

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-57-2025-MGP/DIRCOMAR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002

Ruc/código : 20613738208

Nombre o Razón social : TEKNOMARINE DE LA AMAZONIA S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2025

Hora de envío : 19:05:00

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Dada la diversidad de los repuestos de motores requeridos, hay algunos repuestos que deben ser importados ya que no se encuentran en nuestro stock ni en el mercado local por tanto se solicita considerar la opción de modificar el plazo de entrega de 30 a 60 días

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** III

**Literal:** 3.11

**Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El ente usuario dentro de sus facultades para la elaboración del requerimiento técnico, incluye los requisitos funcionales para cumplir con la finalidad pública, en ese sentido, aprueba ampliar el plazo de entrega hasta CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, en razón a compromisos operaciones y concordante con los principios de Competencia y Libertad de Concurrencia, estipulados en la normativa de contrataciones.

Por tanto, se efectuará la disposición respectiva en la integración de bases

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NUMERAL 1.9 CAPITULO I (pag.17) y NUMERAL 3.11.2 CAPITULO III (pag.30)

SE EXCLUYE

30 DÍAS

SE INCLUYE

45 DÍAS

Entidad convocante :MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura :AS-SM-57-2025-MGP/DIRCOMAR-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20613738208	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	TEKNOMARINE DE LA AMAZONIA S.A.C.	Hora de envío :	19:05:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para el SUB ITEM B N°3 SENSOR DE TEMPERATURA se hace referencia al parte DAT020025, sin embargo el numero de parte correcto debería ser 02025-00 del fabricante DATCON; por tanto a fin de que el numero de parte sea preciso y que se aclare que no es un numero de parte del fabricante JHON DEERE sino de DATCON.  
A fin de que la especificación técnica sea correcta favor confirmar que el numero de parte sea 02025-00 y no el DAT020025

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ente usuario, informa que las especificaciones técnicas contienen de manera objetiva el requerimiento técnico, habiendose indicado la nomenclatura y el número de parte de los repuestos; se precisa que la nomenclatura es DAT020025 y en adición considerar las características de los grupos electrógenos de marca JOHN DEERE 4045TFM50; N° serie CD4045T765789 y N° serie CD4045C002496.  
Por tanto, no se acoge su consulta y se efectuará la disposición respectiva en la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCLUYE:  
Sub item B numeral 3 (pag 24)

JOHN DEERE 4045TFM50; N° SERIE CD4045T765789 Y N° SERIE CD4045C002496

Entidad convocante :MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura :AS-SM-57-2025-MGP/DIRCOMAR-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20613738208	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	TEKNOMARINE DE LA AMAZONIA S.A.C.	Hora de envío :	19:05:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el SUB ITEM B N°2 SENSOR DE PRESION DE ACEITE, El número de parte o SKU del repuesto en mención es SD0006, mas no SD100FAR como está registrado en la especificación técnica. El rango de presión del sensor es 0-100 PSI, lo que no significa que al prefijo SD del número de parte haya que agregarle 100 para completar el SD100FAR. Esta misma consulta fue realizada por otro postor en la primera convocatoria y, en la absolución de consultas, se le confirmó la validez del código, lo cual realmente es incorrecto. Tenemos como precedente además que este mismo repuesto se suministró en atención a la AS 015-2024 MGP/DIHIDRONAV (segunda convocatoria), habiéndose ofertado el número de parte SD100FAR con la ficha del número de parte SD0006. A fin de que la especificación técnica sea correcta favor confirmar que el numero de parte es SD0006

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ente usuario, informa que las especificaciones técnicas contienen de manera objetiva el requerimiento técnico, habiéndose indicado la nomenclatura y el número de parte de los repuestos; se precisa que la nomenclatura es SD100FAR y en adición considerar las características de los grupos electrógenos de marca JOHN DEERE 4045TFM50; N° serie CD4045T765789 y N° serie CD4045C002496.

Por tanto, no se acoge su consulta y se efectuará la disposición respectiva en la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-57-2025-MGP/DIRCOMAR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20545596823	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTADORA GCZ DEL	Hora de envío :	22:32:12

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**  
SIRVASE COLOCAR EL NRO DE SERIE DE LOS MOTORES VOLVO PENTA A FIN DE IDENTIFICAR Y COTIZAR EL REPUESTO CORRECTO.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El ente usuario, informa que las especificaciones técnicas contienen de manera objetiva el requerimiento técnico, habiendose indicado la nomenclatura, el número de parte de los repuestos, así como la marca de los motores; adicionalmente se indica el numero de serie de los motores, concordante con los principios de Competencia y Libertad de Concurrencia, estipulados en la normativa de contrataciones.

Por tanto, se efectuará la disposición respectiva en la integración de bases, indicando los números de serie.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCLUYE:  
3.1 del párrafo III (pag. 22 y 23)

BAP ZIMIC:  
VOLVO PENTA TAMD 165A  
N° SERIE 1160053775 Y N° SERIE 1160053774

BAP CARRILLO:  
VOLVO PENTA D9A2AMH;  
N° SERIE D9A2A1009141149 Y N° SERIE D9A2A1009141121

BAP MELO:  
VOLVO PENTA TAMD 165A; N° SERIE 1160046877 Y N° SERIE 1160046779