



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

La Positiva
Seguros y Reaseguros
Sr. Ronaldo Gago
Ejecutivo: Sra. Lisseth López

Informe Final IF

Ajuste N° 135.14
Siniestro N° 221015885 RGA-88.2_4959
Reporte N° 251-2014-EOF - SEDAPAL
Santiago de Surco 21 Julio del 2014

Contratante	: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL
Asegurado	: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL
Giro del negocio / ocupación	: Empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social dedicados al abastecimiento de agua potable a la población de Lima y Callao, administrando el recurso de agua y la recolección y disposición final de aguas servidas.

Corredor de Seguros	: Marsh – Rehder Corredores de Seguros
Corredor de Seguro / Ejecutivo	: Srta. Claudia Figueroa

Póliza N°	: 220004904
Inicio de vigencia	: 30 de Noviembre del 2013
Fin de vigencia	: 30 de Noviembre del 2014
Producto / Ramo Seguro	: Multiriesgo



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

Cobertura afectada : Equipos Electrónicos Sección I

Límite asegurado : US\$ 1,000,000.00

Deducible aplicable : Equipos electrónicos cuyos valores de reposición sean inferiores a los US\$ 50,000
10% del monto indemnizable, mínimo US\$ 250

Cláusula aplicables : - Todo Riesgo Equipo Electrónico
- Reposición

Ajustador / Ejecutivo : Sr. Arístides Gonzáles Vigil
Sr. César Montenegro Zevallos

Fecha de Aviso Ajustador : 30 de Marzo del 2014 (Nextel)
01 de Abril del 2014 (Correo electrónico)

Fecha de Ocurrencia : 30 de Marzo del 2014

Lugar de la ocurrencia : Cámara de Desagüe CD-205 - Av. María Reiche esquina con Calle Los Eucaliptos – Villa El Salvador.

Monto de Reclamo : US\$ 16,745.32

Monto Indemnizable : **US\$ 15,070.79**



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

Información General

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL; es una Empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera.

Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social dedicados al abastecimiento de agua potable a la población de Lima y Callao, administrando el recurso de agua y la recolección y disposición final de aguas servidas.

PREAMBULO

El siniestro está referido al daño ocasionado a equipos electrónicos y otros, ubicados en la Cámara de Desagüe CD-205, como consecuencia de la paralización intempestiva de uno de sus motores por causas hasta el momento no determinadas.

Estas Cámaras, se constituyen en instalaciones de 01 piso con paredes de ladrillo y cemento y techo de concreto aligerado, protegido por una puerta de plancha y marco de fierro de dos hojas con su respectivo candado interno. Dentro de estas cámaras se encuentran ubicados tableros termo magnéticos de control de válvulas automáticas, desde donde se controlan los procesos automáticos de control de las aguas servidas de todo el distrito.

DETALLE DEL SINIESTRO

De acuerdo con la información proporcionada por el Asegurado, en fecha 30.03.14, se produjeron daños en equipos electrónicos y otros, como consecuencia de una inundación de aguas servidas producida por la paralización intempestiva de uno de sus motores por causas hasta ese momento no determinadas.

La paralización de este motor ocasionó que las aguas servidas no completen el circuito establecido, ocasionando el desborde las mismas en diversos sectores de la zona, inundando el cuarto de máquinas y tableros, los mismos que fueron dañados.



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

El hecho ocasionó además que las aguas servidas discurran hasta una cantidad determinada de viviendas en donde produjo daños materiales, así como a una segunda cámara de Desagüe en donde dañó su estructura.

Durante nuestra inspección, constatamos que dicha estación se encontraba inoperativa por la ocurrencia, asimismo, procedimos con identificar e indicar al Asegurado la importancia de colocar los bienes dañados a buen recaudo para su posterior recojo por parte de la Aseguradora.

Bienes Afectados

- 01 Tablero Eléctrico de fuerza y control de 05 electrobombas
- 01 Tablero Eléctrico de Transferencia Automática
- 01 Tablero Eléctrico de Banco de Condensadores
- 05 Motores Eléctricos de 50 HP de potencia para bombas centrifugas
- 01 Grupo electrógeno de 175 KW de potencia.

Causa

Inundación por aguas servidas

COBERTURA

El presente siniestro se encuentra debidamente amparado por la Póliza de Seguro de Propiedad - Multiriesgo N° 220004904, la misma que bajo el Sub Límite de Equipo Electrónico, ampara la pérdida, destrucción o deterioro de los bienes asegurados, siempre que sea causado por un accidente súbito e imprevisto, que no se encuentre expresamente excluido, hasta el límite nominal de la suma asegurada.

En este caso específico, ha quedado establecido que las pérdidas ocurrieron como consecuencia de la paralización de uno de los motores de la cámara, eventualidad que consideramos, se encuentra debidamente encuadrada dentro del alcance de la condición operativa.

Asimismo, hemos revisado las Condiciones Generales y Especiales de la Póliza y no hemos encontrado exclusión o limitación alguna que sea aplicable al presente siniestro.



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

DETALLE DE LA PÉRDIDA Y AJUSTE

Luego de revisar la documentación sustentatoria del reclamo hemos establecido la siguiente liquidación y cuyo detalle adjuntamos en los anexos.

	RESUMEN DE LA PERDIDA	
	VALOR RECLAMADO (US\$)	VALOR AJUSTADO (US\$)
MONTO TOTAL (US\$) EQUIPOS ELECTRÓNICOS CUYOS VALORES DE REPOSICIÓN SEAN INFERIORES A LOS US\$ 50,000 10% DEL MONTO INDEMNIZABLE, MÍNIMO US\$ 250	16,745.32	16,745.32 (1,674.53)
MONTO INEMNIZABLE (US\$)		15,070.79

SALVAMENTO / RECUPERO

No Aplicable

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

Visto y estudiado el presente caso, debemos concluir ante Ustedes que el mismo encuentra amparo en la garantía de la Póliza que el Asegurado tiene contratada en vuestra Empresa.


ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL P.


CESAR MONTENEGRO Z.




Adj. Convenio de Ajuste
Liquidación del Reclamo



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

PANEL FOTOGRAFICO



Vistas de los daños en la Cámara



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255
