

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código : 20548680574

Fecha de envío : 17/10/2023

Nombre o Razón social : SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 21:13:57

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Al parecer existe un error de tipeo favor aclarar en Pais de fabricacion - chasis. Indicar Ingenierom

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El colegiado, procede con realizar la siguiente ACLARACION: Efectivamente por un error de tipeo se consigno la palabra INGENIEROM, se indica al participante que, se procederá a suprimir la palabra en mencion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la integracion de bases, estas se modificaran, de acuerdo al detalle siguiente: En el punto del Pais de fabricacion - chasis. Indicar Ingenierom; se procedera con suprimir la palabra INGENIEROM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Le falta una hoja de especificaciones a pesar de tener conocimiento por que este proceso viene de un desierto solicitamos adjuntar la hoja faltante para un mejor desarrollo de la oferta

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, ACOGE LA OBSERVACION, y procede con indicar al participante que, debido a un error en la edicion de las bases, no se puede visualizar de manera correcta las hojas que conforman las Especificaciones Tecnicas, en tal sentido dicho error se subsanara al momento de la integracion de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la integracion de bases, esta se modificara, de acuerdo al detalle siguiente: Se realizara la correccion el la edicion, respecto a los hojas que integran las Especificaciones Tecnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a las bases administrativas indican que el sistema de descarga deberá ser mediante placa eyectora/expulsora, mediante cilindro hidráulico telescópico de posición horizontal o diagonal de 4 etapas, en este aspecto solicitamos poder ofertar cilindro hidráulico telescópico de posición horizontal o diagonal de 3 etapas ya que esto redundaría en menores costos de mantenimiento.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen cabalmente con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento, no existiendo vulneración alguna a lo establecido en la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al área usuaria y en aras de fomentar una mayor participación de postores en el presente procedimiento de selección este comité decide ACOGER la presente observación, por lo que el modificara este extremo de las bases estableciendo que el cilindro hidráulico telescópico será de mínimo 3 etapas, pudiendo los postores ofertar cilindros de 4 etapas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la integración de bases, estas se modificarán, de acuerdo al detalle siguiente: el cilindro hidráulico telescópico será de mínimo 3 etapas, pudiendo los postores ofertar cilindros de 4 etapas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Solicitan un monto de 7'232,175.00 en camiones compactadores de 15, 19 y 20 m3 , consideramos que se estaria direccionando este tipo de requerimiento a un determinado postor, ya que al colocar capacidades especificas se podría estar buscando beneficiar a algún postor en particular.

Observamos la definición dada por la Entidad para los bienes similares, toda vez que se está considerando como bienes similares a los bienes iguales (camión compactador de 15, 19 o 20 m3) es decir, no se está cumpliendo con la definición de bienes similares dispuesta en la normativa de contrataciones con el estado.

Igualmente hacemos presente que el OSCE en sendas opiniones (por ejemplo 001-2017/DTN), pronunciamientos (831-2019/OSCE-DGR y 1037-2019/OSCE-DGR) y demás instrumentales, ha establecido que para que un bien sea considerado similar deben de compartir su configuración, naturaleza, clase, uso, funcionabilidad, entre otros.

En ese sentido, solicitamos se sirva ampliar la definición de bienes similares según lo siguiente:

a) Teniendo en consideración que la DIRECTIVA N° 002-2006-MTC/15 - CLASIFICACIÓN VEHICULAR Y ESTANDARIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS REGISTRABLES VEHICULARES (DIRECTIVA N° 002-2006- MTC/15), y sus modificatorias, definen al vehículo compactador como el destinado al recojo y transporte de basura con sistema de compactación y/o descarga accionado hidráulicamente, solicitamos se acepte como bienes similares a todo tipo de vehículos por lo tanto se acepte como bienes similares a los bienes que guardan relación respecto a su naturaleza, es decir, a los camiones y/o vehículos en general o en su defecto disminuir el monto solicitado a 5 millones en camiones compactadores de cualquier capacidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En aras de una mayor participacion de ofertas se amplia bienes similares a los camiones y/o vehículos en general por lo tanto SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

n la integracion de bases, estas se modificaran, de acuerdo al detalle siguiente: Se amplia bienes similares a a los camiones y/o vehículos en general

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Observamos que en la mejora 2 se asigna a la certificación ISO y contar con este tipo de certificaciones no se puede considerar una mejora técnica por lo tanto debe reasignarse además debe estar orientado al fabricante de la caja compactadora, quien es finalmente el fabricante del equipo. Por lo tanto solicitamos la eliminación de dicho factor en el literal F

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** F      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El certificado de calidad ISO 9001:2015 debera estar emitdo hacia el fabricante de la caja compactadora sin embargo se mantendra la calificacion por lo tanto NO SE ACOGE SU OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Observamos que en la mejora 1 CAPACIDAD DE TANQUE DE LIXIVIADOS EN CAJA asignan puntaje al postor que oferte un tanque de lixiviados en la caja compactadora cabe mencionar que NO SE PUEDE ASIGNAR puntaje como mejora una especificación técnica no contenida como requerimiento mínimo, por lo tanto solicitamos eliminar dicho factor y re asignar el puntaje a un criterio que se encuentre en las especificaciones tal cual lo indica la norma de contrataciones.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: IV    Literal: F    Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se elimina dicho factor y se reformulara la calificacion de la siguiente manera Mejora 1 Cilindros: con tratamiento Nitruado 4 Puntos, por lo tanto SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la integracion de bases, estas se modificaran, de acuerdo al detalle siguiente: Mejora 1 Cilindros: con tratamiento Nitruado 4 Puntos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor aclara que tipo o tratamiento deben tener los cilindros son los solicitados como mínimo ya que no indican en la especificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que los cilindros solicitados deben ser cromados como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Favor aclarar que especificaciones debemos sustentar y así mismo con que documentos sustentarlo

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2.1.1      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA lo siguiente: Las especificaciones a sustentar serán las siguientes marca, cilindros, cilindrada, norma de emisiones capacidad de eje delantero y posterior para el caso de la compactadora caja de almacenamiento sistema de stan by , Sistema de pala de compactación y carro empaquetadora , sistema de cierre de tail gate, además deberá el fabricante de la caja compactadora indicar que la unidad propuesta no es un prototipo y corresponde a sus equipos estándar o de serie

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

---

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Favor aclarar que documentos debemos utilizar para sustentar el sistema de seguridad pasiva, y si este puede ser un prototipo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA lo siguiente: Soporte fotografico del fabricante y declaracion jurada de no ser un prototipo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

---

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:57

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Favor aclarar que documentos debemos utilizar para sustentar el Sistema de pala de compactacion y carro empaquetadora

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA lo siguiente: Soporte fotografico del fabricante y declaracion jurada de no ser un prototipo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna