

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código : 20603694628

Nombre o Razón social : GTG SPORTS E.I.R.L.

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 17:12:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se pide un plazo de entrega de 20 días calendarios. Sin embargo, debido a lo específico del proyecto en términos de colores y diseño se requiere una importación específica. No todos los colores usan el mismo aglutinante, sino los sensibles requieren un aglutinante alifático o si no se decolora el piso. Para una mayor garantía del producto, y mayor pluralidad de postores, solicitamos que se extienda el tiempo de entrega a 50 días, para los materiales y los 10 días para la instalación después de la entrega de terreno.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación?. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita un plazo de 20 días calendarios, no se acoge la observación al participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:12:07

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita el Certificado ISO 14001, este es un certificado de gestión de la política de medio ambiente de la fabrica. No tiene incidencia directa a la fabricación del producto, por lo que no es un certificado de calidad del producto. Solicitamos, que esta sea retirada o que se acepten certificaciones similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, por lo tanto no se acoge la observacion al participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:12:07

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que el producto tenga el ISO 45001, este es un certificado de la política de seguridad del fabricante. Este certificado no tiene ninguna incidencia en la cadena de valor del producto, se está incluyendo para favorecer algún postor. Se solicita que se retire este ISO, debido a que el fabricante no es el que va a instalar el producto, para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, por lo tanto no se acoge la observacion al participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código : 20603694628

Nombre o Razón social : GTG SPORTS E.I.R.L.

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 17:12:07

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se requiere que se indique si el pavimento será asfalto o concreto, porque el producto de adherencia depende de que tipo de base se tiene para considerarlo en los presupuestos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que la base que recibirá el piso de caucho será de concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código : 20603694628

Nombre o Razón social : GTG SPORTS E.I.R.L.

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 17:12:07

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos que la muestra sea para la firma del contrato, para que puedan hacer las verificaciones correspondientes a la llegada de los materiales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion al participante, respecto a la muestra, debe ser presentada un dia antes de la presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:47:47

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

E- La entidad requiere la presentación de ficha técnica y/o catálogos emitidos por el fabricante. Solicitamos a la entidad revisar minuciosamente LAS FICHAS TECNICAS, CERTIFICADOS Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO QUE PARTICIPANTES CON LIBRE ALEVOSIA ADULTERAN SIN CONSENTIMIENTO ALGUNO DE LOS FABRICANTES y exigir a los participantes que presenten estos documentos tal cual está registrado en la página web del fabricante y no dejarse sorprender por participantes que adulteran (FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y/O FALSEDAD IDEOLOGICA) infringiendo el artículo 427° del código penal peruano. En la web de los mismos fabricantes se encuentra bien detallado el nombre del sistema a ofertar, características, ensayos de laboratorio y acreditaciones que puedan tener estos sistemas y/o productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, así mismo la ficha técnica del producto debe contener marca, procedencia y sistema, el cual debe estar con sello y firma del fabricante, por lo tanto no se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, así mismo la ficha técnica del producto debe contener marca, procedencia y sistema, el cual debe estar con sello y firma del fabricante

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:47:47

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

F- - La entidad requiere la presentación de muestras, para precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las características del bien y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de muestras; (ii) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras; (iii), Solicitamos a la entidad precisar la entrega de muestras: que medidas serán admisibles, algún color específico, a quien debe de ir dirigido el cargo que va junto con la muestra solicitada.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** F **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion al participante, respecto a la muestra, debe ser presentada un dia antes de la presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:47:47

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
PROPIEDADES NO TOXICO

SALVAGUARDANDO LA SALUD DE LOS NIÑOS QUE ESTARAN EN CONTACTO DIRECTO CON ESTE TIPO DE PISOS DE CAUCHO, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACOGER LAS PRUEBA REACH y/o PRUEBAS SIMILARES DEL AGLUTINATE Y EPDM por ser un reglamento adoptado con el fin de mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente contra los riesgos que pueden presentar los productos químicos si no son controlados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** IV **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se solicitará el certificado de salubrida PAH a la mezcla del pegamento poliuretano y EPDM, mas no se aceptará certificados independientes para cada uno, ya que es la mezcla la que estará en contacto con los usuarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicitará el certificado de salubrida PAH a la mezcla del pegamento poliuretano y EPDM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:47:47

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

PROPIEDADES

Producto certificado ISO 9001, ISO 14001

Se aclara que los productos no son certificados a través de las ISOS, Los ISOS certifican a los fabricantes y/o empresas, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTOY/ O PERMITIR QUE LOS CERTIFICADOS ISO SE ENCUENTEREN AL NOMBRE DEL POSTOR Y/O FABRICANTES PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: IV Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, por lo tanto no se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:47:47

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Producto certificado ISO 14064

Se aclara que los productos no son certificados a través de las ISOS, Los ISOS certifican a los fabricantes y/o empresas. La norma ISO 14064 da respuesta al incremento de la preocupación por los efectos que produce el cambio climático, así como a buscar posibles soluciones para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera.

Solicitamos a la entidad suprimir este requerimiento en merito al artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, no se deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. Asimismo, debe evitarse incluir exigencias que limiten o afecten la libre concurrencia de postores, al contrario, se debe fomentar la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia y pluralidad de participación, a fin de contratar de forma oportuna bajo las mejores condiciones de precio y calidad; por ello pedir dichas certificaciones vulnera los principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia y Competencia. Del mismo modo, el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N°162-2021-EF, indica lo siguiente: "El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo (...). Los documentos del procedimiento de selección no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: IV Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto cuente con el certificado ISO 14064, sin embargo se podran aceptar certificado similar o prueba de laboratorio del ISO 14607 para el producto mas no para el fabricante, se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicita que el producto cuente con el certificado ISO 14064, sin embargo se podran aceptar certificado similar o prueba de laboratorio del ISO 14607 para el producto mas no para el fabricante

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:47:47

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad no dejarse sorprender por empresas que solicitan acoger ISOS que no tienen nada que ver con el objetivo de contratación la cual no beneficia ni mejora la calidad del producto y/o sistemas, más bien vulnerando el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225. Estos certificados hacen referencia a una serie de sistemas de gestiones administrativas, y no son parte de la producción ni la instalación de los pisos de poliuretano. El sistema de gestión antisoborno (ISO 37001), o el sistema de gestión de responsabilidad social (26001), o el sistema de gestión de seguridad y salud (ISO 45001) o el sistema de gestión seguridad vial (39001) o la norma de gestión de negocio (ISO 22301), En consecuencia, se solicita que se considere y que no se deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado para una libre participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** IV **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, por lo tanto no se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	17:47:47

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Producto certificado EN 1177

Solicitamos a la entidad que el PISO DE CAUCHO IN SITU ANTI GOLPES E=30 MM, este certificado bajo la Norma EN 1177. Esta Norma se fundamenta en los requisitos de seguridad indicados en la Norma EN 1176-1 y faculta a los laboratorios o Institutos realizar un test de laboratorio (TEST REPORT) a los sistemas que contempla los revestimientos de las superficies de las áreas de juego que absorben impactos, así como la determinación de la altura de caída crítica, dado no es lo mismo una caída de un menor de tres años que de uno de ocho. Esto se debe a que los equipos de juegos se diseñan para unas edades de uso concretas, siendo su altura de caída mayor o menor en función de los años del usuario. EN EL TEST REPORT SEGÚN LA NORMA EN 1177 FUNDAMENTADO BAJO LA NORMA EN 1176-1. EL SISTEMA (PISO DE CAUCHO) DEBE DE ACREDITAR EN EL TEST REPORT LA ALTURA DE CAIDA CRITICA (ACC) Y CRITERIO DE LESIONES EN LA CEBEZA (H.I.C).

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: IV Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el sistema de piso de caucho este certificado para el espesor de 30mm bajo la norma EN1177 Y EN1176-1, por lo tanto, se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicita que el sistema de piso de caucho este certificado para el espesor de 30mm bajo la norma EN1177 Y EN1176-1

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:06:38

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan la presentación de muestras, lo cual es innecesario y acarrea gastos al postor sin haber ganado el proceso, por lo que exhortamos al comité y área usuaria que la presentación de muestra sea a la firma de contrato, para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** f **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion al participante, respecto a la muestra, debe ser presentada un dia antes de la presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:06:38

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el TDR solo piden que cumpla con la Norma EN 1177, más no solicitan que el piso este certificado bajo la norma EN1177, el piso de caucho antigolpes y /o anti impactos debe pasar por estricta y rigurosas pruebas de laboratorio para determinar si es apto para amortiguar la caída del usuario y garantizar el amortiguamiento de la caída crítica. Este certificado va de la mano con el certificado EN1176-1, la cual evalúa la seguridad y métodos de ensayos. Es por ello de suma importancia que el piso amortiguador de impacto tenga el certificado 1177 y EN1176-1, en el espesor de 30mm, para asegurar el cumplimiento de la caída crítica, estos certificados deben ser solicitados para la admisión de ofertas y de esta manera el área usuaria pueda evaluar y verificar la veracidad de los certificados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el sistema de piso de caucho este certificado para el espesor de 30mm bajo la norma EN1177 Y EN1176-1, por lo tanto, se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicita que el sistema de piso de caucho este certificado para el espesor de 30mm bajo la norma EN1177 Y EN1176-1

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:06:38

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

La superficie en contacto con el niño o usuario será la capa de EPDM y el AGLUTINANTE DE POLIURETANO, es por ello que exhortamos a la entidad solicitar que esta capa cuente con el CERTIFICADO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD (PAH) de la MEZCLA DEL EPDM Y EL AGLUTINANTE, de esta forma garantizar que la superficie en contacto no es nociva para el usuario, este certificado debe ser solicitado para la admisión de ofertas, de esa manera garantizar la calidad del producto y que el área usuaria pueda evaluar y verificar la veracidad del certificado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se solicitará el certificado de salubrida PAH a la mezcla del pegamento poliuretano y EPDM, mas no se aceptará certificados independientes para cada uno, ya que es la mezcla la que estará en contacto con los usuarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicitará el certificado de salubrida PAH a la mezcla del pegamento poliuretano y EPDM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:06:38

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

La certificación de los productos van de la mano con la certificación del fabricante, ya que de esta manera se garantiza una eficiente producción de los elementos a utilizar, es por ello que exhortamos a la entidad solicitar los certificados ISO14001,ISO40051, ISO 9001 e ISO 37001 (gestión antisoborno) a fin de corroborar la rigurosa fabricación de los materiales a utilizar, de esta manera se garantiza que se opte por un producto europeo o americano y no productos chinos o de dudosa procedencia que a un corto plazo se decolaran o no cumplen con los reglamentos internacionales de seguridad, estos certificados deben ser solicitados para la admisión de ofertas y de esta manera el área usuaria pueda evaluar y verificar la veracidad de los certificados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, por lo tanto se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:06:38

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En cuanto a las mejora 1 indican ¿BASE ELASTICA PREFABRICADA 12MM¿ sin embargo el presente proceso contempla una base elástica de 20mm VACIADA-INSITU, no tiene sentido solicitar una base prefabricada menor. Es más la NORMA EN1177 (Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. Métodos de ensayo para la determinación de la atenuación del impacto) NO CONTEMPLA DENTRO DE SUS ENSAYOS BASES PREFABRICADAS, ya que las bases prefabricadas no son aptas para la atenuación de impacto. Es por ello que resulta contradictorio solicitar un material que no va acorde al requerimiento. Aparentemente se pretende direccionar a algún postor el cual no tiene conocimientos de las normas de seguridad para pisos infantiles. Exhortamos al comité y área usuaria a retirar este requerimiento que dista del objeto del presente requerimiento. Recomendamos a considerar mejoras como las siguientes: prueba de laboratorio ASTM E1980-11 (MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD) para el EPDM; prueba de laboratorio ISO 14067(GESTION DE HUELLA DE CARBONO DE LOS PRODUCTOS) (del sistema a ofertar y/o el ISO 37001 (GESTION ANTISOBORNO). Estos certificados o pruebas de laboratorios son mejoras que van acorde al objeto de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4

Literal: G

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, como mejora se presentará la prueba de laboratorio ASTM E1980-1, para el EPDM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se presentará la prueba de laboratorio ASTM E1980-1, para el EPDM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:06:38

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En cuanto a la mejora 2 indican BASE ELASTICA COLOR AZUL, el color en la base elástica no agrega ninguna propiedad física o mecánica de resistencia o atenuación de impacto. La norma EN1177, NO INDICA O MENCIONA QUE LA BASE ELASTICA SEA DE COLOR AZUL, aparentemente se pretende favorecer a algún postor que tenga una base elástica azul, que no brinda ninguna propiedad al piso de caucho anti golpe. Exhortamos al comité y área usuaria a retirar este requerimiento que dista del objeto del presente requerimiento. Recomendamos a considerar mejoras como las siguientes: prueba de laboratorio ASTM E1980-11 (MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD) para el EPDM; prueba de laboratorio ISO 14067 (GESTION DE HUELLA DE CARBONO DE LOS PRODUCTOS) (del sistema a ofertar y/o el ISO 37001 (GESTION ANTISOBORNO). Estos certificados o pruebas de laboratorios son mejoras que van acorde al objeto de contratación

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: G

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge como mejora se presentará el certificado de resistencia al fuego según la norma EN 13501, del sistema a ofertar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se presentará el certificado de resistencia al fuego según la norma EN 13501

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC-MDSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO CAUCHO IN SITU ANTIGOLPE 30MM PARA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10 ASOCIACION DE VIVIENDA 098 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20610433180	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y ARQUITECTURA FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	23:29:53

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan un producto fabricado con ISO9001, ISO14001, 45001 así como, aparentemente se pretende direccionar a un fabricante o marca en particular al requerir un certificado que no incide directamente en mejorar la calidad del producto, no guarda relación con el objeto de contratación , solicitar certificación para favorecer a a una marca en particular está prohibido por la LCE, por lo cual solicitamos que se elimine ISO9001, ISO14001, 45001 estos certificados particular, para promover una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29° del Reglamento, ¿el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Asimismo, el numeral 29.1., establece que las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. En este sentido, se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001, por lo tanto no se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se solicita que el producto sea fabricado bajo sistemas integrados de calidad, es por ello que el fabricante de los productos debe contar con certificado ISO 9001, ISO14001 e ISO45001