

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610974083 | Fecha de envío : | 20/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | MABRECK CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L. | Hora de envío : | 10:25:58 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO CAMARA TERMICA INDICAN DFOV: 64° LO CUAL ES INCONGRUENTE YA QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS GENERALES NO SERIA COMPATIBLE CON EL EQUIPO DRON POR ELLO SE PIDE AL COMITE CONSIDERAR DFOV: 61° PARA QUE EL EQUIPO PUEDA SER FUNCIONAL AL 100%

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo observado por la empresa Mabreck, la observación se acepta que el DFOV sea de 61° ya esto no afecta en las funciones optimas del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

Capitulo III

3.1 Especificaciones tecnicas

4. Detalle tecnico de los bienes

CAMARA TERMICA - OBJETIVO

DFOV: 64°

Debe Decir:

Capitulo III

3.1 Especificaciones tecnicas

4. Detalle tecnico de los bienes

CAMARA TERMICA - OBJETIVO

DFOV: 61°

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-MM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades)

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100340438 | Fecha de envío : | 21/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | REPRODATA S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:39 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El numeral 7, pág. 28, se refiere al plazo de entrega. Tomando en cuenta que los equipos tienen además accesorios que no tienen tan alta rotación y es menos probable que estén disponibles, solicitamos tengan a bien extender el plazo de entrega a 30 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccionluego de analizar la observaciones, precisa que el requisito de plazo entrega, ha sido material de indagacion de mercado, etapa en la cual se ha confirmado la existencia de pluralidad de postores de cumplen con las condiciones y exigencias de las especificaciones tecncias para la adquisicion de los DRONES, en ese sentido el COMITE DE SELECCION NO ACOGE LA OBSERVACION FORMULADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades)

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20524743532 | Fecha de envío : | 21/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:21 |

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
III. REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAG. 21

4.- DETALLE TECNICO DE LOS BIENES.

SEÑORES DEL COMITE,VERIFICAMOS QUE REVISANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO INDICAN EN LA POTENCIA DEL TRANSMISOR
6,8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE), SIENDO EL ERROR: 6.8 GHZ, MENCIONAR QUE EL DRONE SOLICITADO CUMPLE CON LA POTENCIA DEL TRANSMISOR: 5,8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)

ADJUNTAMOS LINK DEL FABRICANTE PARA LA VERIFICACION DEL MISMO.
<https://enterprise.dji.com/matrice-30/specs>

SE SOLICITA A LA ENTIDAD, MENCIONAR LA ESPECIFICACION CORRECTA:
Potencia del transmisor (EIRP)
2,4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La Observación no se acepta, debido ya en nuestras bases se solicita que la pontencia del transmisor sea de 2,4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA |
| Nomenclatura : | AS-SM-26-2024-MM-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades) |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20524743532 | Fecha de envío : | 21/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:21 |

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
III. REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAG. 23
4.- DETALLE TECNICO DE LOS BIENES.

SEÑORES DEL COMITE,VERIFICAMOS QUE REVISANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO INDICAN EN Cámara térmica USTEDES COLOCAN DFOV:64°, SIENDO ERRONEO, EL FABRICANTE MENCIONA EN SU WEB OTRA CARACTERISTICA.

ADJUNTAMOS LINK DEL FABRICANTE PARA LA VERIFICACION DEL MISMO.
<https://enterprise.dji.com/matrice-30/specs>

SE SOLICITA A LA ENTIDAD, MENCIONAR LA ESPECIFICACION CORRECTA:
Lente:DFOV: 61°

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo observado por la empresa GEODESIA TOPOGRAFIA, la observación se acepta que el DFOV sea de 61° ya esto no afecta en las funciones optimas del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
Capitulo III
3.1 Especificaciones tecnicas
4. Detalle tecnico de los bienes
CAMARA TERMICA - OBJETIVO
DFOV: 64°

Debe Decir:
Capitulo III
3.1 Especificaciones tecnicas
4. Detalle tecnico de los bienes
CAMARA TERMICA - OBJETIVO
DFOV: 61°

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades)

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20524743532 | Fecha de envío : | 21/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:21 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAG. 27

4.- DETALLE TECNICO DE LOS BIENES.

SEÑORES DEL COMITE,VERIFICAMOS QUE REVISANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO: DONDE SE MENCIONA 02 BATERIAS DE VUELO INTELIGENTE: BATERIA EXTERNA WB37, NO ES LA BATERIA CORRECTA DE VUELO INTELIGENTE, LA QUE LA ENTIDAD MENCIONA ES LA BATERIA QUE SE USA EN EL CONTROL REMOTO DEL DRONE SOLICITADO.

VERIFICAR EN LA PAGINA WEB DEL FABRICANTE, <https://enterprise.dji.com/matrice-30/specs>

ADEMAS MENCIONAR QUE EL DRONE SOLICITADO, REQUIERE DE 02 BATERIAS DE USO EN SIMULTANEO PARA EJECUTAR UN VUELO

LA BATERIA DE VUELO INTELIGENTE DEL DRONE CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Capacidad:5880mAh

Voltaje:26,1 V

Tipo de batería: Batería de iones de litio 6S

Energía:131,6 Wh

Peso neto:Aprox. 685 g

Temperatura de funcionamiento:-20° a 50° C (-4° a 122° F)

Temperatura de almacenamiento: 20° a 30° C (68° a 86° F)

Temperatura de carga: -20° a 40° C (-4° a 104° F)

(Cuando la temperatura sea inferior a 10° C (50° F), la función de autocalentamiento se habilitará automáticamente. La carga a baja temperatura puede acortar la vida útil de la batería)

Sistema químico: LiNiMnCoO2

SE SOLICITA A LA ENTIDAD, COLOCAR LA BATERIA DE VUELO INTELIGENTE CORRECTA BASADA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE, ADEMAS TAMBIEN MENCIONAR QUE CANTIDAD DE BATERIAS REQUIERE LA ENTIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE EL DRONE DEBE SER USO DE 01 JUEGO DE BATERIAS (02 UNIDADES) PARA REALIZAR UN VUELO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación, de acuerdo a lo que se observa por parte de la empresa GEODESIA TOPOGRAFIA, se hara correcion de las características técnicas de los drones siendo ahora las siguiente: Capacidad:5880mAh

Voltaje:26,1 V

Tipo de batería: Batería de iones de litio 6S

Energía:131,6 Wh

Peso neto:Aprox. 685 g

Temperatura de funcionamiento:-20° a 50° C (-4° a 122° F)

Temperatura de almacenamiento: 20° a 30° C (68° a 86° F)

Temperatura de carga: -20° a 40° C (-4° a 104° F)

(Cuando la temperatura sea inferior a 10° C (50° F), la función de autocalentamiento se habilitará automáticamente. La carga a baja temperatura puede acortar la vida útil de la batería)

Sistema químico: LiNiMnCoO2

Dice:

Capitulo III

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA |
| Nomenclatura : | AS-SM-26-2024-MM-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades) |

| | | | | |
|--|------------|-----|---|----|
| | Especifico | 3.1 | 4 | 27 |
| Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): | | | | |

Análisis respecto de la consulta u observación:

3.1 Especificaciones técnicas
4. Detalle técnico de los bienes
2. BATERIA DE VUELO INTELIGENTE
Batería externa (batería inteligente WB37)
Capacidad: 4920 mAh
Voltaje: 7.6 V
Tipo de Batería: Li-on
Energía: 37.39 Wh
Sistema Químico Li-CoO2
Índice de protección: IP54
GNSS: GPS + GALILEO + BeiDou
Temperatura de funcionamiento: de -20° a 50°
La batería puede autocalentarse y cargarse hasta 40 ciclos. Admite el intercambio de módulos en caliente.
Cantidad: 06 UNIDADES

Debe Decir:
Capítulo III
3.1 Especificaciones técnicas
4. Detalle técnico de los bienes
2. BATERIA DE VUELO INTELIGENTE
Capacidad: 5880mAh
Voltaje: 26,1 V
Tipo de batería: Batería de iones de litio 6S
Energía: 131,6 Wh
Peso neto: Aprox. 685 g
Temperatura de funcionamiento: -20° a 50° C (-4° a 122° F)
Temperatura de almacenamiento: 20° a 30° C (68° a 86° F)
Temperatura de carga: -20° a 40° C (-4° a 104° F)
(Cuando la temperatura sea inferior a 10° C (50° F), la función de autocalentamiento se habilitará automáticamente. La carga a baja temperatura puede acortar la vida útil de la batería)
Sistema químico: LiNiMnCoO2
Cantidad: 06 UNIDADES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
Capítulo III
3.1 Especificaciones técnicas
4. Detalle técnico de los bienes
2. BATERIA DE VUELO INTELIGENTE
Batería externa (batería inteligente WB37)
Capacidad: 4920 mAh
Voltaje: 7.6 V
Tipo de Batería: Li-on
Energía: 37.39 Wh
Sistema Químico Li-CoO2
Índice de protección: IP54
GNSS: GPS + GALILEO + BeiDou
Temperatura de funcionamiento: de -20° a 50°
La batería puede autocalentarse y cargarse hasta 40 ciclos. Admite el intercambio de módulos en caliente.
Cantidad: 06 UNIDADES

Debe Decir:
Capítulo III

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA |
| Nomenclatura : | AS-SM-26-2024-MM-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades) |

- 3.1 Especificaciones técnicas
 - 4. Detalle técnico de los bienes
 - 2. BATERIA DE VUELO INTELIGENTE
- Capacidad:5880mAh
Voltaje:26,1 V
Tipo de batería: Batería de iones de litio 6S
Energía:131,6 Wh
Peso neto:Aprox. 685 g
Temperatura de funcionamiento:-20° a 50° C (-4° a 122° F)
Temperatura de almacenamiento: 20° a 30° C (68° a 86° F)
Temperatura de carga: -20° a 40° C (-4° a 104° F)
(Cuando la temperatura sea inferior a 10° C (50° F), la función de autocalentamiento

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-MM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades)

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20524743532 | Fecha de envío : | 21/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:21 |

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
III. REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAG. 28

4.- DETALLE TECNICO DE LOS BIENES.

SEÑORES DEL COMITE,VERIFICAMOS QUE REVISANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, QUE EN EL ITEM N°03 ALTAVOZ Y REFLECTOR.
MENCIONAN QUE DICHO ACCESORIO DEBE SER INSTALADO EN EL DRONE,

HACEMOS DE CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD QUE DICHO ACCESORIO ALTAVOZ Y REFLECTOR, NO VIENE INSTALADO DE FABRICA, COMO SE MENCIONA ES UN ACCESORIO EL CUAL LA ENTIDAD PUEDE MONTARLO Y DESMONTARLO EN CUALQUIER MOMENTO.

POR ELLO SOLICITAMOS A LA ENTIDAD MENCIONAR: ALTAVOZ Y REFLECTOR ACCESORIO QUE DEBE SER ENTREGADO JUNTO AL DRONE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta la observacion, y se aclara que al solicitar que estos accesorios deben ser instalados en el drone no hacemos referencia a que deban venir de fabrica.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA |
| Nomenclatura : | AS-SM-26-2024-MM-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades) |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20524743532 | Fecha de envío : | 21/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:21 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS - 6. GARANTIA DEL BIEN - PAG. 28

ESTIMADOS SEÑORES DE LA ENTIDAD VERIFICAMOS QUE SOLICITAN UNA GARANTIA COMERCIAL DE 01 AÑO, MENCIONAN QUE LA GARANTIA DEBE SER TECNICA Y EN VIDA UTIL.

SEÑORES PARA QUE LA GARANTIA SEA CUBIERTA DE MANERA TECNICA Y LOS RESPUESTOS DEL DRONE DE TENER ALGUN SINIESTRO O DESPERFECTO TECNICO, SE RECOMIENDA QUE EL POSTOR OFERTANTE PRESENTE UNA CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO EMITIDO POR EL FABRICANTE DE LA MARCA OFERTADA O QUE SEA UN DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LA MARCA OFERTADA SIENDO ESTO UN AVAL A QUE EL POSTOR ANTE CUALQUIER FALLA REPARE LOS EQUIPOS CON PIEZAS ORIGINALES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion, habiendo trasladado la observacion al area usuaria y luego de analizarla , precisa que en cumplimiento al principio de Liberta de Concurrencia, segun el Literal a) - Artículo 2° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

En ese sentido es importante comunicar que al requerirse garantia tecnica ademas de la garantia comercial o de vida util, por el plazo de una (01) año, se estaria exigiendo formalidades innecesarias, entendiendose que la garantia comercial o vida util es aplicada a la adquisicion de los equipos drones y sus componentes por el periodo de 1 año, la cual cubre desperfectos en piezas mecanicas, componentes elctronicos y otros que forman parte de la totalidad de los equipos, ademas de los costos, mano de obra, gastos e impuestos que conformen la aplicacion del uso de la garantia.

En antecion al analisis el COMITE DE SELECCION, ha identificado que la garantia tecnica es innecesaria al exigirse la garantia comercial que cubre los desperfectos de fabricacion en los componentes referidos en el parrafo precedente por el periodo de 1 año, asimismo se ha acordado elimiar de las bases la exigencia de presentacion de garantia tecnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE
CAPOTULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
6. GARANTIA DEL BIEN
Para la presente adquisicion los bienes tendran una garantia comercial de una (01) año contados a partir del dia siguiente de otorgado el acta de recepcion y conformidad por el area usuaria (incluye garantia tecnica y de vida util)

DEBE DECIR
CAPOTULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
6. GARANTIA DEL BIEN
Para la presente adquisicion los bienes tendran una garantia comercial de una (01) año contados a partir del dia siguiente de otorgado el acta de recepcion y conformidad por el area usuaria.

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA |
| Nomenclatura : | AS-SM-26-2024-MM-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito De Miraflores. Provincia de Lima, Departamento de Lima CUI N° 2616103: Componente: Vehículo de vigilancia (Adquisición de Vehículo Aéreo no Tripulado Drone 03 Unidades) |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20524743532 | Fecha de envío : | 21/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:21 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO - 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS - 6. GARANTIA DEL BIEN - PAG. 28

ESTIMADOS SEÑORES DE LA ENTIDAD VERIFICAMOS QUE SOLICITAN UNA GARANTIA COMERCIAL DE 01 AÑO, MENCIONAN QUE LA GARANTIA DEBE SER TECNICA Y EN VIDA UTIL.

SEÑORES PARA QUE LA GARANTIA SEA CUBIERTA DE MANERA TECNICA Y LOS RESPUESTOS DEL DRONE DE TENER ALGUN SINIESTRO O DESPERFECTO TECNICO, SE RECOMIENDA QUE EL POSTOR OFERTANTE PRESENTE UNA CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO EMITIDO POR EL FABRICANTE DE LA MARCA OFERTADA O QUE SEA UN DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LA MARCA OFERTADA SIENDO ESTO UN AVAL A QUE EL POSTOR ANTE CUALQUIER FALLA REPARE LOS EQUIPOS CON PIEZAS ORIGINALES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion, habiendo trasladado la observacion al area usuaria y luego de analizarla , precisa que en cumplimiento al principio de Liberta de Concurrencia, segun el Literal a) - Artículo 2° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

En ese sentido es importante comunicar que al requerirse garantia tecnica ademas de la garantia comercial o de vida util, por el plazo de una (01) año, se estaria exigiendo formalidades innecesarias, entendiendose que la garantia comercial o vida util es aplicada a la adquisicion de los equipos drones y sus componentes por el periodo de 1 año, la cual cubre desperfectos en piezas mecanicas, componentes elctronicos y otros que forman parte de la totalidad de los equipos, ademas de los costos, mano de obra, gastos e impuestos que conformen la aplicacion del uso de la garantia.

En antecion al analisis el COMITE DE SELECCION, ha identificado que la garantia tecnica es innecesaria al exigirse la garantia comercial que cubre los desperfectos de fabricacion en los componentes referidos en el parrafo precedente por el periodo de 1 año, asimismo se ha acordado elimiar de las bases la exigencia de presentacion de garantia tecnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE
CAPOTULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
6. GARANTIA DEL BIEN
Para la presente adquisicion los bienes tendran una garantia comercial de una (01) año contados a partir del dia siguiente de otorgado el acta de recepcion y conformidad por el area usuaria (incluye garantia tecnica y de vida util)

DEBE DECIR
CAPOTULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
6. GARANTIA DEL BIEN
Para la presente adquisicion los bienes tendran una garantia comercial de una (01) año contados a partir del dia siguiente de otorgado el acta de recepcion y conformidad por el area usuaria.