

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si disponen de los esquemas funcionales de la SET REPARTICION y CAMANA en formato cad o impresos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se confirma que se dispone de esquemas funcionales de los interruptores alcance del requerimiento, los cuales serán entregados al Contratista al inicio del servicio. Así mismo, se aclara que al ser interruptores relativamente antiguos, no se se cuenta con toda la información, por lo que el Contratista conforme lo indicado en el numeral 16.1.4 REEMPLAZO DE INTERRUPTOR TIPO LTB145D1/B, SERIE 8505879, Plan de montaje, deberá levantar la información en campo para el correcto montaje del interruptor, la ingeniería levantada en campo será entregada a SEAL antes del reemplazo del interruptor para su revisión y aprobación, la ingeniería final será entregada junto con el informe final en formato dwg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar las distancia entre ejes de los pernos de anclaje de la SE REPARTICION y SE CAMANÁ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se adjunta la distancia entre ejes de los pernos de anclaje de las bases de los interruptores de SET Repartición y Camaná. (se adjunta planos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar si se reutilizan los cables de control existentes de la SET REPARTICIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que el Contratista reutilizará los cables de control existentes para la conexión al interruptor que será instalado en la SET Repartición

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En caso se necesite cable de control adicional en la SE REPARTICION, confirmar si SEAL proporcionará ese cable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que en caso de requerir cable de control adicional en la SE Repartición, esta será proporcionada por SEAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar la sección del cable de fuerza de aluminio de la barra 138kV de la SE REPARTICIÓN

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, el calibre de la barra 138kV de la SE Repartición es de 240mm² AAAC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible reutilizar los Conectores del interruptor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que en el numeral: 16.1.2 TRANSPORTE DE INTERRUPTOR TIPO S1-170 F1, SERIE 3008114/1, el contratista debe suministrar y cambiar los terminales del interruptor adecuados para su conexión al sistema, por lo que no es posible reutilizar los conectores del interruptor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible considerar 12 horas de corte , para realizar el cambio de la SE REPARTICION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo coordinado con el área usuaria, se aclara que en el numeral 16.1.4 REEMPLAZO DE INTERRUPTOR TIPO LTB145D1/B, SERIE 8505879, Plan de montaje, se efectuara el corte con una duración de 10 horas, esto a razón de que considerar mas horas ocasionaría reclamos por parte de los clientes de SEAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si los trabajos se pueden realizar en dos cortes de energía, siendo uno para el reemplazo y montaje y el otro corte para pruebas eléctricas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el área usuaria, se aclara que en el numeral 16.1.4 REEMPLAZO DE INTERRUPTOR TIPO LTB145D1/B, SERIE 8505879, Plan de montaje, debido al tiempo requerido para ejecutar esta actividad, el interruptor quedará inhabilitado para disparo por relé, hasta que en un segundo corte se culmine la conexión de los cables de control y se efectúen las pruebas respectivas para la correcta operación del interruptor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De requerir cable de aluminio para la conexión del interruptor a la barra 138kV, confirmar si SEAL lo proporcionará.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, en caso de requerir cable de aluminio para la conexión del interruptor a la barra 138kV, esta será proporcionado por SEAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si el interruptor de CAMANA se encuentra fuera de servicio y con los cables de fuerza sin tensión. Favor compartir una foto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se confirma que el interruptor de Camaná se encuentra fuera de servicio y con los cables de fuerza sin tensión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Cuántos días se tiene previsto realizar el mantenimiento, pruebas y desmontaje del interruptor de la SET CAMANA?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que esta actividad debe ser realizada antes del corte programado para el cambio del interruptor, asimismo, se debe tener todas las actividades previas culminadas para reducir los tiempos de cambio del interruptor, por lo que el desmontaje, mantenimiento y traslado del interruptor debe realizarse antes de la fecha del corte programado, este cronograma debe ser presentado por la Contratista en su plan de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible entregar el interruptor desmontado de la SE REPARTICIÓN con los polos llenos de SF6 , esto con la finalidad que no le ingrese humedad a las cámaras ya que estará almacenado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado con el área usuaria, se aclara que el numeral 16.1.1 MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR, TIPO S1-170 F1, SERIE 3008114/1, Desmontaje de interruptor tipo LTB145D1/B, serie 8505879, se aceptara que los equipos desmontados podrán quedar llenos con gas SF6 para evitar el ingreso de humedad a las cámaras del interruptor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Luego de montar el interruptor de la SE CAMANA en la SE REPARTICIÓN , confirmar a los cuantos días se realizará el segundo corte para concluir el cableado eléctrico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que, en coordinación con SEAL, el segundo corte se efectuará dentro del plazo de ejecución indicado en las bases que es de sesenta (60) días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Para los retoques de pintura en las estructuras , indicar el tipo de pintura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que en el numeral 16.1.1 MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR, TIPO S1-170 F1, SERIE 3008114/1: Mantenimiento, La pintura debe ser proporcionada por el contratista y debe ofrecer resistencia a la corrosión y factores climáticos.

Asimismo el contratista deberá efectuar el pintado con el mismo color de la estructura metálica que tiene el interruptor a reemplazar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:52:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si es requisito contar la presencia de un Ingeniero de Seguridad durante los trabajos o si es posible que el Ing. Supervisor asuma este rol

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo indicado por el área usuaria, se aclara que en el requerimiento de área usuaria no se solicita un Ing. de Seguridad durante los trabajos, pero es indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato considerando los dispositivos contemplados en el numeral 10 del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:54:33

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar respecto a la extracción de gas SF6, como se solicita que se realice esta actividad.
Indicar que equipos se deben utilizar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que en el numeral 16.1.4 REEMPLAZO DE INTERRUPTOR TIPO LTB145D1/B, SERIE 8505879, Montaje de interruptor tipo S1-170 F1, serie 3008114/1, la actividad se ejecutaría en caso se requiera extraer el gas SF6 para el mantenimiento del interruptor y posterior llenado una vez culminado los trabajos de mantenimiento. Así mismo, conforme se indica en las bases 16.1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, esta debe realizar las verificaciones de campo previas a la ejecución del servicio donde identificarán los equipos que se deberán utilizar para la ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:54:33

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Considerando que el Interruptor de SE Repartición esta inoperativo, confirmar que a su desmontaje no se realizarán pruebas eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo indicado por el área usuaria, se aclara que no se realizará pruebas eléctricas al interruptor retirado de la SET Repartición

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Mantenimiento de Interruptor de Potencia de 138KV y su Traslado e Instalación en reemplazo de un Interruptor ubicado en la SET Repartición

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:54:33

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Favor confirmar las condiciones de entrega del interruptor a desmontar en SE Repartición. Es decir, embalaje, lugar de entrega, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria, se aclara que el numeral 16.1.1 MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR, TIPO S1-170 F1, SERIE 3008114/1, Desmontaje de interruptor tipo LTB145D1/B, serie 8505879, los equipos desmontados serán embalados adecuadamente y trasladados hasta los almacenes de SEAL ubicados en: P.J. Ciudad Blanca Mz. ¿X¿ lote 1 Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null