

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONCRETO PRE MEZCLADO FC=245 KG/CM2

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	14:53:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según bases indican que requieren slump de 2" a 4", el cual es un asentamiento muy bajo, de acuerdo a la revisión de nuestra área de Calidad, el slump recomendado es de 4" a 6", favor confirmar la especificación del slump.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERANDO QUE, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN OBRA Y CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PRONTO ACABADO DE ALBAÑILERIA DE LA AMPLIA SUPERFICIE A VACIAR EN EL HORARIO HABITUAL DE TRABAJO, SE REQUIERE DE UN CONCRETO CON LA TRABAJABILIDAD INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ALCANZADAS, MANTENIENDO LAS INDICADAS DE 2" A 4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONCRETO PRE MEZCLADO FC=245 KG/CM2

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	14:53:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Debido a la ubicación y lejanía de la obra, el diseño del concreto debería considerar una mantención a 4 horas, favor confirmar el diseño, así mismo si éste diseño se ha considerado en la evaluación del mercado, ya que el costo del diseño con mantención a 4 horas, es diferente a un concreto estándar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERANDO QUE LA UBICACION DE LA OBRA SE DIO A CONOCER EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OPORTUNAMENTE, POR LO QUE, LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA ASI COMO LA TECNOLOGIA DE PREPARACION Y TRANSPORTE CORRE POR LA RESPONSABILIDAD DEL POSTOR, SIEMPRE QUE, EN OBRA SE TENGAN LAS CONDICIONES TECNICAS SOLICITADAS DEL BIEN COMO EL SLUM Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS TESTIGOS DE CONCRETO Y DEMAS SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PONIENDO ENFASIS EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESION QUE SERA VERIFICADA EN LOS PERIODOS NORMATIVOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-