

Vista fotográfica: Vista del centro de Salud Huaribamba

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCARELICA.



Vista fotográfica: Vista exterior del del centro de Salud Huaribamba

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCARELICA.



Vista fotográfica: Veredas y drenaje pluvial colapsadas.

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAVELICA.







Vista fotográfica: Paredes con la pintura maltratada por filtraciones de agua.  
Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAVELICA.





Vista fotográfica: Paredes con fisuras.

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAVELICA.





Vista fotográfica: Cielo raso sin presencia de baldosas .

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAVELICA.







Vista fotográfica: Acceso peatonal sin presencia de barandas .

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAVELICA.





Vista fotográfica: Tanque elevado y tanque cisterna sin mantenimiento .  
Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAMELICA.







Vista fotográfica: Canaletas pluviales en mal estado.

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCARELICA.








Vista fotográfica: Luminarias malogradas.

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAVELICA.





Vista fotográfica: Canaletas pluviales colapsadas.

Proyecto: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORÍA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAMELICA.

