

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-CS/MDSM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de la Obra: ¿Reparación de pistas y veredas en la calle Virú, calle 29, calle 28 de Julio, calle Santa Rosa, calle San Martín de Porres, calle Dos de Mayo, calle General José Rufino Echenique Benavente, calle José Olaya Balandra, calle Aviación, calle 20A, calle 19, calle 16, calle Lima, distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima¿ - Segunda etapa, con Código Unificado N° 2481804

Nro. Item : 1

Descripción del Item: Supervisión de la obra: Reparación de pistas y veredas en la calle Virú, calle 29, calle 28 de Julio, calle Santa Rosa,

| Postor | Estado de registro de propuesta | Estado de admisión | Puntaje técnico | Estado de calificación |
|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| GONZALES MARTEL EDWIN JUAN | Valido | Admitida | 80.0 | Calificada |
| GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO | Valido | Admitida | 80.0 | Calificada |
| CONSORCIO CALLAO | Valido | Admitida | 80.0 | Calificada |
| ISTOVA | Valido | Admitida | 100.0 | Calificada |
| CERON CUCCHI SIXTO | Valido | Admitida | 100.0 | Calificada |
| MENDOZA PEREZ DANTE MOISES | Valido | Admitida | 80.0 | Calificada |
| ACP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS | Valido | | NO | |
| CONSORCIO SUPERVISOR VIAL | Valido | | NO | |