

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

**Nomenclatura :** AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MDSRAY/CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA ACTIVIDAD: ¿LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN CON ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DEL RIO YANAJANCA POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL CASERÍO NUEVO JAÉN, DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, PROVINCIA DE MARAÑÓN, REGIÓN HUÁNUCO

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA ACTIVIDAD: ¿LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN CON ROCAS AL

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO RIO YANAJANCA	Valido	Admitida	100.0	Calificada