

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>A:</b><br><b>Gerencia Departamento Ambiental</b>  | <b>LUGAR Y FECHA:</b><br><b>Piura, 19 de julio de 2023</b>  |                   |
| <b>DE:</b><br><b>Gerencia Departamento Oleoducto</b> | <b>ASUNTO:</b><br>Finalización de Actividades de Contención y Recuperación de Crudo – Contingencia Km 358.8 ONP |                   |
|  | <b>NUESTRO ARCHIVO</b>  | <b>SU ARCHIVO</b> |

Como es de su conocimiento, el 15.05.2023 se activó el Plan de Contingencia derivado del corte intencional de la tubería en la progresiva Km 358.8 del ONP. Como parte del Plan de Contingencia, esta Gerencia viene desarrollando las actividades de contención y recuperación del crudo derramado que ha discurrido por el cauce de las quebradas Numpatkaim y Tundunza, esta última que desemboca en el río Nieva.

Actualmente los trabajos se encuentran concentrados en *i) la quebrada Numpatkaim*, donde se ha recogido hasta el día 17.07.2023 un total de 65 galones de crudo emulsificado y 17,137 bolsas con residuos impregnados con hidrocarburos (maleza, suelo, EPPs, plásticos, paños oleofílicos y paño industrial, etc.), y *ii) en la quebrada Tundunza*, donde se ha recogido hasta el día 17.07.2023 un total de 2,550 bolsas con residuos impregnados con hidrocarburos (maleza, suelo, EPPs, plásticos, paños oleofílicos y paño industrial, etc.); los residuos recogidos se vienen depositando en siete acopios de paso y luego trasladados a dos almacenes generales temporales para posterior recojo y envío a relleno autorizado.

En los cauces de la quebrada Numpatkaim y quebrada Tundunza, donde se tienen cuatro (04) barreras de contención y dos (02) diques de contención artesanal, las inspecciones realizadas arrojan la no presencia de crudo sobrenadante y escasas iridiscencias.

Por lo indicado, se ha proyectado la presencia en la zona hasta el 30.08.2023 con el término de la etapa de contención y recuperación, que como indicamos, se encuentra concentrada en la quebrada Numpatkaim (long aprox de 4.25km). y quebrada Tundunza (long aprox de 3.02km).

Se recomienda la inmediata presencia de personal supervisor de vuestra gerencia con la finalidad de tomar conocimiento in situ de la magnitud de la contingencia que permita determinar el alcance del servicio de la siguiente fase, que incluye las actividades de limpieza, remediación y evaluación ambiental, de forma que no se produzca ningún reclamo social por las comunidades, debido a ausencia de PETROPERU en la zona de la contingencia.

Adicionalmente, se solicita la presencia de un representante de vuestra área para los días 29 y 30.08.2023, con la finalidad de realizar un recorrido del área afectada y la correspondiente firma del Acta de Transferencia de la zona de emergencia indicada.



Firmado digitalmente por:  
 MANOSALVA ALARCÓN Antonio Leonardo  
 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA  
 PE  
 Lima-Lima  
 Motivo: Aprobado  
 Fecha: 19/07/2023 13:19:17-0500

**Antonio Manosalva Alarcón**  
 Gerente (e)

C.C.: Jefatura Mantenimiento  
 Jefatura Gestión Social Oleoducto y E&P  
 Jefatura Ambiental, Transporte y Distribución  
 Jefatura Operativa  
 Unidad Mantto. Derecho de Vía  
 Unidad Mantenimiento Tubería