

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION

**Nomenclatura :** PEC-PROC-1-2023-MDA/CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Obra

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR, BUZONES DE ALCANTARILLADO Y EL MURO DE PROTECCIÓN EN EL MALECÓN INDEPENDENCIA DISTRITO DE ASCENSIÓN  
PROVINCIA DE HUANCAMELICA REGIÓN DE HUANCAMELICA

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR, BUZONES DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO MALECON INDEPENDENCIA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SAN JUAN	Valido	No Admitida	-	-