

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

**Nomenclatura :** AS-SM-267-2024-MDSM/CS-3

**Nro. de convocatoria :** 3

**Objeto de contratación :** Consultoría de Obra

**Descripción del objeto :** SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACION DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO ICHIC POTRERO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH¿, CON CUI 2555638

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACION DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO ICHIC POTRERO EN EL

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO MOSNA II	Valido	Admitida	80.0	Calificada
CHAMPI YANQUI LUIS	Valido		NO	