

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

**Nomenclatura :** AS-SM-13-2023-EPSEL S.A.-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Consultoría de Obra

**Descripción del objeto :** ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR DE EMERGENCIA:REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) LOCALIDAD DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTIZ Y LA VICTORIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ¿ CUI 2592152.

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR DE EMERGENCIA: ¿REPARACIÓN DE RED DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SOFIA	Valido	Admitida	98.0	Calificada
RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO LAMBAYEQUE	Valido	Admitida	0.0	Descalificada