

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

**Nomenclatura :** CP-SM-1-2022-PROAMAZONAS/CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Consultoría de Obra

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ¿RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS" CON CUI N° 223

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SUPERVISOR HALIPA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO EDIFICACIONES I	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL	Valido	Admitida	0.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR LEVANTO	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
CONSORCIO CONSULTOR KUMPANAMA	Valido	Admitida	60.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR IGLEVANTO	Valido	Admitida	0.0	Descalificada
CONSORCIO SANTA FE LEVANTO	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS	Valido	Admitida	60.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR CULTURAL	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
CONSORCIO TROPICO	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR MYPE	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
Consortorio Consultor Amazonas	Valido	Admitida	60.0	Descalificada