

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Nro. Item : 1

Descripción del Item: CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Valido	Admitida	100.0	Calificada