


ANEXO N° 03

ADMISION DE OFERTAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-2-2024-MDLL/CS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE MARCOBAMBA DEL DISTRITO DE LLACANORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 puntos)

POSTOR	FACTORES DE EVALUACION							PUNTAJE TOTAL
	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				B. METODOLOGÍA PROPUESTA			
	M >= 3.0 VECES EL VALOR REFERENCIAL (70 PUNTOS)	M >= 2.5 VECES EL VR Y < 3.0 VECES EL VR (65 PUNTOS)	M > 2.0 VECES EL VR Y < 2.5 VECES EL VR (60 PUNTOS)	PUNTAJE	Desarrolla Metodología de Trabajo (20 puntos)	No Desarrolla Metodología de Trabajo (00 puntos)	PUNTAJE	
1 CONSORCIO AVE FENIX INTEGRADO POR CONVECAL CON RUC 20601222788 Y FARIAS FEJOO JUAN HERMAN CON RUC 10175209587	X			70		En el ítem 6 conocimiento del proyecto no describe las metas del proyecto específicamente el COMPONENTE SOCIAL, en el punto 6.5 recomendaciones generales ítem s/n recomendaciones para una supervisión correcta del CONSORCIO AVE FENIX el componente social no lo menciona. Para dar forma a lo que describe en su metodología y darle sentido a lo que describe, es importante, que en el conocimiento del proyecto el CONSORCIO haya realizado una visita de campo, para dar recomendaciones reales a las metas proyectadas del proyecto en la ejecución de la obra por lo tanto su propuesta no es la adecuada	0	70
2 CONSORCIO SAN LUIS INTEGRADOS POR PALOMINO ALCA VIRGILIO CIPRIANO CON RUC: 10283105968 Y POR QUISPE ALFARO ALFREDO CON RUC 10282269282	X			70		En el ítem 6 conocimiento del proyecto lo que describe el CONSORCIO SAN LUIS está descrito de acuerdo a lo que dice el expediente técnico pero la FORMA en que se presentan los problemas en la ejecución de la obra y dar soluciones reales en el momento que inicie la ejecución de la obra, como lo puede describir sin haber realizado una visita de campo el CONSULTOR tiene que comprometerse con el proyecto por lo tanto su propuesta no es la adecuada.	0	70
3 CONSORCIO SUPERVISOR MARCOBAMBA INTEGRADO POR BEYODAS GALLARDO VICTOR HUGO CON RUC: 10476233025 Y POR CORPUS ACOSTA JIMMY SILVESTRE CON RUC: 10405160621	X			70		En ítem 6 conocimiento del proyecto lo que describe el CONSORCIO SAN LUIS está descrita de acuerdo a lo que dice el expediente técnico pero la FORMA en que se presentan los problemas en la ejecución de la obra y dar soluciones, se tienen que hacer una visita de campo para tener conocimiento del proyecto y darle sentido a lo que escribe o describe en su metodología propuesta por lo tanto su propuesta no es la adecuada.	0	70
4 BEJARANO TRUJILLO LUIS MIGUEL	X			70		En el ítem 6 de conocimiento del proyecto el consultor NO describe las metas del proyecto, en un proceso de ejecución en una obra de saneamiento la visita de campo es importante para tener una descripción a lo que escribe y dar soluciones para cumplir las metas en la ejecución del proyecto su propuesta no es la adecuada.	0	70
5 GARCIA AZAÑEDO CARLOS ALEXANDER	X			70	X		30	100

Para acceder a la evaluación económica el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 80 Puntos

		
DANY NELSON REYES SALAZAR PRESIDENTE COMITÉ	SANCHEZ FERNANDEZ JORGE IVAN PRIMER MIEMBRO	TAPIA OCAS ANDER JHOEL SEGUNDO MIEMBRO
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		