

PERÚ

Ministerio de Educación

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

N

1967

1978

JR. ESTEBAN CAMERE

AV. EL CARMEN

SERVICIO :

"ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE LOCALES ESCOLARES"

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : SANTIAGO DE SURCO

CENTRO POBLADO : SAN ROQUE

DIRECCIÓN : JR. ESTEBAN CAMERE

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JORGE LEON VASQUEZ

C.I.P. 049242

JORGE LEON VASQUEZ

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 49242

LOCAL EDUCATIVO:

II.EE. 6047 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

(COD. LOCAL 340170)

PLANO:

PLANTA GENERAL

ESQUEMA CON ZONAS A INTERVENIR

LÁMINA:

L - 01

ESCALA:

1 /400

FECHA:

ABRIL - 2023

JR. ESTEBAN CAMERE

INGRESO

INGRESO

PABELLÓN (02 PISOS)

BAÑOS

PABELLÓN (01 PISO)

KIOSKO

PABELLÓN (02 PISOS)

CANCHA DEPORTIVA PATIO PRINCIPAL

AULAS PREFABRICADAS A PROYECCIÓN (01 PISO )

AULAS PREFABRICADAS (01 PISO )

OFICINA CERRADA (01 PISO )

BAÑOS

INGRESO

AV. EL CARMEN

PLANTA DEL LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

ESC. 1/400

LEYENDA	
<div></div>	CERCO PERIMETRICO EN RIESGO INMINENTE - MURO CON INCLINACION
<div></div>	CERCO PERIMETRICO EN RIESGO INMINENTE - MURO ARTESANAL DEBILITADO
<div></div>	CERCO PERIMETRICO SIN RIESGO
<div></div>	CERCO PERIMETRICO NUEVO DE ALUZINC - REQUIERE MANTENIMIENTO