

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código : 20606734426

Nombre o Razón social : NZ LIGHT S.A.C.

Fecha de envío : 05/08/2024

Hora de envío : 16:17:40

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Indica " Conformidad emitida por la Subunidad de Mantenimiento y Conservación de Sedes de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de Sedes del Proyecto Especial, previo informe del especialista designado por la misma subunidad" . Por favor aclarar cuanto es el tiempo total (en días calendario) que tomará la entrega de conformidad referida, incluyendo la designación del especialista comentada, para precisión de los postores; a partir de recinidos los entregables indicados en las bases.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.5    **Literal:** 2.5    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que el numeral 13 de los Términos de Referencia menciona que: de acuerdo con el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremos 168-2020-EF, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción del entregable.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura :AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indica " Supervisor (01). Tener experiencia mínima de dos (02) años como supervisor y/o coordinador y/o inspector y/o residente y/o especialista y/o responsable de mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo y/o instalación y/o programación y/o diseño y/o implementación y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o adecuación y/o remodelación de sistemas de iluminación de campos deportivos y/o industrias y/o alumbrado público y/o centros comerciales y/o piscinas y/o estadios y/o teatros y/o auditorios y/o lozas deportivas y/o coliseos en el sector público y/o privado, contados desde la obtención de la colegiatura". Observamos que siendo muy específica la naturaleza del servicio requerido SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO y detallándose como finalidad pública en el numeral 3 de los términos de referencia que se desea contar con sedes en adecuadas condiciones de operatividad, seguridad y confort para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-2024, la experiencia solicitada para el personal clave es muy general y poco específica para la envergadura del objetivo, por lo tanto la experiencia debería ser solamente en trabajos en altura (torres) para campos deportivos y/o piscinas y/o estadios y/o coliseos deportivos, y de características de alta competencia como son los Juegos Bolivarianos, ya que todo lo demás considerado como posible experiencia del personal clave va en desmedro de la relevancia del servicio y la finalidad de inversión pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación del participante,se precisa que la experiencia solicitada para els upervisor ha sido establecida para cumplir con la finalidad del requerimiento,ya que la experiencia es acorde y esta relacionada con las actividades a desarrollar descritas en los términos de referencia, así como tambien se busca garantizar la pluralidad de postores.Por lo tanto, no se acoge la observación y se mantienen los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indica " Experiencia del postor en la especialidad. Se consideran servicios iguales o similares a los siguientes: i) mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo y/o instalación y/o programación y/o diseño y/o implementación y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o adecuación y/o remodelación de sistemas de iluminación de campos deportivos y/o industrias y/o alumbrado público y/o centros comerciales y/o piscinas y/o estadios y/o teatros y/o auditorios y/o lozas deportivas y/o coliseos en el sector público y/o privado". Observamos que siendo muy específica la naturaleza del servicio requerido SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO y detallándose como finalidad pública en el numeral 3 de los términos de referencia que se desea contar con sedes en adecuadas condiciones de operatividad, seguridad y confort para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-2024, la experiencia del postor en la especialidad es muy general y poco específica para la envergadura del objetivo, por lo tanto se solicita adecuar la observación y detallar que la experiencia debería incluir exclusivamente en trabajos en altura (torres) para iluminación LED para campos deportivos y/o piscinas y/o estadios y/o coliseos deportivos que hayan logrado certificación internacional para eventos deportivos internacionales según reglamentación federativa de los deportes a realizarse en los mismos y de características de alta competencia mínima como son los Juegos Bolivarianos, ya que todo lo demás considerado como posible experiencia del postor va en desmedro de la relevancia del servicio y la finalidad de inversión pública, siendo un alto riesgo para la inversión del Proyecto Especial Legado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación del participante, se precisa que la experiencia en la especialidad solicitada para el postor ha sido establecida para cumplir con la finalidad del requerimiento, ya que la experiencia es acorde y esta relacionada con las actividades a desarrollar descritas en los términos de referencia, así como también se busca garantizar la pluralidad de postores. Por lo tanto, no se acoge la observación y se mantienen los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.b: Se indica una serie de artefactos de iluminación de la familia Omniblast Gen2, cuyas potencias no concuerdan con las hojas técnicas del fabricante y las potencias resultas distintas. Por favor corregir y verificar las potencias de los artefactos de iluminación completos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que las características técnicas (potencias) de las luminarias existentes en las subsecciones detalladas en el literal b) del numeral 8.3 de los Términos de Referencia fueron copiados de las fichas técnicas del fabricante así como de la memoria descriptiva del proyecto. Por lo tanto, no se acoge la consulta y se mantienen las potencias establecidos en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.b: Se indica una serie de artefactos de iluminación de la familia Omniblast Gen2 que no encienden; con diversas opciones de fotometrías (por ejemplo: 5184/5185/5182, etc) sin detallar cuantas son de cada fotometría con precisión. Por favor corregir e indicar la cantidad exacta de cada fotometría, pues los artefactos requeridos son de importación y deben importarse con exactitud la cantidad de cada fotometría requerida para el correcto funcionamiento de la solución de iluminación final y puedan obtenerse los valores de iluminación esperados.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se acoge la solicitud de indicar la cantidad exacta de luminarias con su respectiva fotometría. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.3. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE SOFTBALL Y RUGBY RUGBY

Para las subsedes de Softball y Rugby las luminarias se encuentran ubicadas en torres de hasta 40 metros de altura, para acceder a las luminarias existe una escalera de gato instalada desde la base de la torre hasta la plataforma superior; para subir es de uso obligatorio la utilización de arnés de seguridad y línea de vida certificados, las actividades para el mantenimiento son las siguientes:

- a) Desenergizado eléctrico de las luminarias.
- b) Suministro y reemplazo de luminarias de acuerdo con el siguiente detalle: (...)

Entidad convocante :PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura :AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.b: Se indica una serie de artefactos de iluminación de la familia Omniblast Gen2 que no encienden; con algunas características técnicas, mas no se encuentran completas para poder solicitar al fabricante el detalle de suministro correcto, por favor indicar : POTENCIA REAL, CANTIDAD DE LUMINARIAS EN CADA CAMPO DE JUEGO SEGUN OPTICA, TIPO DE DRIVER DE CONTROL, TEMPERATURA DE COLOR, IRC MINIMO, HERMETICIDAD Y RESISTENA A IMPACTOS, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, TIPO DE PROTECCION CONTRA LA CORROSION, FLUJO LUMINOSO MINIMO REAL (OUTPUT), FLUJO LUMINOSO MINIMO NOMINAL. Sin esos datos que implican precisión para obtener niveles de iluminancia y uniformidad sobre los campos de juego, será imposible lograr el óptimo funcionamiento del sistema de iluminación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se acoge la solicitud de detallar las características técnicas: potencia, cantidad de luminaria en cada campo de juego segun óptica, características de driver de control, temperatura de color, IRC, hermeticidad, resistencia a impacto, protección contra sobretensiones, flujo luminoso de las luminarias a ser reemplazadas. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio comprende realizar el mantenimiento correctivo a la iluminación de los campos deportivos de Softbol y Rugby del Complejo Deportivo Villa María del Triunfo según el cuadro que se presenta a continuación: (...)

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.c: se indica: " Ubicación de la nueva luminaria en el mismo ángulo que la luminaria original". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad pueda entregar el plano de orientación de los artefactos de iluminación para poder reponer la luminaria en el mismo ángulo original, pues en caso contrario no habría precisión en el montaje y no necesariamente se cumplirá con los niveles esperados finalmente.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: C Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que la información técnica solicitada será entregada al inicio del servicio al postor que se adjudique el servicio en mención, previa firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.n: se indica: " Resellado de la luminaria para que mantenga la hermeticidad IP66". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad pueda aclarar el alcance, pues si van a instalarse nuevas luminarias en reemplazo de las que no encienden, no debería necesitarse abrir los artefactos pues el solo hecho de hacerlo hace que pierdan sus niveles de hermeticidad originales, por favor aclarar cual es el objetivo de abrir y resellar artefactos de iluminación LED, que son electrónicos y pierden garantía como cualquier artefacto electrónico al abrirse sin soporte técnico directo del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: N Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que en el literal n)del numeral 8.3de los términos de referencia se menciona: Resellado de la luminaria para que mantenga la hermeticidad IP66,sin embargo no se menciona que se tiene que"abrir" la luminaria. Sin embargo, a fin de evitar confusiones se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.3. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE SOFTBALL Y RUGBY (...)

n) Proteger superficie de la luminaria con espuma aislante expansiva .



Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.n: se indica: " Resellado de la luminaria para que mantenga la hermeticidad IP66". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad pueda aclarar el alcance, si se refieren a resellar los artefactos pre existentes y que no se cambiarán, va a resultar practicamente imposible brindar garantía sobre ello, pues se entendería que los artefactos han sido manipulados para necesitar un "resellado". Se reitera que son artefactos electrónicos sensibles y por la altura a la que se encuentran cualquier servicios adicional será de alto costo para la Entidad. Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: N Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que en el literal n) del numeral 8.3de los términos de referencia se menciona: Resellado de la luminaria para que mantenga la hermeticidad IP66,sin embargo no se menciona que se tiene que"abrir" la luminaria. Sin embargo, a fin de evitar confusiones se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.3. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE SOFTBALL Y RUGBY (...)

n) Proteger superficie de la luminaria con espuma aislante expansiva .

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.r: se indica: " Realizar el estudio lumínico finalizado el mantenimiento en cada subsede, considerando un punto de medición como mínimo en cada 10m2". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad pueda aclarar el alcance,Cuales son los parametros de cálculo que la Entidad desea utilizar para considerar los artefactos preexistentes, ya que no se conoce el estado real de los mismos. Por favor brindar los parámetros de calculo completos

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: R Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que en el literal r)del numeral 8.3de los términos de referencia se menciona: Realizar el estudio lumínico finalizado el mantenimiento en cada subsede,considerando un punto de medición como mínimo en cada10m2,el estudio lumínico solicitado se refiere a la medición de los niveles de iluminación, cuyo valor de medición es en Lux (lx) a una altura de 1.5 metros de altura medidos desde el nivel de piso. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.3. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE SOFTBALL Y RUGBY (...)

r)Realizar estudio lumínico finalizado el mantenimiento en cada subsede,considerando un punto de medición como mínimo en cada 10m2 cuyo valor de medición es en Lux (lx) a una altura de 1.5 metros medidos desde el nivel de piso .

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.r: se indica: " Realizar el estudio lumínico finalizado el mantenimiento en cada subsede, considerando un punto de medición como mínimo en cada 10m2". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad entregue los planos en CAD/dwg de cada una de las subsedes, así como el archivo fotométrico base de los artefactos preexistentes para poder realizar el cálculo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: R Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que la información técnica solicitada será entregada al inicio del servicio al postor que se adjudique el servicio en mención, previa firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.3.r: se indica: " Realizar el estudio lumínico finalizado el mantenimiento en cada subsede, considerando un punto de medición como mínimo en cada 10m2". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad indique cuál es el nivel de iluminancia, uniformidad y deslumbramiento, así como potencia real, requeridos en el cálculo.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8.3 Literal: R Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que en el literal r)del numeral 8.3 de los términos de referencia se menciona:Realizar el estudio lumínico finalizado el mantenimiento en cada subsede,considerando un punto de medición como mínimo en cada10m2,el estudio lumínico solicitado se refiere a la medición de los niveles de iluminación,cuyo valor de medición es en Lux (lx) a una altura de 1.5 metros de altura medidos desde el nivel de piso. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.3. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE SOFTBALL Y RUGBY (...)

r)Realizar estudio lumínico finalizado el mantenimiento en cada subsede,considerando un punto de medición como mínimo en cada10m2 cuyo valor de medición es en Lux (lx) a una altura de 1.5 metros medidos desde el nivel de piso

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 8.4.U: se indica: " Suministro, reemplazo y programación de 04 radios, compatibles con el sistema instalado". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad indique específicamente cuál es la marca y modelo de los radios a los que se refiere, para poder incorporar su costo en nuestra propuesta, en caso contrario estaríamos yendo a ciegas a ofertar un proceso de tanta importancia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.4 Literal: U Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que no se puede indicar específicamente la marca y el modelo de los radios,ya que eso supondría un direccionamiento del servicio con una marca en particular,sin embargo se detallaran las características técnicas principales de las radios existentes,a fin de que pueda evaluar sus propuestas salvaguardando la compatibilidad del sistema. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.4. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE TABLEROS

(...)

u)Suministro,reemplazo y programación de 04 radios(02ensoftbol y 02enrugby),compatibles con el sistema instalado.Las características de las radios preexistentes son las siguientes: Radio 915 MHz, KR900 Serial, FCC, CSA - Schneider Electric (Ref: TBURKR900-00001DH0) .

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 9.17: se indica: " Contratista emitirá un Certificado de Operatividad y Mantenimiento con una validez de 12 meses". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad confirme que ese certificado solo aplica a los materiales nuevos que se suministren y por ningún motivo a los bienes sobre los cuales se vayan a hacer solo mantenimiento o trabajos menores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 9.17 Literal: 9.17 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que en el numeral 9.17 se indica:"A la culminación del servicio,el contratista emitirá un Certificado de Operatividad y Mantenimiento con una validez de 12meses",este Certificado de Operatividad y Mantenimiento aplica para los equipos suministrados por el contratista que forman parte de los Términos de Referencia, dicho certificado no abarca otros equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 9.18: se indica: " Contratista emitirá una Carta de Garantía del Servicio con una garantía por las actividades descritas en el numeral 8 de los TDR con una validez de 12 meses". Consultamos y solicitamos por favor, que la Entidad confirme que esa carta solo aplica a los materiales nuevos que se suministren y por ningún motivo a los bienes sobre los cuales se vayan a hacer solo mantenimiento o trabajos menores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.18 Literal: 9.18 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que en el numeral 9.18 se indica:"A la culminación del servicio,el contratista emitirá una Carta de Garantía,con una garantía por las actividades descritas en el numeral 8 de los Términos de Referencia,con una validez mínima de 12 meses",esta Carta de Garantía aplica para los equipos suministrados por el contratista que forman parte de los Términos de Referencia, dicha carta no contempla otros equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 10: se indica: " Plazo de ejecución : El plazo de ejecución del servicio será hasta los 30 días calendario ". Siendo bienes de importación cuyo plazo no es menor a 120 días calendario para considerarlos en stock disponible en Lima, conforme se ha realizado consulta a los fabricantes, se solicita que el plazo incluya el proceso de compra de bienes y se extienda cuando menos a 130 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 10 Literal: 10 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que durante el estudio de mercado realizado por la Subunidad de Logística existieron postores que presentaron sus respectivas propuestas económicas sin observar el plazo de ejecución. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la indagación de mercado ha determinado que existe pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento, no se acoge la consulta y se mantiene el plazo de ejecución establecido en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 10: se indica: " Plazo de ejecución : El plazo de ejecución del servicio será hasta los 30 días calendario ". La única forma de que un postor logre el plazo esperado es que ya se hubieran realizado compras de los bienes requeridos con 90 días de anticipación, por lo cual observamos que el proceso estaría favoreciendo a postores que ya tuvieran conocimiento del mismo con anticipación. Se solicita brindar un plazo adecuado conforme al mercado de artefactos LED de altas prestaciones para permitir pluralidad de postores del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 10 Literal: 10 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que durante el estudio de mercado realizado por la Subunidad de Logística existieron postores que presentaron sus respectivas propuestas económicas sin observar el plazo de ejecución. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la indagación de mercado ha determinado que existe pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento,no se acoge la observación y se mantiene el plazo de ejecución establecido en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 12.L: se indica: "Los "Protocolo de Pruebas" y "Estudio Lumínico, los cuales deberán incluir los datos de cada equipo y el listado de parámetros" Solicitamos a la Entidad indicar la lista de parámetros requeridos, pues no es el postor el que deba indicar los parámetros que desee incorporar, sino la propia Entidad quien defina los mismos. Si fuera completamente libre, el postor puede poner cualquier parámetro y ser válido, ya que la Entidad no manifiesta su posición técnica al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 12 Literal: L Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que en el literal l) del numeral 12 de los términos de referencia se menciona que el entregable debe contener "Los "Protocolo de Pruebas" y "Estudio Lumínico, los cuales deberán incluir los datos de cada equipo y el listado de parámetros", se acoge la solicitud de especificar el detalle de los parámetros solicitados, a fin de que los postores tomen en consideración para su propuesta. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. ENTREGABLE

(...)

l) Los Protocolo de Pruebas y Estudio lumínico, los cuales deberán incluir los datos de cada equipo y el listado de parámetros, debidamente firmados y sellados (sello del Colegio de Ingenieros del Perú) por el supervisor del servicio. La lista de parámetros de los Protocolos de Pruebas deberá incluir: Datos técnicos de cada luminaria nueva instalada (marca, modelo, serie, fotometría y ángulo de instalación) y los datos técnicos del instrumento a utilizar para las mediciones de nivel de iluminación (marca, modelo y serie) .

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 12.L: se indica: "Los "Protocolo de Pruebas" Solicitamos a la Entidad indicar claramente cuál es el alcance y parámetros requeridos para " Protocolo de Pruebas" con exactitud, para poder costear como parte del servicio con precisión.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 12 Literal: L Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que en el literal l)del numeral 12 de los términos de referencia se menciona que el entregable debe contener"Los"Protocolo de Pruebas"seran las mediciones del nivel de iluminacion cuya unidad esel(Lux),se acoge la solicitud de especificar el detalle de los protocolos de pruebas solicitados,a fin de que los postores tomen en consideración para su propuesta.Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. ENTREGABLE

(...)

l)Los Protocolo de Pruebas y Estudio lumínico¿,los cuales deberán incluirlos datos de cada equipo y el listado de parámetros,debidamente firmados y sellados(sello del Colegio de Ingenieros del Perú)por el supervisor del servicio.La lista de parámetros de los Protocolos de Pruebas deberá incluir:Datos técnicos de cada luminaria nueva instalada(marca,modelo,serie,fotometría y ángulo de instalación) y los datos técnicos del instrumento a utilizar para las mediciones de nivel de iluminación (marca, modelo y serie) .

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20606734426	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NZ LIGHT S.A.C.	Hora de envío :	16:17:40

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En Términos de Referencia, numeral 16 se indica: "La visita de los postores se realizará hasta dos días antes de la presentación de ofertas" Solicitamos a la Entidad poder replantear el cronograma del proceso con mayores tiempos, pues hay muchas consultas de los postores y a partir de la respuesta que se brinde a ellas, recién se podrá coordinar de forma efectiva la visita según se indica en el TDR

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 16 Literal: 16 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante,se precisa que la visita técnica se podrá realizar hasta dos días antes de la presentación de ofertas,el proveedor podrá solicitar la visita técnica de acuerdo con lo descrito en el numeral 16 de los términos de referencia.

Por lo tanto, se mantienen los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:37:05

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se indican las cantidad de lamparas que no encienden, pero no se indica si se tienen torres que en su totalidad no encienden (esto implicaría problemas con el cableado), favor de confirmar ello.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que no existen torres de iluminación que en su totalidad no encienden.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura :AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:37:05

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:  
Indicar características de los radios que se debe suministrar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que se indicarán las principales características de los radios a suministrar. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.4. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE TABLEROS

(...)

u)Suministro,reemplazo y programación de 04 radios(02 en softbol y 02 en rugby),compatibles con el sistema instalado.Las características de las radios preexistentes son las siguientes: Radio 915 MHz, KR900 Serial, FCC, CSA - Schneider Electric (Ref: TBURKR900-00001DH0) .

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:37:05

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se tiene el área para estacionar el equipo de elevación mientras no se trabaje?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que si se cuenta con área para estacionar equipo de elevación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-70-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRES DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL Y RUGBY DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:37:05

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS INCLUIR DENTRO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE PARA EL SUPERVISOR SSOMA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del participante, se precisa que en el literal b) del numeral 6.2 de los términos de referencia se adicionara a la formación académica del personal clave para Supervisor Ssoma la carrera de ingeniería ambiental. Se realizará la precisión en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 Supervisor SSOMA:

Requisitos:

Profesional titulado, colegiado y habilitado de Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Industrial o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Ambiental .