

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-57-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002

Ruc/código : 20480912960

Nombre o Razón social : CONSORCIO VISNA S.R.L.

Fecha de envío : 15/04/2025

Hora de envío : 22:25:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

sub ítem A: verificar el código:

N° 2: alternador 873781

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tal como se indica en las bases, el requerimiento técnico consiste en describir la nomenclatura y su código de fabricación de los repuestos; es así que en el numeral 2 del Sub Ítem A: se consignó únicamente por error el código de fabricación 873781, corrigiéndose por 873771, verificado en el Manual del motor propulsor TAMD 165 A, permaneciendo inalterable la nomenclatura del requerimiento, Por tanto, se realizará la precisión respectiva en la integración de bases.

Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N°2 Sub Ítem A; Capítulo III (pag 21)

SE EXCLUYE
873781

SE INCLUYE
873771

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-57-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20480912960	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO VISNA S.R.L.	Hora de envío :	22:25:38

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

sub ítem A: verificar los codigos
N° 5: medidor de voltaje 873200.
N° 7: anillos p/medidores de voltaje 828803.
N° 9: anillo de sacrificio 8262305
sub ítem B: verificar codigo
N° 3: sensor de presion de aceite SD100FAR
N° 4: sensor de temperatura DAT120025

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tal como se indica en las bases, el requerimiento técnico consiste en describir la nomenclatura y su código de fabricación de los repuestos; y de la verificación en los manuales respectivos, se indica lo siguiente:
Sub Item A:
N° 5: medidor de voltaje 873200, se confirma la validez del código de fabricación.
N° 7: anillos p/medidores de voltaje 828803, se confirma la validez del código de fabricación .
N° 9: anillo de sacrificio 8262305, por error material, se precisa el código de fabricación 826230
Sub item B:
N° 3: sensor de presion de aceite SD100FAR, se confirma la validez del código de fabricación.
N° 4: sensor de temperatura DAT120025 por error material, se precisa el código de fabricación DAT020025.
Asimismo, en todos los casos permanece inalterable la nomenclatura, del requerimiento.
Por tanto, se realizará la precisión respectiva en la integración de bases
Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub Item A; Capítulo III (pag 21)

En N° 9
Se excluye
8262305
Se incluye
826230

Sub Item B; Capítulo III (pag 22)

En N° 4
Se excluye
DAT120025
Se incluye
DAT020025

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-57-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20480912960	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO VISNA S.R.L.	Hora de envío :	22:25:38

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
sub ítem C: verificar codigos
N° 19: tapa de bomba de agua salada 8634974

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ente usuario, informa que de la verificación en el requerimiento, del Sub Ítem C: no existe ese código de fabricación, sin embargo el numeral 19 del Sub Ítem E: se consignó unicamente por error el código de fabricación 8634974, corrigiendose por 863497-4, verificado en el Manual del motor propulsor TAMD 165 A, permaneciendo inalterable la nomenclatura del requerimiento, Por tanto, se realizará la precisión respectiva en la integración de bases.

Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Sub Ítem E; Capítulo III (pag 24)

En N° 19
Se excluye
8634974
Se incluye
863497-4