

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS 69-T-210 Y 69-T-240 DE PLANTA PUCALLPA”**

Adjudicación Selectiva N° SEL-0033-2023-OPS/PETROPERÚ

Contenido de la propuesta técnica	INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C - INTERINSPECT S.A.C
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN DEL PROCESO	
<p>Numeral 8 de las Condiciones Técnicas:</p> <p>8.1. Experiencia del Postor.</p> <p>- El Postor deberá acreditar experiencia por un monto mínimo acumulado de S/ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil con 00/100 Soles) en servicios de inspección y/o mantenimiento predictivo de: equipos estáticos tales como: barcasas y/o recipientes a presión y/o de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos y/o Minero, con un máximo de diez (10) servicios desarrollados en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.</p> <p>- La experiencia del Postor se acreditará de cualquiera de las siguientes formas:</p> <p>✓ Copia de los contratos ejecutados y la correspondiente acta de conformidad por la prestación efectuada, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no será considerado.</p> <p>✓ Copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, sello de cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.</p>	<p align="center">CUMPLE (folio: 4 - 54)</p>
<p>8.2. Cumplimiento Gestión CASS</p> <p>El Postor deberá presentar el Informe de la Última Auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (presentación del informe de auditoría oficial). De acuerdo con el Art. 43 de la Ley 29783.</p>	<p align="center">NO CUMPLE (folio: 58)</p> <p align="center">Postor no acredita última Auditoría, presenta Certificado de Homologación</p>
RESULTADO	NO CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C - INTERINSPECT S.A.C

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

Ítem	Descripción del Servicio o Contrato	Empresa	Monto en Soles	Número de Servicio o Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Detalle de los Trabajos Ejecutados	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			(Incl. IGV)						
1.1	SERVICIO DE INSPECCION DE TANQUES, ESTRUCTURAS Y TUBERIAS UBICADAS EN LA ESTACION 1 DEL ONP. (Valorización 1-Factura E001-147)	PETROPERÚ S.A	S/ 40,556.43	4100009481	24.01.2020	12.02.2022	Inspección	CUMPLE	Ninguna
1.2	SERVICIO DE INSPECCION DE TANQUES, ESTRUCTURAS Y TUBERIAS UBICADAS EN LA ESTACION 1 DEL ONP. (Valorización 2- Factura E001-202)	PETROPERÚ S.A	S/ 12,117.17				Pruebas	CUMPLE	Ninguna
1.3	SERVICIO DE INSPECCION DE TANQUES, ESTRUCTURAS Y TUBERIAS UBICADAS EN LA ESTACION 1 DEL ONP. (Valorización 3-Factura E001-210)	PETROPERÚ S.A	S/ 5,193.08				Pruebas	CUMPLE	Ninguna
2	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES METALMECANICAS DEL NUEVO TERMINAL ILO (Factura E001-135)	PETROPERÚ S.A	S/ 148,645.98	4100009239	12.10.2016	30.04.2017	Inspección	CUMPLE	Ninguna

EXPERIENCIA DEL POSTOR

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C - INTERINSPECT S.A.C

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

Ítem	Descripción del Servicio o Contrato	Empresa	Monto en Soles	Número de Servicio o Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Detalle de los Trabajos Ejecutados	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			(Incl. IGV)						
3.1	INSPECCION Y EVALUACION DE TANQUES SINIESTRADOS 5D3 Y 8D1 DEL ONP (Valorización 1-Factura E001-177)	PETROPERÚ S.A	S/ 0.00	4100009980	05.07.2021	15.03.2022	Evaluación	NO CUMPLE	El postor NO acredita en servicios de inspección y/o mantenimiento predictivo de: equipos estáticos tales como: barcas y/o recipientes a presión y/o de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos y/o Minero, presenta Evaluación geométrica con barrido laser 3D (3D-Laser Scanning, incluye post procesamiento de datos y elaboración del modelo digital de los Tanques.
3.2	INSPECCION Y EVALUACION DE TANQUES SINIESTRADOS 5D3 Y 8D1 DEL ONP (Valorización 2-Factura E001-208)	PETROPERÚ S.A	S/ 68,849.17				Inspección	CUMPLE	Ninguna
4	INSPECCION DEL TANQUE 8D-2 DE ESTACION 8 DEL ONP	PETROPERÚ S.A	S/ 75,815.00	4100007115	22.12.2017	10.01.2018	Inspección	CUMPLE	Ninguna
TOTAL (validado)			S/351,176.83		CUMPLE				

La empresa INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C - INTERINSPECT S.A.C CUMPLE con el Monto facturado mínimo (S/. 250,000.00) solicitado en el Numeral 8.1 de las Condiciones Técnicas.