

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega indicado en el numeral 1.8 de la sección específica, el cual señala que se entregarán en el plazo de 60 días calendarios.

Consultamos al comité si el Ascensor a instalar podrá ser de fabricación local, reacondicionado o ensamblado con diferentes partes, sin embargo, este ascensor de fabricación local no estaría cumpliendo con la Norma EN 81-20 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos y EN 81-50 Ascensores para transporte de personas y cargas; Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos. Reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de componentes de ascensor

Tal como se hace referencia en las especificaciones técnica del numeral 3.1 de las bases, porque en el territorio peruano no se fabrica un ascensor completo que se cumpla con las normas europeas, ya que el plazo otorgado es totalmente insuficiente suministrar e instalar un ascensor cuya norma de fabricación sea EN 81-20 y EN 81-50. De lo contrario la entidad estaría requiriendo un ascensor de fabricación local, reacondicionado e hechizo la cual no estaría cumpliendo con las normas europeas y las certificaciones de calidad necesaria.

Como es de conocimiento general el tiempo de fabricación es de 50 días, proceso de importación, 30 días, 10 días para proceso de desaduanare, y 30 días, para la instalación y puesta en marcha del ascensor

Por lo expuesto sugerimos ampliar plazo de entrega del bien a 120 días calendarios, a fin de garantizar el cumplimiento de la prestación del presente, con bienes idóneos, de calidad y fabricado bajo la normativa europea tal como lo exige la Norma EM70 TRANSPORTE MECÁNICO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en relación a lo descrito por el área usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, se aclara que el Plazo de Ejecución de la presente adquisición se mantiene como se muestran en las bases y Especificaciones técnicas, debido a que existe pluralidad de postores. en conclusión, No se realizará ninguna modificación en las Bases Administrativa a integrarse del presente proceso de convocatoria., no se Acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a FORMACION ACADEMICA del PERSONAL CLAVE, el comité solicita lo siguiente:

Un ingeniero mecánico y/o mecánico electricista:

Al respecto solicitamos al comité ampliar a las siguientes especialidades:

Un ingeniero Electricista y/o Electrónico y/o industrial y/ mecatrónico

Los perfiles de los Ingenieros indicados son idóneos para este tipo de actividad y guardan relación con el objeto de la convocatoria, con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores, igual de trato y competencia efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: XV Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Selecccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, se aclara que el personal clave es el siguiente: Un Ingeniero Mecanico y/o Mecanico Electricista y/o Electronico., como se muestran en las bases administrativas. no se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la potencia del motor el comité solicita que sea de 7.5k, esto es demasiado excesivo para un motor de capacidad de carga de 800kg solo generaría alto consumo de energía y mas gasto para la entidad. La potencia requerida es de 5.6kw al ser un motor gearlees ecológico sin engranajes tiene menor consumo de energía siendo una ventaja para la institución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Selecccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Articulo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que, en relacion al motor electrico Las características fijas del ascensor para pasajeros deberan ser de capacidad de 800 kg 10 personas. Encuanto a la potencia del motor electrico ,torque,corriente nominal,numero y calibre de cuerdas de traccion,tipo de suspensión ,etc seran flexibles siempre y cuando se ajusten a las características fijas mencionadas. SE ACOJE parcialmente siempre y cuando, cumplan lo descrito."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita un ascensor de 800kg, para esta capacidad de carga la potencia del motor es de un rango de 5.1kw a 5.6 kw adecuado para un consumo moderado de energía, al solicitar una potencia de 7.5kw esto solo generaría alto consumo energía y sobre costo para la institución por lo que se solicita que sea válido la potencia de 5. 6kw debidamente sustentado en su ficha técnica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Seleccíon en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que, en relacion al motor electrico Las características fijas del ascensor para pasajeros deberan ser de capacidad de 800 kg 10 personas. Encuanto a la potencia del motor electrico ,torque,corriente nominal,numero y calibre de cuerdas de traccion,tipo de suspensión ,etc seran flexibles siempre y cuando se ajusten a las características fijas mencionadas. SE ACOJE parcialmente siempre y cuando, cumplan lo descrito"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a las medidas indicadas de sobre recorrido, consultamos si es sujeto a replanteo, así mismo en caso de que el plano indicara otra medida, debiendo ser de la misma manera para otras medidas como pit, como medida del ducto, el cual debería ser replanteado con la medida real efectuado por los postores para el inicio de la ejecución de la prestación del bien

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Seleccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y El Comite de Seleccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que, estan sujetos a replanteo al inicio de la ejecucion de la presente convocatoria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a las medidas de la cabina, consultamos si el proveedor a través de su fabricante podrá proponer en función a la capacidad de carga 800Kg o mayor de acuerdo lo indicado en las EETT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Seleccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Articulo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se consideraran las medidas de la cabina y capacidad del ascensor estan descritas a detalle en las bases, y como la presente convocatoria requiere desmontaje de la anterior, las medidas como tal deberian ser las mismas, por lo tanto no se acoge, asi mismo dichas medidas minimas estan establecidas según norma nacional EM-070."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la especificaciones técnicas CARACTERISTICAS DEL BIEN indica que la potencia instalada requerida es de 11KW, a que se refiere con esto?. Se entiende que se esta solicitando un ascensor totalmente nuevo y la potencia del motor deberá ser según la capacidad de carga. Solicitamos suprimir lo señalado a fin de evitar confusiones al momento de presentar la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Selecccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Articulo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que, la entidad como ente convocante posee un tablero electrico trifasico con la capacidad de 11kw para alimentar especificamente al ascesor. todo ello con el afan de uso uptimo del ascesor a contratar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En cuanto al motor deberá ser propuesto por el postor a través de la marca y modelo del fabricante debidamente sustentada en su ficha técnica del motor para la capacidad de 800Kg para lo cual el postor deberá presentar su ficha técnica indicar marca y modelo., teniendo en cuenta que será motor gearless, ecológico que no usa lubricantes contaminantes, estos motores no requieren potencia elevadas sino son eficientes, poseen bajo consumo de energía eléctrica, salvo que se acepte instalar motor de tracción con reductora que usa lubricantes,

En ese sentido se solicita que la potencia del motor proponga el postor a través de su fabricante, debidamente sustentado en su ficha técnica el cual también debe acreditar el cumplimiento de la norma EN 81-20 y EN 81-50

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Selecccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que , como se muestra en las bases, se mantendra la acreditacion de la Norma Tecnica EM 070. y la NORMA UNE EN-81.2 EUROPEA."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se observa que dentro que la fabricación del ascensor debe cumplir con los certificados de calidad de las normas técnicas vigentes como la EN 81-20, en ese sentido se entiende que el postor debe acreditar que la fabricación del ascensor cumple con la norma EN 81-20, Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos. Ascensores para transporte de personas y cargas. EN 81-50 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos. Reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de componentes de ascensor, que es lo básico y esencial que debe cumplir las normas EN 81-20 y EN 81-50, los equipos de transporte vertical la marca del fabricante, así como el motor.

Consultamos si se deberá acreditar las normas indicadas para garantizar que los ascensores son de fabricación según los estándares mínimas de seguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Selecccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que , como se muestra en las bases, se mantendra la acreditacion de la Norma Tecnica EM 070. y la NORMA UNE EN-81.2 EUROPEA."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita adjuntar en formato PDF y CAD, sin escaneado los planos del ascensor debido a que no se puede visualizar de manera clara, con la finalidad de tener las medidas correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Seleccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Articulo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que, se adjuntará a las bases integradas el archivo que contenga la informacion solicitada. en formato PDF."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

si ya tiene construido el ducto. Favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" El Comité de Selección en relación a lo descrito por el área usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que el ducto ya está construido ."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

La construcción e implementación del pozo a tierra será por cuenta de la institución todos los costos de instalación. Favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Seleccin en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia, serán asumidos por el postor, asi como tambien el costo mencionado."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

La entidad o el postor asumirá costos de obras civiles, resanes, cerramiento y otros aspectos complementarios y necesario en el proceso de instalación del ascensor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Seleccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, se aclara que el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia, serán asumidos por el postor, asi como tambien el costo mencionado."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con respecto al contrapeso solicitamos que sea según el fabricante, al solicitar contrapeso lateral este no sería posible debido a las medidas del ducto según su plano adjunto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comite de Seleccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Articulo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que, Actualmente el ascensor instalado esta diseñado con contrapeso lateral y todas medidas indicadas en las Especificaciones Tecnicas son del ascensor instalado pero esta sujeto a un nuevo replanteo de medidas y seran indicados antes de la firma de contrato, pero el ducto y cuarto de maquinas estan diseñados para ese modelo de ascensor ."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-MDSJM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR Y SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604742821 | Fecha de envío : | 14/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:08:49 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto a la garantía se indica que será de 02 años por fallas y/o defectos de fabricaciones o fallas de funcionamiento, los costos de mantenimiento serán por cuenta de la Entidad, debido a que indica que la garantía será por 02 años y que proveedor asegure la continuidad de funcionamiento durante dicha cobertura, que también implica cambio de repuestos para su funcionamiento correcto.

Por lo que deberá contar con mantenimiento preventivo regular a fin de conservar las piezas del ascensor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de Selecccion en relacion a lo descrito por el area usuaria y De acuerdo al RLCE Artículo 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. bajo ese contexto, Se aclara que La garantía se respetara siempre y cuando la empresa que instalo el equipo se encargue del mateniemiiento preventivo , la garrantia debe curbrir todos los cambios de repuesto mecanicos y electronicos excepto que sea ocasionado por terceras personas o desastres naturales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null