

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - CANETE

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDSA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE TRIBUNAS Y/O PALCO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA, META 1

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ESTADIO

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO CAÑETE	Valido	Admitida	90.0	Calificada