



UBICACIÓN DE LA PLANTA ESTADO ACTUAL A INTERVENIR

ESC. 1:250




PLANTA TRAMO II DE 24.00 ML DE CERCO DE ALBAÑILERIA - JR. LAS BEGONIAS

ESC. 1:50




ELEVACIÓN TRAMO II DE 24.00 ML DE CERCO DE ALBAÑILERIA- JR. LAS BEGONIAS

ESC. 1:50



PLANTA TRAMO III DE 15.80 ML DE CERCO DE ALBAÑILERIA - AV. PACHACUTEC

ESC. 1:50



ELEVACIÓN TRAMO III DE 15.80 ML DE CERCO DE ALBAÑILERIA-AV. PACHACUTEC

ESC. 1:50

LEYENDA

AREA A INTERVENIR	-----
AREA SIN INTERVENIR	////

DESCRIPCION DE INTERVENCION		
INTERVENCION 1	DEMOLICION Y REEMPLAZO CON CERCO DE ALUZINC	
	TRAMO I POR EL JR. LAS BEGONIAS	31.60 ML
	TRAMO II POR EL JR. LAS BEGONIAS	24.00 ML
	TRAMO III POR LA AV. PACHACUTEC	15.80 ML
	TRAMO IV POR LA AV. PACHACUTEC	39.00 ML



ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA  
ESPECIALISTA UGAM - PRONIED  
CIP 1903189

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		PERU Ministerio de Educación		CALLE LOCALIDAD DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 516, COD. LOCAL 346228 VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA"		COORDINACIÓN DE INNOVACION Y DESARROLLO		RESPONSABLE: ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA
PLANTA GENERAL ESTADO ACTUAL E INTERVENCION		ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA		A-01
INDICADA		M.F.B.B		FEB-2025