

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EP/UO 0734-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPAÑIA DE FUERZA DE REACCION RAPIDA CHAVIN DE HUANTAR QRF - PP 0135

Ruc/código : 20536675621

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : MASTER TIRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 22:26:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a las LLANTAS 12.5-20R, CON PONCHO Y CAMARA, la medida correcta no sería 12.5R20?

Respecto a la BATERIA DE 17 PLACAS ORIGINAL 12 V, por favor indicar cuál es la ubicación de los bornes.

Respecto a la BATERIA DE 21 PLACAS 12V, por favor indicar cuál es la ubicación de los bornes.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la medida correcta es: 12.5-20
ubicación de los bornes se encuentran en ambos extremos.

Respecto a la BATERIA DE 17 PLACAS 12V, la

Respecto a la BATERIA DE 21 PLACAS 12V, la ubicación de los bornes se encuentran en un mismo lado los dos (02) bornes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EP/UO 0734-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPAÑIA DE FUERZA DE REACCION RAPIDA CHAVIN DE HUANTAR QRF - PP 0135

Ruc/código :	20536675621	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MASTER TIRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:26:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la BATERIA DE 15 PLACAS ORIGINAL 12V, por favor indicar cuál es la ubicación de los bornes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara respecto a la BATERIA DE 15 PLACAS 12V, la ubicación de los bornes se encuentran en ambos extremos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EP/UO 0734-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPAÑIA DE FUERZA DE REACCION RAPIDA CHAVIN DE HUANTAR QRF - PP 0135

Ruc/código :	20536675621	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MASTER TIRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:26:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a las LLANTAS CON CAMARA Y PONCHO 7.25X15, por favor confirmar si la medida es la correcta o si es 7.50-15, 8.25-15 o alguna otra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la medida correcta es 7.50-15

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EP/UO 0734-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPAÑIA DE FUERZA DE REACCION RAPIDA CHAVIN DE HUANTAR QRF - PP 0135

Ruc/código :	20536675621	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MASTER TIRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:26:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo con nuestra experiencia, la LLANTA 395/85R20 CON PONCHO Y CAMARA es equivalente a la LLANTA 14.00R20. Podemos cotizarles en esta medida?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que No, la medida que aparece en la llanta es la siguiente 395/85R20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null