

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-HEAV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL ROTADOR - INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL ÁREA DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:47:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Certificado de Selección con antigüedad máximo de 01 mes. La certificadora debe contar con la "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración" debidamente implementada. En esta solicitud notamos una incongruencia, ya que en las bases del proceso se indica que el plazo de entrega es de 60 días de recibida la Orden de Compra, eso quiere decir que el certificado de calibración se debe expedir 30 días antes de que se entregue el equipo, lo cual no es posible, ya que la Norma Técnica es Peruana de INACAL y no tiene ingerencia en otros países; ante esta situación solicitamos tengan a bien aceptar el Certificado de Calibración expedido por el fabricante inmediatamente después de terminado el proceso de producción en planta, de esa forma estaremos cumpliendo con entregar el Certificado de calibración.

El Comité de Selección aceptará el Certificado de Calibración expedido por el fabricante luego de terminado el proceso de fabricación de los equipos?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante, por lo que se ACEPTARA el certificado de Calibración expedido por el fabricante luego de terminado el proceso de fabricación de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-HEAV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL ROTADOR - INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL ÁREA DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:36:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita:

El postor debe presentar folletos o instructivo o catálogo o brochure para acreditar la capacidad para 48 bolsas, la velocidad de agitación 71 rpm aproximadamente y nivel de ruido menor o igual a 65 DB.

En el numeral 3.1 (pagina 21) se solicita: velocidad de agitacion de 70 rpm aproximadamente.

Consideramos que por un involuntario error de digitacion se escribio 71, cuando debia de decir 70.

Consulta: Solicitamos al comite especial del proceso indique si nuestra apreciacion es correcta y se haga la respectiva correccion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 2.2.1.1

Literal: f

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACEPTA PARCIALMENTE lo solicitado por el participante, por lo que se indicara "la velocidad de agitación 60 - 80 rpm"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-HEAV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL ROTADOR - INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL ÁREA DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:36:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita en las especificaciones:

"Alarma audiovisual por falla de agitacion".

Existen equipos cuyas alarmas por falla de movimiento son de tipo sonora (audio).

Consulta:

Solicitamos al comite especial ampliar las especificaciones tecnicas y que la alarma por falla de movimiento sea de tipo sonora y/o visual, y de esta manera fomentar una mayor pluralidad de marcas y de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Seleccin en coordinación con el area usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante, por lo que se ACEPTARA "alarma por falla de movimiento sea de tipo sonora y/o visual"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-HEAV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL ROTADOR - INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL ÁREA DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:36:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita:

Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 30 personas, en temas relacionado a la capacitación, prevención y recomendación del uso del rotador - incubador de plaquetas, la capacitación deberá desarrollarse en el auditorio de la entidad, el perfil del capacitador deberá ser un Ingeniero Electrónico y/o biomedico. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad.

Consulta: Teniendo en cuenta que el equipo solicitado, es para utilizarlo en un banco de banco de sangre, y que el personal que trabaja dentro de banco de sangre, es un Tecnólogo Médico Consideramos que el personal idóneo para dictar una capacitación en prevención y recomendación del uso del rotador es un profesional Tecnólogo Médico

Solicitamos al comité especial ampliar las especificaciones técnicas y que la capacitación pueda ser dictada también por un profesional tecnólogo médico

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP IV

Literal: F

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria NO ACEPTA lo solicitado por el participante, ya que este requerimiento es validado por el equipo de ingenieros biomédicos y se requiere una capacitación con su par, en ese sentido se solicita al participante ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null