

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

**Nomenclatura :** AS-SM-43-2023-MDT-CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y TECHADO EN LA PLANTA DE AGUA EN EL CP EL CARMEN DEL DISTRITO TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y TECHADO EN LA PLANTA DE AGUA EN EL CP EL

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO GRUCONOR	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO EL CARMEN	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & M INGENIEROS	Valido		NO	
HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Valido		NO	