

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

**Nomenclatura :** AS-SM-25-2024-UNP-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA DEL PABELLÓN e E AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL E PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA DEL

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
PLANTA INDUSTRIAL DEL NORTE E.I.R.L. - P.I.N. EIRL	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ECHEVARRÍA & CO EMPRESA INDIVIDUAL DE	Valido	Admitida	100.0	Calificada