

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan Sistema Flotante o Pivotante, paredes laterales de la tolva de depósito lisas sin guías ni zapatas deslizantes. Contamos con compactadoras de muy buena calidad fabricadas en la REPUBLICA DE CHINA; sin embargo, no cuentan con este tipo de sistemas por lo que en aras de mayor participación de postores solicitamos participar con compactadoras con sistema de guías y patines.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan sistema Stand By de pala de compactación (30 - 35 Cm mínimo) teniendo como referencia la boca de carga de la compactadora, el cálculo se realiza tomando como referencia el centro de la pala de compactación. Contamos con compactadoras de muy buena calidad fabricadas en la REPUBLICA DE CHINA; sin embargo, no cuentan con este tipo de sistemas por lo que en aras de mayor participación de postores solicitamos participar con equipos que NO CUENTEN con dicho sistema; por lo tanto, eliminar ese requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan Plancha de acero grado 50, espesor mínimo 3.18 mm Contamos con compactadoras de muy buena calidad fabricadas en la REPUBLICA DE CHINA; sin embargo, nuestro acero es de MENOR RESISTENCIA (Grado 36) por lo que en aras de mayor participación de postores solicitamos aceptar compactadoras con aceros de menor resistencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan Plancha de acero grado 50, espesor mínimo 4.00 mm Contamos con compactadoras de muy buena calidad fabricadas en la REPUBLICA DE CHINA; sin embargo, nuestro acero es de MENOR RESISTENCIA (Grado 36) por lo que en aras de mayor participación de postores solicitamos aceptar compactadoras con aceros de menor resistencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan Plancha de acero grado 60, espesor mínimo 4.00 mm Contamos con compactadoras de muy buena calidad fabricadas en la REPUBLICA DE CHINA; sin embargo, nuestro acero es de MENOR RESISTENCIA (Grado 36) por lo que en aras de mayor participación de postores solicitamos aceptar compactadoras con aceros de menor resistencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad tecnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

No indican el año de fabricación solicitamos poder ofertar equipos con año de fabricación 2022 con la última tecnología en aras de mayor participación de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la consulta respectiva con el area usuaria, se Aclara al participante que el año de fabricacion de la Compactadora sera 2023 por los principios de vigencia tecnologica y el año modelo del chasis según las especificaciones tambien es 2023

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor aclara que tipo de cilindros son los solicitados como mínimo ya que no indican en la especificación

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la consulta respectiva con el area usuaria, se Aclara al participante que el tipo de cilindro solicitado en el sistema de carga (pag. 21) son cilindros hidraulicos de doble efecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan cierre de tail gate Automatico/Hidraulico Contamos con compactadoras de muy buena calidad fabricadas en la REPUBLICA DE CHINA; sin embargo, no contamos con dicho sistema por lo cual solicitamos aceptar unidades con cierre manual para una mayor participación de ofertas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad tecnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20501542891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	PERU BUSINESS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:31:39

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan Sea Nacional o importada deberá ser totalmente terminada en planta de origen (Diseño, Producción, Ensamblado y Pintura) adjuntar declaración jurada del fabricante. En el caso de ser importado al momento de la recepción será verificado con la DUA de que se importó totalmente terminada. Contamos con compactadoras de muy buena calidad fabricadas en la REPUBLICA DE CHINA y TURQUIA que llegan al país totalmente desarmadas para luego ser TERMINADAS en algún carrocerero local; en aras de la mayor participación solicitamos aceptar unidades desarmadas y que localmente se puedan terminar guardando los mismos estándares de calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al área usuaria y en aras de fomentar una mayor participación de postores en el presente procedimiento de selección este comité decide ACOGER PARCIALMENTE la presente observación, por lo que el modificara este extremo de las bases estableciendo en FABRICACION - CAJA COMPACTADORA: indicar procedencia, en el caso de ser importada adjuntar declaración jurada del fabricante en la que indique que ha ingresado 100% terminada (diseño, fabricación y pintura) a nuestro país .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara este extremo de las bases estableciendo en FABRICACION - CAJA COMPACTADORA: indicar procedencia, en el caso de ser importada adjuntar declaración jurada del fabricante en la que indique que ha ingresado 100% terminada (diseño, fabricación y pintura) a nuestro país .

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:58:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar a qué se refiere cuando requiere que el postor presentará certificados progresivos. Es decir, ¿qué tipo de certificados se requiere?

Asimismo, confirmar que dicho documento será remitido con los bienes, conjuntamente con la entrega de los mismos, dado que el postor, en la etapa de presentación de ofertas, no cuenta con la totalidad de documentos que se requiere para remitir algún tipo de dossier de calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: S/L **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la consulta respectiva con el area usuaria, se Aclara al participante que los certificados progresivos podran ser entregados conjuntamente con los camiones, asimismo estos estan referidos a las certificaciones que pudiera contar de manera progresiva (continua) el fabricante de los camiones compactadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:58:46

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Hacemos presente que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD señala expresamente que el factor de evaluación Capacitación del Personal de la Entidad, se acreditará únicamente con la presentación de una declaración jurada, por lo que solicitamos suprimir el requerimiento de adjuntar copia del título profesional del profesional que brindará la capacitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** e **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, es preciso recordar que, el artículo 43 del Reglamento ha previsto que el Comité de selección o al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) estarán a cargo de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación, encargándose, entre otras funciones, la de preparar los documentos del procedimiento de selección (Bases, Solicitud de expresión de interés, entre otros) asimismo el numeral 47.3 del artículo 47° del Reglamento, precisa que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. Por otro lado, queremos señalar que, el factor de evaluación CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD ha sido elaborado en estricto cumplimiento de lo establecido en las bases estándar aprobada a través de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225, en donde se precisa que "Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, así como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la operatividad de los bienes a ser contratados". Asimismo el participante precisa que se estaría contraviniendo a la normativa sin señalar que artículo de la normativa se estaría vulnerando, sobre el particular Es preciso señalar que en sendos pronunciamientos (PRONUNCIAMIENTO N° 605-2019/OSCE-DGR, PRONUNCIAMIENTO N° 659-2019/OSCE-DGR) emitidos por el Organismo Técnico Especializado del ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) se ha señalado que, los factores de evaluación tienen como objetivo discriminar ofertas a fin de obtener la mejor, y que no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores y en tanto la observación solicita se suprima parte de la exigencia de esta mejora que claramente garantiza un adecuado desarrollo de la capacitación con miras a la mejor conservación y operación de los bienes que se van a adquirir, este comité decide NO ACOGER la presente observación, el participante deberá ceñirse a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:58:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que la Mejora N° 01 se acreditará con la presentación de una declaración jurada emitida por el postor.

Asimismo, solicitamos suprimir el requerimiento que la acreditación de la Mejora N° 01 se realizará con documento suscrito por ingeniero mecánico, dado que el mismo contraviene el Principio de Libertad de Concurrencia, toda vez que su entidad está conminando a los postores a que asuman un gasto innecesario, aún más sin saber si obtendrá la buena pro en el presente proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: f Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, es preciso recordar que, el artículo 43 del Reglamento ha previsto que el Comité de selección o al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) estarán a cargo de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación, encargándose, entre otras funciones, la de preparar los documentos del procedimiento de selección (Bases, Solicitud de expresión de interés, entre otros) asimismo el numeral 47.3 del artículo 47° del Reglamento, precisa que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. Por otro lado, queremos señalar que, el factor de evaluación MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ha sido elaborado en estricto cumplimiento de lo establecido en las bases estándar aprobada a través de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225, asimismo el participante precisa que se estaría contraviniendo a un principio del artículo 2 de la LEY el cual ampara la libertad de concurrencia respecto al requerimiento técnico mínimo mas no a un factor de evaluación toda vez que en sendos pronunciamientos (PRONUNCIAMIENTO N° 605-2019/OSCE-DGR, PRONUNCIAMIENTO N° 659-2019/OSCE-DGR) emitidos por el Organismo Técnico Especializado del ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) se ha señalado que, los factores de evaluación tienen como objetivo discriminar ofertas a fin de obtener la mejor, y que no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores y en tanto la observación solicita se suprima parte de la exigencia de esta mejora que claramente lo que busca es garantizar la distribución de los recipientes de los livixiados, por lo expuesto este comité decide NO ACOGER la presente consulta, el participante deberá ceñirse a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código : 20601641322

Fecha de envío : 31/08/2023

Nombre o Razón social : G TOWERS GROUP PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:58:46

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Observamos el factor de evaluación Mejoras a las Especificaciones Técnicas ¿ Mejora N° 02.

El modelo de bases estándar del OSCE, aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, así como la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, señalan que constituye una mejora a las especificaciones técnicas, a todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.

En ese sentido, debe entenderse que, tal como lo señala los instrumentos legales citados, constituye una mejor a algo que agregue valor a un parámetro ya establecido donde de las especificaciones técnicas de las bases.

Sin embargo, la entidad ha decidido otorgar puntaje a los postores que acrediten que la caja compactadora cuente con certificación ISO 9001, lo cual no constituye una mejora a las especificaciones técnicas, toda vez dicha característica no solo es un nuevo parámetro, y en consecuencia, no se puede solicitar como mejora a algo que previamente no ha sido requerido, es decir, está sería opcional; sino, que también se está solicitando acreditar una certificación del fabricante de los bienes, es decir, no específicamente del producto, sino de su fabricante. Como podrá apreciar, su Entidad está errando al requerir dicha condición como factor de evaluación, toda vez que el mismo NO UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, por lo que no puede requerir o definirse una mejora a ello.

Asimismo, señalamos que las certificaciones ISO se otorgan a procesos, servicios o sistemas de gestión, las cuales son expedidas a favor de empresas con la finalidad de certificar diversos sistemas de gestión, como, por ejemplo: calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, entre otros. Ahora bien, teniendo en consideración lo expuesto, nos llama la atención que la Entidad requiera que la marca cuente con Certificación ISO, teniendo inclusive en consideración que dicha certificación está a nombre del fabricante, mas no de la marca, por lo que resulta imposible acreditar dicha mejora.

Igualmente, mencionamos que el requerimiento de la certificación ISO tampoco cuenta con asidero legal, dado que mediante la Opinión N° 130-2009/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha indicado lo siguiente: ¿En vista que las certificaciones ISO no constituyen una condición determinante para la operatividad y/o calidad de los bienes o servicios que una Entidad requiere adquirir o contratar, no pueden ser considerados como requerimientos técnicos mínimos, máxime si su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna¿.

En la misma línea, también traemos a colación lo mencionado en la Resolución N° 551-2013-TC-S1, a través del cual el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado lo siguiente: ¿Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; sin embargo, sí sería razonable otorgar determinado puntaje a aquellos postores que cuenten con dichas certificaciones. (¿) estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Asimismo, las normas ISO se refieren al sistema de calidad de una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad de los productos.¿

En ese sentido, solicitamos se sirva acoger la presente, y en consecuencia suprimir la certificación ISO como mejor a la especificación técnica, debiendo de reasignarse su puntaje al factor de precio.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: f Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, y Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código : 20601641322

Fecha de envío : 31/08/2023

Nombre o Razón social : G TOWERS GROUP PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:58:46

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Observamos el factor de evaluación Mejoras a las Especificaciones Técnicas ¿ Mejora N° 03.

El modelo de bases estándar del OSCE, aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, así como la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, señalan que constituye una mejora a las especificaciones técnicas, a todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.

En ese sentido, debe entenderse que, tal como lo señala los instrumentos legales citados, constituye una mejor a algo que agregue valor a un parámetro ya establecido donde de las especificaciones técnicas de las bases.

Sin embargo, la entidad ha decidido otorgar puntaje a los postores que acrediten que la barra de luces LED cuenten con certificación ISO 9001, lo cual no constituye una mejora a las especificaciones técnicas, dado que no se está evaluando una mejora al bien, sino una condición o característica del fabricante, el cual no estaría siendo reflejado en el bien.

Como podrá apreciar, su Entidad está errando al requerir dicha condición como factor de evaluación, toda vez que el mismo NO UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, por lo que no puede requerir o definirse una mejora a ello.

Asimismo, señalamos que las certificaciones ISO se otorgan a procesos, servicios o sistemas de gestión, las cuales son expedidas a favor de empresas con la finalidad de certificar diversos sistemas de gestión, como, por ejemplo: calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, entre otros. Ahora bien, teniendo en consideración lo expuesto, nos llama la atención que la Entidad requiera que la marca cuente con Certificación ISO, teniendo inclusive en consideración que dicha certificación está a nombre del fabricante, mas no de la marca, por lo que resulta imposible acreditar dicha mejora.

Igualmente, mencionamos que el requerimiento de la certificación ISO tampoco cuenta con asidero legal, dado que mediante la Opinión N° 130-2009/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha indicado lo siguiente: ¿En vista que las certificaciones ISO no constituyen una condición determinante para la operatividad y/o calidad de los bienes o servicios que una Entidad requiere adquirir o contratar, no pueden ser considerados como requerimientos técnicos mínimos, máxime si su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna¿.

En la misma línea, también traemos a colación lo mencionado en la Resolución N° 551-2013-TC-S1, a través del cual el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado lo siguiente: ¿Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; sin embargo, sí sería razonable otorgar determinado puntaje a aquellos postores que cuenten con dichas certificaciones. (¿) estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Asimismo, las normas ISO se refieren al sistema de calidad de una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad de los productos.¿

En ese sentido, solicitamos se sirva acoger la presente, y en consecuencia suprimir la exigencia que la barra de luces LED deba de contar con certificación ISO alguna.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: f Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, y Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, es preciso recordar que, el artículo 43 del Reglamento ha previsto que el Comité de selección o al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) estarán a cargo de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación, encargándose, entre otras funciones, la de preparar los documentos del procedimiento de selección (Bases, Solicitud de expresión de interés, entre otros) asimismo el numeral 47.3 del artículo 47° del Reglamento, precisa que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. Por otro lado, queremos señalar que, el factor de evaluación Mejora a las especificaciones técnicas ha sido elaborado en estricto cumplimiento de lo establecido en las bases estándar aprobada a través de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225, asimismo el participante precisa que se estaría contraviniendo a la normativa sin señalar que artículo de la normativa se estaría vulnerando, sobre el particular Es preciso señalar que en sendos pronunciamientos (PRONUNCIAMIENTO N° 605-2019/OSCE-DGR, PRONUNCIAMIENTO N° 659-2019/OSCE-DGR) emitidos por el Organismo Técnico Especializado del ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) se ha señalado que, los factores de evaluación tienen como objetivo discriminar ofertas a fin de obtener la mejor, y que no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, sin perjuicio de lo antes mencionado y en aras de mejorar la calidad del bien requerido este comité decide ACOGER la presente observación, por lo que se suprimirá el certificado ISO de la mejora 3, la misma que se acreditará únicamente con la ficha técnica del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el certificado ISO de la mejora 3, la misma que se acreditará únicamente con la ficha técnica del fabricante

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Al parecer existe un error de tipeo favor aclarar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que en la pagina 22 que pone como referencia hay una serie de características técnicas, sin embargo en el cuerpo de su consulta no precisa que deba aclararse, por lo que no se puede emitir pronunciamiento al respecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan 21 Metros cubicos observamos si podemos ofrecer equipos con 20 m3 de capacidad como minimo, ya que nuestro equipos cuentan con una alta capacidad de compactacion con lo cual podemos mejorar los costos de mantenimiento entre otros.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad tecnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA, toda vez que el volumen requerido en las Especificaciones Técnicas son los requeridos para satisfacer la necesidad del servicio; por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan No mayor a 6,900 Kg se adjuntará declaración jurada del fabricante, de ser nacional se entregará en el momento de la recepción un certificado emitido por empresa certificadora (ejemplo SGS o similar), en el caso de importadas se adjuntará la DUA donde se consigne el peso del equipo, nuestra representada importa compactadoras extranjeras totalmente terminadas y cuando se pesan antes de salir de fabrica existen valores que pueden cambiar como los fluidos hidraulico por lo que solicitamos que exista una tolerancia de mas menos 5%, por tal motivo solicitamos incluir este rango 6,900 kg +- 5%

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad tecnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al area usuaria y en aras de fomentar una mayor participacion de postores en el presente procedimiento de seleccion este comite decide ACOGER PARCIALMENTE la presente observacion, por lo que el modificara este extremo de las bases estableciendo que el peso maximo sea de 6,900 kg +- 2% acreditando el peso de la caja compactadora con el ticket de una balanza autorizada u otra entidad certificadora que señale el peso de la caja compactadora, el area usuaria de la entidad tendra la facultad de reaizar la debida diligencia al pesaje ofertado por los postores ante de emitir la conformidad de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara este extremo de las bases estableciendo que el peso maximo sea de 6,900 kg +- 2% acreditando el peso de la caja compactadora con el ticket de una balanza autorizada u otra entidad certificadora que señale el peso de la caja compactadora, el area usuaria de la entidad tendra la facultad de reaizar la debida diligencia al pesaje ofertado por los postores ante de emitir la conformidad de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

De acuerdo a las bases administrativas indican que el sistema de descarga deberá ser mediante placa eyectora/expulsora, mediante cilindro hidráulico telescópico de posición horizontal o diagonal de 4 etapas, en este aspecto solicitamos poder ofertar cilindro hidráulico telescópico de posición horizontal o diagonal de 3 etapas ya que esto redundaría en menores costos de mantenimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen cabalmente con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido en la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al área usuaria y en aras de fomentar una mayor participación de postores en el presente procedimiento de selección este comité decide ACOGER la presente observación, por lo que se modificará este extremo de las bases estableciendo que PLACA EYECTORA: cilindro hidráulico telescópico será de mínimo 3 etapas, pudiendo los postores ofertar cilindros de 4 etapas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará este extremo de las bases estableciendo que PLACA EYECTORA: cilindro hidráulico telescópico será de mínimo 3 etapas, pudiendo los postores ofertar cilindros de 4 etapas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos que las condiciones de los consorciados sean establecidos por los miembros del consorcio ya que es un acuerdo entre partes de carácter privado es por ello que Solicitamos para la pluralidad de ofertas que sea 3 el numero máximo y el porcentaje mínimo 20% así como el que acredite la mayor experiencia tenga 30%

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al área usuaria este comité decide NO ACOGER la presente observación, por lo que el participante deberá ceñirse a lo establecido en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20548680574	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan un monto de 7'232,175.00 en camiones compactadores de 15, 19 y 20 m3 , consideramos que se estaria direccionando este tipo de requerimiento a un determinado postor, ya que al colocar capacidades especificas se podría estar buscando beneficiar a algún postor en particular.

Observamos la definición dada por la Entidad para los bienes similares, toda vez que se está considerando como bienes similares a los bienes iguales (camión compactador de 15, 19 o 20 m3) es decir, no se está cumpliendo con la definición de bienes similares dispuesta en la normativa de contrataciones con el estado.

Igualmente hacemos presente que el OSCE en sendas opiniones (por ejemplo 001-2017/DTN), pronunciamientos (831-2019/OSCE-DGR y 1037-2019/OSCE-DGR) y demás instrumentales, ha establecido que para que un bien sea considerado similar deben de compartir su configuración, naturaleza, clase, uso, funcionabilidad, entre otros.

En ese sentido, solicitamos se sirva ampliar la definición de bienes similares según lo siguiente:

a) Teniendo en consideración que la DIRECTIVA N° 002-2006-MTC/15 - CLASIFICACIÓN VEHICULAR Y ESTANDARIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS REGISTRABLES VEHICULARES (DIRECTIVA N° 002-2006- MTC/15), y sus modificatorias, definen al vehículo compactador como el destinado al recojo y transporte de basura con sistema de compactación y/o descarga accionado hidráulicamente, solicitamos se acepte como bienes similares a todo tipo de vehículos por lo tanto se acepte como bienes similares a los bienes que guardan relación respecto a su naturaleza, es decir, a los camiones y/o vehículos en general o en su defecto disminuir el monto solicitado a 5 millones en camiones compactadores de cualquier capacidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aras de una mayor participacion de ofertas se amplia bienes similares a los camiones y/o vehículos en general por lo tanto SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplia bienes similares a los camiones y/o vehículos en general

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se ha establecido que la capacidad volumétrica del compactador sea de 21m3, en aras de fomentar una mayor presentación de oferentes solicitamos que la capacidad de la caja compactadora sea de mínimo 20 m3 pudiendo reformular las mejoras a las especificaciones y establecer como una mejora un camión de 21m3 o 22m3

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al área usuaria, en concordancia con la absolución N°16 del participante SIGMA EQUIPMENT DEL PERU SAC, este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA, toda vez que el volumen requerido en las Especificaciones Técnicas son los requeridos para satisfacer la necesidad del servicio; por lo tanto ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se ha establecido en la fabricación de la caja compactadora que, de ser importada esta sea fabricada totalmente terminada y ensamblada del país de origen, esto vulnera claramente lo establecido en el artículo 29 del reglamento, toda vez que restringe la participación de empresas, solicitamos suprimir este extremo de las bases, e incorporando el señalarla procedencia del camión compactador.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se ha duplicado el requerimiento de la suspensión posterior, exigiendo en uno de ellos que sea únicamente con muelles semielípticos y en el otro que sea con esta característica además de los amortiguadores hidráulicos de doble acción, así mismo no se ha especificado las características técnicas de la suspensión delantera, por lo que solicitamos ampliar las opciones de suspensión posterior e incorporar las características de la suspensión delantera según el siguiente detalle:

SUSPENSION DELANTERA

Muelles Semiélípticos con amortiguadores de simple acción o doble acción Ó Eje Rígido con muelles parabólicos y estabilizador delantero Ó Eje Rígido con muelles Semiélípticos de doble etapa y amortiguadores Hidráulicos telescópicos de doble acción Ó ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción.

SUSPENSION POSTERIOR

Muelles Semiélípticos con barras de torsión Ó muelles semielípticos invertidos Ó muelles semielípticos con estabilizador trasero Ó Ejes rígidos motrices en tanden con muelles Semiélípticos de acción progresiva Ó ballestas trapezoidales

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se ha establecido que la capacidad del tailgate sea de mínimo 2.2 m3 sin barandas ni suple, este requerimiento vulnera el principio de libertad de concurrencia y restringe la participación de empresas, es preciso señalar que la capacidad estándar es de 1.9 m3 o 2.0 m3 el exigir que sea de 2.2m3 beneficia solo a determinadas marcas contraviniendo así a lo establecido en el artículo 29 del reglamento, por lo que solicitamos que la capacidad volumétrica del tailgate sea de mínimo 2.0 m3 sin barandas ni suple

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se ha limitado el PBV a máximo 30,500 kg, esta exigencia vulnera el principio de libertad de concurrencia y restringe la participación de empresas, es preciso resaltar que si el PBV es mayor con ello también aumenta su capacidad de carga siendo esto un beneficio para la entidad, por lo que solicitamos que el PBV sea de máximo 33,500 kg y el peso seco sea de máximo 9,400 kg

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se ha establecido que el peso de la compactadora sea de máximo 6900 kg, sobre el particular queremos precisar que algunas cajas pudieran pesar +/- 2% del peso establecido en este extremo de las bases, esto debido a que, el espesor del acero, o algún equipamiento adicional que mejore la calidad de lo requerido incrementa ligeramente su peso, por lo que solicitamos se suprima el contenido del peso referido a la entrega de un certificado emitido por SGS y/o la DUA con la indicación del peso y se incorpore únicamente como peso máximo 6,950 kg indicar, adjuntar ticket de balanza y/o certificado emitido por una empresa autorizada en pesajes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al área usuaria y en concordancia con la observación N° 17 del participante SIGMA EQUIPMENT DEL PERU SAC, este comité decide ACOGER PARCIALMENTE la presente observación, por lo que el modificara este extremo de las bases estableciendo que el peso máximo sea de 6,900 kg +/- 2% acreditando el peso de la caja compactadora con el ticket de una balanza autorizada u otra entidad certificadora que señale el peso de la caja compactadora, el área usuaria de la entidad tendrá la facultad de realizar la debida diligencia al pesaje ofertado por los postores antes de emitir la conformidad de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara este extremo de las bases estableciendo que el peso máximo sea de 6,900 kg +/- 2% acreditando el peso de la caja compactadora con el ticket de una balanza autorizada u otra entidad certificadora que señale el peso de la caja compactadora, el área usuaria de la entidad tendrá la facultad de realizar la debida diligencia al pesaje ofertado por los postores antes de emitir la conformidad de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se ha establecido que la descarga sea con un cilindro de 4 etapas, sobre el particular queremos indicar que lo estándar son 2 o 3 etapas, este requerimiento vulnera el principio de libertad de concurrencia y restringe la participación de empresas, sugiriendo un determinado tipo de fabricación, contraviniendo así a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, por lo que solicitamos que lo mínimo requerido sea de 3 etapas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Sobre el particular y luego de la consulta respectiva al área usuaria y en concordancia con la observación N° 18 del participante SIGMA EQUIPMENT DEL PERU SAC, este comité decide ACOGER la presente observación, por lo que el modificara este extremo de las bases estableciendo que el cilindro hidráulico telescópico será de mínimo 3 etapas, pudiendo los postores ofertar cilindros de 4 etapas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara este extremo de las bases estableciendo que el cilindro hidráulico telescópico será de mínimo 3 etapas, pudiendo los postores ofertar cilindros de 4 etapas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se ha establecido en el sistema de pala de compactación y carro empaquetadora, un sistema pivotante sin guías ni zapatas deslizantes, sobre el particular queremos indicar que todas la mayoría de cajas compactadoras utilizan las guías y patines a fin de evitar deformaciones producto del proceso de compactación y barrido de los residuos, por lo que este requerimiento vulnera el principio de libertad de concurrencia y restringe la participación de empresas, sugiriendo un determinado tipo de fabricación, contraviniendo así a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, por lo que solicitamos que se modifique este extremo de las bases estableciendo en el sistema de pala de compactación y carro empaquetadora según diseño del fabricante, indicar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se ha establecido en el sistema de seguridad pasiva una característica de un determinado producto ¿Stand By¿, por lo que este requerimiento vulnera el principio de libertad de concurrencia y restringe la participación de empresas, sugiriendo un determinado tipo de fabricación, contraviniendo así a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, por lo que solicitamos que se modifique este extremo de las bases estableciendo en el sistema de seguridad pasiva, según diseño del fabricante, indicar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se ha establecido en el caudal de trabajo 100 litros por minutos, es preciso señalar que lo estándar es entre 70 y 80 litros por minutos, por lo que este requerimiento vulnera el principio de libertad de concurrencia y restringe la participación de empresas, sugiriendo un determinado tipo de fabricación, contraviniendo así a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, por lo que solicitamos que se modifique este extremo de las bases estableciendo en el caudal de trabajo mínimo 70 litros por minuto, indicar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se ha establecido en el sistema de luces de trabajo la certificación IP67 la cual versa sobre trabajos con luz bajo el agua, que no aplica al objeto de la convocatoria, esta exigencia carece de sustento técnico y vulnera lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, al requerir un determinado tipo de procedimiento de fabricación, por lo que solicitamos que se modifique este extremo de las bases estableciendo en el sistema de luces, según diseño del fabricante, indicar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se ha establecido en la estructura de caja de almacenamiento tipo estructura estanca, autoportante, laterales y techo de diseño elíptico, asimismo se ha establecido un determinado tipo de acero ¿grado 50¿ que no es de uso estándar en nuestro país, este requerimiento sugiere un determinado tipo de fabricación de una marca, vulnerando lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, , por lo que solicitamos que se modifique este extremo de las bases estableciendo en la estructura de la caja de almacenamiento, según diseño del fabricante, indicar, asimismo que el acero mínimo requerido sea el ASTM A36 de mínimo 4.0 mm para los laterales y piso, y 3.00 mm para el techo acreditando estos espesores con el certificado de prueba por ultrasonido

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneración alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comité decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se ha establecido en el cierre del tailgate el término ¿automático hidráulico¿ sobre el particular queremos señalar que esta operación es a través de una palanca ubicada en la válvula primaria y es manual quizás lo solicitado en este extremo hace referencia al sistema de seguro que podría ser automático o manual solicitamos aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NO CORRESPONDE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA CONSULTA PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se ha establecido en las paredes laterales y el fondo de la tolva del tailgate un determinado tipo de acero y que además este sea de 6.0 mm de espesor cuando lo estándar es 5.00 mm, este requerimiento sugiere un determinado tipo de fabricación de una marca, vulnerando lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, por lo que solicitamos que se modifique este extremo de las bases estableciendo en las paredes laterales según diseño de cada fabricante, indicar espesor y tipo de acero el cual deberá ser de alta resistencia, asimismo que el fondo de tolva sea de mínimo 5.00 mm señalando el tipo de acero el cual deberá ser de alta resistencia, acreditando el espesor con el certificado de prueba por ultrasonido emitido por una empresa autorizada

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se ha establecido en el sistema de seguridad pasiva dos botones que paren el sistema hidráulico sin embargo solo hablan de la pala de compactación, entiéndase que estos botones deberían actuar en cualquier momento en caso se requiera solicitamos precisar esta parte del requerimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NO CORRESPONDE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la consulta respectiva al area usuaria se ACLARA al participante que el sistema de seguridad busca interrumpir el sistema hidraulico en caso el operador por alguna razon necesite parar el funcionamiento y/o la operacion del camion compactador, asimismo se ha solicitado un boton a cada lado para tener la alternativa de poder usar cualquiera de los dos en caso se requiera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDSJM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2593109

Ruc/código :	20606928221	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	VEDCA CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:10:09

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

El comité de selección ha considerado otorgar puntaje al postor que presente un certificado ISO, sin embargo consideramos que las mejoras deben ir referidas a un valor agregado al parámetro mínimo requerido, así como algo que beneficie a la entidad y mejore as condiciones del bien, por lo que solicitamos se reformulen las mejoras a las especificaciones técnicas y en su reemplazo se incorporen mejoras técnicas a los camiones como una mayor capacidad de carga, el que cuenten con los cilindros hidráulicos en la parte externa del tailgate y que las unidades cuenten con un sistema de alza contenedor de la misma marca del compactador con certificación ISO, y con capacidad para levantar contenedores desde los 120 litros hasta los 1100 litros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** F **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 29.8 del artículo 29º del Reglamento, concordado con lo descrito en el numeral 16.1 del artículo 16º de la LEY, establecen que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad tecnica, asimismo, Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. Por otro lado, el numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento señalan que el resumen ejecutivo debe contener ¿Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento;¿ De lo señalado en el párrafo que antecede, hacemos de conocimiento que en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de resumen ejecutivo del presente procedimiento de seleccion, se evidencia la existencia de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento no existiendo vulneracion alguna a lo establecido a la normativa. Por lo tanto este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION PLANTEDADA por lo tanto ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null