

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20607025186	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CUMBRERA CONTRATISTAS EIRL	Hora de envío :	19:38:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar los resultado de los limites en referencia al valor referencial.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** capitulo 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02. LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la observación planteada por el participante, se ha procedido a verificar los limites mínimos y máximos del valor referencial y en consecuencia se confirma los valores: Límite Inferior Con IGV = S/ 1,390,583.92; Límite Inferior Sin IGV = S/ 1,178,460.95; Límite Superior Con IGV = S/ 1,699,602.56.
Sin embargo, se ha evidenciado un error de tipeo en el limite superior sin IGV siendo lo correcto: S/ 1,440,341.15, la misma que se corregirá con motivo de integración de bases.
En consecuencia, se acuerda ACOGER la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Límite superior sin IGV: S/ 1,440,341.15 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Trescientos Cuarenta y Uno con 15/100 Soles)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20606853247	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	EDI CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:04:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se consulta, si de manera adicional a la Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3), se debe presentar alguna información adicional para acreditar el cumplimiento del CAPITULO III de las bases administrativas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: d Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que no existe la obligación de presentar documentación adicional al (Anexo N° 3), Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico para acreditar el cumplimiento del CAPITULO III de las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20606853247	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	EDI CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:04:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se consulta si se podrá acreditar equipamiento estratégico de mayor capacidad y potencia; además de ello si se podrá acreditar equipamiento cuya descripción si bien no coincida textualmente con la descripción del equipo se acredite que se tratan del mismo tipo de equipo y su utilidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada y en función al análisis realizado por el área usuaria, se precisa al participante que se podrá acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia establecida en las bases, manteniendo las características técnicas indicadas en el expediente técnico; para aquellos equipos estratégicos en los que no se hayan establecido características con rangos establecidos (límites inferiores y superiores); Conforme al criterio establecido en la Resolución N° 0082-2020-TCE-S4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20606853247	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	EDI CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:04:08

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se observa la definición de obras similares siendo que de las bases se estableció lo siguiente:

Se considerará obras similares a: Reparación y/o Renovación Rehabilitación y/o la combinación de los términos mencionados con intervención en sistema de agua potable y/o tratamiento de aguas, en obras publicas de saneamiento básico .

Se observa y se solicita al comité de selección ampliar dicha definición, en aplicación del Principio de libertad de concurrencia prescrito en el Literal a) del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF), la misma que establece que Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Por lo tanto, se solicita ampliar la definición de obras similares a: reparación de líneas de conducción y/o construcción de muros de contención y/o cercos perimétricos y/o la combinación de los términos mencionados en el sistema de abastecimientos de agua potable. Dado que, conforme lo ha señalado la Dirección Técnica Normativa del OSCE, la normativa de contrataciones del Estado se ha detallado que, atendiendo a la naturaleza de la obra, se incluya dentro de las Bases qué características serán consideradas a efectos de verificar la experiencia en obras.

POR LO TANTO, LA UEI DEBE ACOGERSE DE NO SER ASI, LA CONTRALORIA DEBE ACTUAR DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS. TODO ESTO BAJO RESPONSABILIDAD DEL TITULAR Y RESPONSABLE DE UEI

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo expresado en el Art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los términos de referencia y requisitos de calificación constituyen una faculta exclusiva de la entidad

De esta manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificación de los proveedores, debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar.

En dicho contexto debe tenerse en cuenta que la obra objeto de la presente convocatoria tiene por finalidad la ejecución de una obra IOARR: Orientada a reparar y/o reponer los Activos Estratégicos (Sistema de Agua Potable Localidad de Santa Martha) que muestra un deterioro en sus estándares de calidad, de forma que se logre evitar la interrupción del servicio brindado.

Ahora bien conforme a lo prescrito en el numeral 2.1.3 de la Opinión N° 030-2019/DTN (...) cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado si bien no ha establecido que las obras similares deban ser exactamente iguales, sino únicamente que la obra que se proponga para acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretende realizar; en esa medida, es necesario que el Comité de Selección, atendiendo a la naturaleza de la obra objeto de la convocatoria, incluya dentro de las Bases qué características serán consideradas a efectos de verificar la experiencia en obras similares

De la evaluación y análisis de la presente observación es de verse que el recurrente solicita se amplié la definición de obras similares a obras tales como reparación de líneas de conducción y/o construcción de muros de contención y/o cercos perimétricos

Sin embargo, no se cumple con sustentar la similitud entre el tipo de obra planteado en relación a la obra a ejecutarse, por ejemplo plantea cerco perimétrico, hecho que al ser incorporado dentro de la definición de

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

	Específico	3.2	B	55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

obras similares daría lugar q que los postores presenten cercos perimétricos de edificaciones, distorsionando de manera total el tipo de obra objeto de la convocatoria. De igual forma no se precisa a que tipo de obra se refiere el termino REPARACION de líneas de conducción (podría referirse a conducción de Energía eléctrica, Aguas Pluviales, etc.), por otro lado, respecto de muros de contención únicamente daría lugar a intervenciones en obras viales entre otros. En virtud de los argumentos expuestos, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EL PRESUPUESTO DE OBRA LAS PARTIDAS DE ITEM 2.1.5.2 Y 2.1.6.1 CORRESPONDER A PARTIDAS DE CONCRETO F´C=210 Y 175 KG/CM; SE VERIFICA QUE LA UEI NO ADJUNTO EL ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE ESOS TIPOS DE CONCRETO, QUE ES DETERMINANTE PARA CONSIDERAR LA CANTIDAD DE MATERIALES (AGREGADOS Y CEMENTO) EN LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS. POR LO TANTO DE NO TENER DICHO ESTUDIO, ESTAS PARTIDAS NO TIENEN SUSTENTO TECNICO PARA DETERMINAR SU COSTO UNITARIO. SE SOLICITA A LA UEI ADJUNTAR EL MENCIONADO ESTUDIO. DE DARSE EL CASO DE NO ACOGER LA OBS. POR SER UN TEMA TECNICO SE ESTARIA COMUNICANDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE TOME LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE. CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LOS RECURSOS DEL ESTADO.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.11 **Literal:** 0 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El recurrente cuestiona que no se cuente con el diseño de mezcla, al respecto debemos precisar lo siguiente:

El diseño de mezcla, es responsabilidad del contratista, dado que dicho costo se encuentra previsto en el sub numeral 4.03 del numeral 4- Gastos Diversos de los componentes de los Gastos Generales Fijos.

Se precisa además que con motivo de la elaboración del expediente técnico no podría saberse con exactitud de donde el futuro contratista adquirirá el cemento (su marca) y el agregado, Maxime si a la fecha dentro de los estándares de innovación en la construcción, existe en el mercado local empresas dedicadas a el suministro de concreto pre mezclado incluso.

En consecuencia, se acuerda ACOGER la presente observación,

Debe tenerse en cuenta además que en la formulación de la observación el participante coacciona bajo las amenazas de comunicar a la contraloría en caso no se acoja su cuestionamiento.

Dicha forma no se condice con el numeral 72.2 del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Que señala, el participante puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

Contrario a ello en el presente análisis es de verse que el participante no ha precisado de manera fundamentada y tampoco ha precisado la normativa vulnerada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Publicación de diseño de mezclas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE VERIFICA QUE EXISTE UN SOBRECOSTO DE LA HORA EQUIPO DEL VIBRADOR DE 3/4" -2" CONCRETO DONDE CONSIDERAN S/ 60.00 (He) , ES DECIR EL DIA PROMEDIO DE ALQUILER DE ESTE EQUIPO ESTARIAN CONSIDERANDO S/ 480 , EN ESE SENTIDO SE EVIDENCIA PRESUNTAMENTE QUE SE ESTARIA SOBREVALORANDO LAS PARTIDAS DE CONCRETO. PARA CONOCIMIENTO LA HORA EQUIPO PROMEDIO DE ESTE EQUIPO EN EL MERCADO ESTA S/ 15.00. POR LO TANTO POR SE UN TEMA TECNICO DE NO ACOGER LAS OBS. SE COMUNICARIA A LA CGR PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SALVAGUARDAR LOS RECURSOS DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el literal a) del numeral 34.2. del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el valor referencial para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.

Para obtener dicho monto, el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Cabe indicar que para la determinación de los costos se cuenta con las cotizaciones correspondientes y que forman parte del expediente técnico.

De manera adicional cabe indicar que los postores tienen márgenes entre el 90% y 110% es decir el monto corresponde al presupuesto referencial únicamente, en tanto que los postores previa evaluación de las condiciones en las que se ejecutara la obra ofertaran el costo final de las partidas

En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO , NO SE ADJUTA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCIÓN Y DE LOS GAVIONES, EN ESE SENTIDO LA PROPUESTA TECNICA NO TIENE UN SUSTENTO TECNICO , PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA. SE VERIFICA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO FUE APROBADO SIN CONTAR CON MENCIONADO ESTUDIO. DE NO ACOGER LA OBS. SE COMUNICARA A LA CONTRALORIA PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE. CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Realizado el análisis del cuestionamiento, se acuerda ACOGER, la observación, en consecuencia, con motivo de integración de bases, se procederá a su publicación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Publicación de diseño estructural

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE VERIFICA QUE NO SE ADJUNTA LA CERTIFICACION AMBIENTAL (INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL) PARA LA INVERSION, EN EL MARCO DE LEY N° 27446 DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DONDE PRECISA QUE TODO TIPO DE INVERSION (IOARR O PROYECTO DE INVERSION) DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACION AMBIENTAL. DE DARSE EL CASO DE NO ACOGER LA OBS. POR SER UN TEMA TECNICO SE ESTARIA COMUNICANDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE TOME LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES POR HABER APROBADO UN EXPEDIENTE TECNICO SIN CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES. CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LOS RECURSOS DEL ESTADO.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.11 **Literal:** 0 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de la publicación de la presente convocatoria, se publico el documento denominado estudio socio ambiental, del análisis de la presente observación corresponde indicar que la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446, establece lo siguiente: ¿Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental. No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2, Por otro lado, corresponde indicar que el Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, establece lo siguiente: Toda personal natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del presente Reglamento y los mandatos señalados en el Título II, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente.

Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en el numeral 146.2 del artículo 146 del Reglamento, la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo del contratista.

En consecuencia, se procederá con el trámite del instrumento de gestión ambiental que le corresponda al proyecto. a fin de que sea entregado al contratista antes del inicio de obra

Se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE VERIFICA QUE NO SE ADJUNTA ESTUDIO HIDROMETEREOLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE LAS CUNETAS PROYECTAS , EN ESE SENTIDO LAS DIMENSIONES PROYECTAS NO PRESENTAN UN SUSTENTO TECNICO. DE DARSE EL CASO DE NO ACOGER LA OBS. POR SER UN TEMA TECNICO SE ESTARIA COMUNICANDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.11 **Literal:** 0 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La ejecución de la obra conforme a las metas del proyecto contempla la ejecución de 33 m2 PERFILADO Y COMPACTACION DE CUNETETA, con un presupuesto de subtotal de la actividad CUNETETA DE DRENAJE igual a: S/ 8,056.89, es decir no representa una actividad principal del proyecto y en consecuencia deberán de ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas descritas en el expediente técnico.

Sin embargo, con motivo de integración de bases se adjuntará la Memoria de Calculo Hidráulico de Cuneta.

Se acuerda ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Publicar Memoria de Calculo Hidráulico de Cuneta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EL PRESUPUESTO DE OBRA CON RESPECTO A LA PARTIDA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 KM , LA PARTIDA INDICA LA DISTANCIA DE ELIMINACION DE 2 KM SIN EMBARGO NO ADJUNTA EL PLANO DE UBICACION DEL BOTADERO , ASI MISMO NO EXISTE EL ARREGLO INSTITUCIONAL DEL PROPIETARIO CON LA UEI DONDE PRESUNTAMENTE SERIA EL BOTADERO. DE DARSE EL CASO DE NO ACOGER LA OBS. POR SER UN TEMA TECNICO SE ESTARIA COMUNICANDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE TOME LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES POR HABER APROBADO UN EXPEDIENTE TECNICO SIN CONTAR CON LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES. CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LOS RECURSOS DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

El recurrente manifiesta que no se cuenta con plano de ubicación del botadero, seguido de ello manifiesta que no existiría arreglo del propietario, como es posible que el participante puede relacionar la falta de ubicación del botadero con la autorización del propietario.

Cabe indicar que la partida ¿Eliminación de material excedente D=2 km¿, el cual comprende el acondicionamiento y disposición final de los materiales excedentes de la obra; son de uso libre contando previamente con la autorización del supervisor.

Con motivo de integración de bases se adjuntará el Plano de Ubicación de DME (Deposito de Material Excedente), y su constancia de Disponibilidad de terreno

En consecuencia, se acuerda ACOGER parcialmente la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Publicar el Plano de Ubicación de DME (Deposito de Material Excedente), y su constancia de Disponibilidad de terreno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE VERIFICA QUE LA COTIZACION DE LA EMPRESA ECOS NO PRESENTA FECHA DE EMISION, POR LO TANTO DICHO DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA DETERMINAR EL COSTO DEL VALOR REFERENCIAL DE LA INVERSION IOARR. POR OTRO LADO EL RUC CONSIGNADO EN DICHO DOCUMENTO NO CORRESPONDE A LA MD. SANTA ROSA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el literal a) del numeral 34.2. del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el valor referencial para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.

Para obtener dicho monto, el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Como es de verse de acuerdo a lo señalado en la normatividad, el consultor tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la determinación del valor referencial, el hecho advertido a decir de este colegiado no es trascendente para determinar que no resultaría valido, expresión manifiesta de su interés particular del recurrente.

En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE VERIFICA QUE LA COTIZACION DE LA EMPRESA CONCRETERA MEJIA NO ESPECIFICA SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV , EN ESE SENTIDO NO SE TOMARIA COMO COTIZACION VALIDA PARA DETERMINAR EL COSTO DEL VALOR REFERENCIAL, ASI MISMO NO INDICA EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS AGREGADOS (TARAPOTO O SANTA MARTHA).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el literal a) del numeral 34.2. del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el valor referencial para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.

Para obtener dicho monto, el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Como es de verse de acuerdo a lo señalado en la normatividad, el consultor tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la determinación del valor referencial, por tanto la metodología o método utilizado para su evaluación y determinación del presupuesto de obra es de su entera responsabilidad.

Ahora bien, como ya se manifestó en el presente pliego dichos montos son referenciales dado que el postor luego de su propio análisis podrá proponer en su oferta económica los costos que correspondan

En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE VERIFICA EN LOS GASTOS GENERALES QUE SE CONTEMPLA PERSONALES CLAVES Y TECNICO DONDE SE CONSIDERA SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y SU COSTO POR MES , SIN EMBARGO ESTE COSTO NO TIENE SUSTENTO LA UEI NO HA REALIZADO EL ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINA ESTOS MONTOS MENSUALES DE DICHOS PROFESIONALES. POR SER UN TEMA TECNICO SE ESTARIA COMUNICANDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE TOMA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES POR HABER APROBADO UN EXPEDIENTE TECNICO SIN CONTAR CON LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES. CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el literal a) del numeral 34.2. del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el valor referencial para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.

Para obtener dicho monto, el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

La observación según puede verse señala sin mayor fundamentación que el costo del personal clave y técnico no tendría sustento.

Cabe precisar que de un simple análisis responsable y coherente puede verse que los montos de los honorarios:

Residente de Obra: S/7,000.00

Especialista en Seguridad; Ambianta y Suelos= S/ 5,000.00

Maestro de Obra= S/ 3,500.00 entre otros se encuentran dentro del rango y costo de mercado

Corresponde indicar además que dichos montos son referenciales dado que el postor luego de su propio análisis podrá proponer en su oferta económica los costos que correspondan

En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE VERIFICA QUE NO SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA). ASI MISMO DE NO CORRESPONDER CIRA LA UEI DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA(MC) DONDE INDIQUE QUE NO CORRESPONDE CIRA PARA ESTA INVERSION. DE NO TENER DICHO DOCUMENTO SE EVIDENCIA QUE LA UEI APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO CON CERTIFICACION INCOMPLETAS. LA UEI DEBE PUBLICAR UN PROCESO DE SELECCION SIEMPRE Y CUANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES VIGENTES. TENIENDO EN CUENTA QUE EL MC PUEDE PARALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DECRETO SUPREMO N° 011-2022-MC. POR LO TANTO LA UEI DEBE ACOGER LAS OBSERVACION DE NO SER ASI, LA CONTRALORIA DEBE ACTUAR DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo prescrito en el artículo 57 del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, existen excepciones para la tramitación del mencionado certificado, las cuales son las siguientes: i) Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente; ii) Polígonos de áreas catastradas por el Ministerio de Cultura; iii) áreas urbanas consolidadas; y iv) zonas sub-acuáticas

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la obra objeto de la presente convocatoria tiene por finalidad la ejecución de una obra IOARR: Orientada a reparar y/o reponer los Activos Estratégicos (Sistema de Agua Potable Localidad de Santa Martha), que muestra un deterioro en sus estándares de calidad, es decir se ejecutara sobre una infraestructura PRE EXISTENTE, y en consecuencia no resulta aplicable la obligación de contar con el CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA

En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:
DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE VERIFICA QUE NO ADJUNTA EL SUSTENTO DEL PRECIO HORA HOMBRE DE LA MANO DE OBRA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Realizado el análisis del cuestionamiento, se acuerda ACOGER, la observación, en consecuencia, con motivo de integración de bases, se procederá a su publicación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Publicación del Cálculo del costo de hora-hombre

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EL PRESUPUESTO DE OBRA NO SE HA CONSIDERADO LA PARTIDA DE SUMINISTRO DE PIEDRA GRANDE DE FORMA PARALELEPIPEDA LADO MINI 0.80M EN CIMENTACION , SOLO CONSIDERA LA PARTIDA DE ACOMODO , EN TODO CASO LA PARTIDA DEBE TENER EL NOMBRE DE SUMINISTRO Y ACOMODO, DE TAL MANERA NO GENERAR ADICIONALES DE OBRA. EN ESE SENTIDO SE SOLICITA AL AREA USUARIA CORRER DICHAS FALENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

En dicho contexto debe precisarse que la obra debe ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el expediente técnico
En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE OBRA SE VERIFICA QUE LAS PARTIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN SUS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS HAN CONSIDERADO COMO MATERIALES LOS SIGUIENTE CONCEPTOS CIERRE DE ALMACEN Y PATIO DE MAQUINARIAS, CIERRE DE BOTADEROS DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORACION DE INFORME FINAL Y CLAUSURA , EN ESE SENTIDO SE INDICA QUE DICHOS CONCEPTOS NO SON MATERIALES DE DEBE DESAGREGAR CON PERSONAL OBRERO LO QUE SE NECESITA PARA EJECUTAR ESTAS PARTIDAS. POR OTRO LADO CON ESOS ERRORES QUE PRESENTA NO SE VERIFICA COTIZACION DE LOS MENCIONADOS MATERIALES. SE EVIDENCIA QUE NO SE HA REALIZADO UN ESTUDIO DE MERCADO DE TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL DE LA INVERSION. BAJO RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LOS RECURSOS DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

En dicho contexto debe precisarse que la obra debe ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el expediente técnico

En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - EL DORADO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2642294

Ruc/código :	20608925547	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA & CONSTRUCTORA SANIG S.A.C.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, NO SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE CANTERA PARA LA EXTRACCION DE LA PIEDRA GRANDE DE FORMA RECTANGULAR LADO MIN. = 80 CM , EN ESE SENTIDO SE SOLICITA A LA UEI ADJUNTAR EL PLANO DE UBICACION Y PERMISO PARA LA EXTRACCION DE ESTE TIPO DE PIEDRA . LA UEI A CONSIDERADO COMPRAR DIRECTAMENTE DE UN PROVEDOR SIN EMBARGO ESTE TIPO DE PIEDRA NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO NI EN LA ZONA. EN ESE SENTIDO SE SOLICITA CAMBIAR EL TIPO MATERIAL DEL MURO DE CONTENCION A CONCRETO ARMADO .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la presente observación, se precisa al recurrente que los materiales e insumos (Agregados) serán adquiridos a los proveedores de la zona, por cuanto no resulta necesario que se cuente con estudio de cantera.

En consecuencia, se acuerda NO ACOGER la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null