




**FECHA:** 19.11.2020

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** Control de fuga de aceite en radiador del TP-3011 12/15 MVA

**UBICACIÓN:** Set Malabrigo.



## ASPECTOS RELEVANTES:

- Datos de placa del TP-3011.



**FECHA:** 24.11.2020

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** Instalación de 04 ventiladores sistema ONAF Transf. de Potencia TP-3011 de 12/15 MVA 34.5/10 KV.

**UBICACIÓN:** Set Malabrigo.







**FECHA:** 24.11.2020

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** Instalación de 04 ventiladores sistema ONAF Transf. de Potencia TP-3011 de 12/15 MVA 34.5/10 KV.

**UBICACIÓN:** Set Malabrigo.





**FECHA:** 20.11.2020

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** Desmontaje de radiador averiado del TP-3011

**UBICACIÓN:** Set Malabrigo.

