

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA

**Nomenclatura :** AS-SM-27-2023-CS/MSI-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA EN TRIBUNAS CENTRALES DE CANCHA DE FUTBOL 7, ATLETISMO, CANCHA DE TENIS Y CANCHA MULTIUSOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA EN

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
PCYE S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Valido	Admitida	100.0	Calificada
SALAS FERRO JUAN JOSE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SANGAR - LEO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES	Valido	Admitida	100.0	Calificada
MVZA PERU S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
GRUPO VIRU BIM S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CABERS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Valido		NO	
GS CONTRATISTAS GROUP SAC	Valido		NO	
INVERSIONES MONTE CLARO SOCIEDAD ANONIMA	Valido		NO	