

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega indicado en el numeral 1.9 de la sección específica, el cual señala que se entregarán en el plazo de 90 días calendarios computados a partir del día siguiente de la notificación el contrato o notificación de la orden de compra, al respecto consultamos al comité si el bien a ofertar será de fabricación local, con diversos componentes electrónicos, mecánicos ensabanados y acondicionados.

Debido a que el plazo otorgado no condice para un equipo totalmente importado de un fabricante en su total del ascensor integral con todos sus componentes y cuya fabricación del equipo debe cumplir con la Norma EN 81-20 y EN 81-50 (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos. Ascensores para transporte de personas y cargas; Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos. Reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de componentes de ascensor)

Debido que la normativa lo establece que todo equipo de transporte vertical deberá cumplir con las normas indicadas la entidad deberá ampliar el plazo de entrega de 120 días calendarios para suministro, instalación y puesta en funcionamiento, dado que ese plazo es lo mínimo que se debe tener para cumplir con lo indicado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA: EL ASCENSOR PODRA SER DE FABRICACION NACIONAL O PODRA SER IMPORTADO, EL PLAZO NO LIMITA LAS OFERTAS DE LOS POSTORES. LOS POSTORES PODRAN OFRECER ASCENSORES DE PROCEDENCIA NACIONAL O EXTRANJERA. EL CONTRATISTA, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE SU OFERTA PUEDE UTILIZAR DIVERSOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE CONSIDERE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos de presentación obligatoria del numeral 2.2 literal H, indica entre otras cosas lo siguiente:

Certificado de calidad el contratista deberá presentar al momento de la entrega del Bien, el certificado de calidad el cual indicará el lote de fabricación del producto emitido por el fabricante donde indique que el cien por ciento del producto entregado corresponde a la misma fabrica del producto ofertado en la propuesta del postor.

Al respecto debemos señalar que LOTE DE FABRICACIÓN O NUMERO DE SERIE es el código de identificación del bien el cual se le asigna cuando el bien se haya fabricado y no antes. En este caso del presente proceso de selección no sería posible asignar LOTE DE FABRICACIÓN debido a que el equipo materia del presente proceso de selección aún no se ha fabricado.

Por lo expuesto se solicita que se modifique y se presente como parte de entregables cuando el equipo hay sido entregado al almacén de la entidad. O de lo contrario se entendería que la entidad requiera un equipo de segundo uso, reacondicionado o un equipo confeccionado por cualquier proveedor que ya contaría con número NUMERO DE LOTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA Y SE ACLARA QUE , EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS UNICAMENTE SE SOLICITA QUE EL POSTOR PRESENTE EN SU OFERTA LAS FICHAS TECNICAS DEL BIEN OFERTADO EN VISTA QUE DICHOS DOCUMENTOS SON DE USO PUBLICO, LOS CUALES NO NECESITAN CARTA DE AUTORIZACION, SIN EMBARGO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN, EL PROVEEDOR, EN CASO SEA DE UN SOLO FABRICANTE O SEA EMSAMBLADO DE DIFERENTES MARCAS RECONOCIDAS, SE DEBERA PRESENTAR EL /LAS FICHAS TECNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD EN LOS CUALES SE INDIQUE EL LOTE DE FABRICACION DEL PRODUCTO Y SE CUMPLA CON LA NORMATIVA EN 81-20 y EN 81-50.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR EN SU OFERTA LAS FICHAS TECNICAS DEL BIEN OFERTADO EN VISTA QUE DICHOS DOCUMENTOS SON DE USO PUBLICO, LOS CUALES NO NECESITAN CARTA DE AUTORIZACION, SIN EMBARGO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN, SEA DE UN SOLO FABRICANTE O SEA EMSAMBLADO DE DIFERENTES MARCAS RECONOCIDAS, SE DEBERA PRESENTAR EL /LAS FICHAS TECNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD EN EL CUAL SE INDIQUE EL LOTE DE FABRICACION DEL PRODUCTO, Y SE CUMPLA CON LA NORMATIVA EN 81-20 y EN 81-50.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos de presentación obligatoria del numeral 2.2 literal H, indica entre otras cosas lo siguiente:

Certificado de calidad el contratista deberá presentar al momento de la entrega del Bien, el certificado de calidad el cual indicará el lote de fabricación del producto emitido por el fabricante donde indique que el cien por ciento del producto entregado corresponde a la misma fabrica del producto ofertado en la propuesta del postor.

Si bien se solicita que se acredite el certificado de calidad, no se está solicitando lo principal que el postor como su representante autorizado del fabricante deberá acreditar el cumplimiento de Norma EN 81-20 y EN 81-50 (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos. Ascensores para transporte de personas y cargas; Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores eléctricos e hidráulicos. Reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de componentes de ascensor) de la marca del ascensor a ofertar.

Esto en cumplimiento de las normas técnicas señalados en el literal 14 del numeral 3.1 de presente bases estándares

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA Y SE ACLARA QUE , EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS UNICAMENTE SE SOLICITA QUE EL POSTOR PRESENTE EN SU OFERTA LAS FICHAS TECNICAS DEL BIEN OFERTADO EN VISTA QUE DICHOS DOCUMENTOS SON DE USO PUBLICO, LOS CUALES NO NECESITAN CARTA DE AUTORIZACION, SIN EMBARGO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN, SEA DE UN SOLO FABRICANTE O SEA EMSAMBLADO DE DIFERENTES MARCAS RECONOCIDAS, SE DEBERA PRESENTAR EL /LAS FICHAS TECNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD EN EL CUAL SE INDIQUE EL LOTE DE FABRICACION DEL PRODUCTO Y SE CUMPLA CON LA NORMATIVA EN 81-20 y EN 81-50.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR EN SU OFERTA LAS FICHAS TECNICAS DEL BIEN OFERTADO EN VISTA QUE DICHOS DOCUMENTOS SON DE USO PUBLICO, LOS CUALES NO NECESITAN CARTA DE AUTORIZACION, SIN EMBARGO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN, SEA DE UN SOLO FABRICANTE O SEA EMSAMBLADO DE DIFERENTES MARCAS RECONOCIDAS, SE DEBERA PRESENTAR EL /LAS FICHAS TECNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD EN EL CUAL SE INDIQUE EL LOTE DE FABRICACION DEL PRODUCTO, Y SE CUMPLA CON LA NORMATIVA EN 81-20 y EN 81-50.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos para el perfeccionamiento del contrato del numeral 2.4 literal K, indica entre otras cosas lo siguiente:

K) CERTIFICADO DE CALIDAD DEL BIEN OFERTADO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO POR EL FABRICANTE O LA EMPRESA ADJUDICADA, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

Este documento se refiere al certificado de calidad que poseen cada marca, en este caso la marca a oferta debe tener la certificación de calidad ISO 9001:2015 con la que debe contar el fabricante que posee la marca a instalar, que es lo correcto.

Este tipo de certificaciones no se expide a sola firma del fabricante o empresa adjudicadora, sino es un proceso el cual debe cumplir y organismo especializado son los que emiten el certificado bajo parámetros de cumplimiento de calidad, en ese sentido documentos con firma propias del postor o fabricante no tendría validez. Favor de confirmar y corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA Y SE ACLARA QUE , DICHO ITEM HACE REFERENCIA A LA CARTA DE CERTIFICACION DE FABRICACION DEL BIEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

K) CARTA DE CERTIFICACION DE FABRICACION DEL BIEN OFERTADO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO POR EL FABRICANTE O LA EMPRESA ADJUDICADA (En caso que la empresa adjudicada sea el fabricante), teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos para el perfeccionamiento del contrato del numeral 2.4 literal K, indica entre otras cosas lo siguiente:

I) CERTIFICADO DE GARANTIA DEL BIENE OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO POR EL FABRICANTE O LA EMPRESA ADJUDICADA POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS.

Este certificado de garantía se debe presentar como parte de entregables finales después de la entrega del ascensor en funcionamiento y no antes, debido a que el plazo a contabilizar debe ser una vez entregado el ascensor en funcionamiento previo pruebas de funcionamiento para que realmente se cumpla los 03 años de garantía. Se solicita incluir dicho documento como parte de los entregable del informe final.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA Y SE ACLARA QUE , DICHO ITEM HACE REFERENCIA A LA CARTA DE GARANTIA DEL BIEN OFERTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

I) CARTA DE GARANTIA DEL BIEN OFERTADO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO POR EL FABRICANTE O LA EMPRESA ADJUDICADA POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS, contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal en el centro asistencial de destino. La garantía de cada equipo tendrá una vigencia contada a partir de concluida la conformidad del mismo, justamente en salvaguarda intereses del estado, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a lo indicado de la forma de pago en el numeral 2.6

Que el La ley de contrataciones del estado de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y 39 establece que las instituciones o la Entidad puede otorgar un único adelanto directo por el treinta por ciento (30%) del monto contractual; para lo cual el Contratista deberá solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante una Carta Fianza y/o Póliza de Caución por idéntico monto y el comprobante de pago (factura) correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

En ese sentido se solicita otorgar adelanto del pago por el treinta por ciento (30%) para el presente proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: 2.6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE REALIZAN CONSULTAS, SIN EMBARGO EN REFERENCIA AL PAGO, LOS ADELANTOS NO SE HAN PREVISTO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relación al voltaje y siniestro eléctrico indica que será 220V, 60 HZ, Trifásico en literal 6.3 del numeral 3.1, sin embargo, en el literal 7 especificaciones técnicas 220V / 380 V, 60 HZ, consultamos al comité de selección cual es la corriente definitiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.124 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: El voltaje de la energía eléctrica es de 380V, el postor podrá corroborar dicha información con una visita técnica a obra para asegurar todas las especificaciones técnicas. Y así presentar una propuesta coherente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El sobre recorrido mínimo del ascensor que se indica en literal 7 del numeral 3.1, debe ser 4.5 metros como minimo, por lo que se solicita informar la medida correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: El sobrecorrida puede tener diversas medidas de acuerdo al diseño de la infraestructura y los diseños de ascensores, el postor podrá corroborar dicha información con una visita técnica a obra para asegurar todas las especificaciones técnicas. Y así presentar una propuesta coherente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en literal 8.1 del numeral 3.1, indica que paso libre de 1100 mm como mínimo, así mismo literal 7 indica que la capacidad será 1000Kg, por lo que no condice la medida de paso libre con la capacidad de carga del ascensor.

En caso que el ascensor requerido deba ser de capacidad de carga de 1000Kg, la entrada libre máximo sería del 1000mm, en caso que el ascensor sea de paso libre 1100mm el ascensor deberá de ser mayo capacidad según las tablas, medidas establecidas del fabricante.

Consultamos al comité de selección si el paso libre del ascensor (puerta de ingreso) será sujeto a replanteo pudiendo ser también de 1000mm y/o 1100mm y/o 1200mm según sea el caso en concordancia a la medida del ducto real. Según lo indicado en literal 8.6 y 8.7 sobre las puertas indica que el paso libre de ancho será de acuerdo al plano del fabricante, es decir el postor deberá proponer en función a las dimensiones del ducto. Confirmar estas opciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION Y SE ACOJE LA CONSULTA : El paso libre de puerta del Ascensor debe ser 1000mm MINIMO , apertura lateral, todo aquello en afán de dar mayor pluralidad al proceso y fomentar la mayor cantidad de potenciales postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR : PASO LIBRE : 1000 mm como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en literal 8.1 del numeral 3.1, indica que paso libre de 1100 mm como mínimo, así mismo literal 7 indica que la capacidad será 1000Kg, por lo que no condice la medida de paso libre con la capacidad de carga del ascensor.

En caso que el ascensor requerido deba ser de capacidad de carga de 1000Kg, la entrada libre máximo sería del 1000mm, en caso que el ascensor sea de paso libre 1100mm el ascensor deberá de ser mayo capacidad según las tablas, medidas establecidas del fabricante.

Consultamos al comité de selección si la capacidad de carga del ascensor es sujeto a replanteo pudiendo ser de 1000kg y/o 1250Kg y/o 1600Kg, cuyos casos sería en función a las medidas reales del ducto existente, así permitiría que el ascensor a instalar tenga paso libre 1100mm o superior. Favor de confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION Y SE ACOJE LA CONSULTA: La capacidad de carga debe ser de 1000kg MINIMO , 13 pasajeros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR : Capacidad: 1000 kg MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en literal 8.1 del numeral 3.1, indica que paso libre de 1100 mm como mínimo, así mismo literal 7 indica que la capacidad será 1000Kg, por lo que no condice la medida de paso libre con la capacidad de carga del ascensor.

En caso que el ascensor requerido deba ser de capacidad de carga de 1000Kg, la entrada libre máximo sería del 1000mm, en caso que el ascensor sea de paso libre 1100mm el ascensor deberá de ser mayo capacidad según las tablas, medidas establecidas del fabricante.

Consultamos al comité de selección si la capacidad de carga del ascensor es sujeto a replanteo pudiendo ser de 1000kg y/o 1250Kg y/o 1600Kg, cuyos casos sería en función a las medidas reales del ducto existente, así permitiría que el ascensor a instalar tenga paso libre 1100mm o superior. Favor de confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REALIZO LA ACLARACION EN LAS CONSULTAS N°10 Y N° 11 INDICANDO : La capacidad de carga debe ser de 1000kg MINIMO , 13 pasajeros, Paso libre de puerta 1000mm MINIMO apertura lateral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en literal 8.4 al 9.8 numeral 3.1, hacen referencia para varios componentes del ascensor que deberá cumplir con la norma UNE EN 81-1, al respecto consultamos que la acreditación de la norma UNE EN 81-1 de la marca del ascensor en su conjunto en la presentación de la oferta, quedará acreditado para cada uno de sus componentes o se deberá acreditar por cada uno de sus componentes indicados en los numerales de 8.4 al 9.8, favor de confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: Se deberá acreditar por cada uno de sus componentes indicados en los numerales de 8.4 al 9.8.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en literal 8.4 al 9.8 numeral 3.1, hacen referencia para varios componentes del ascensor que deberá cumplir con la norma UNE EN 81-1, al respecto debemos informar que la norma actualizada y vigente es la norma UNE EN 81-20 y UNE 81-20-20, por lo que se solicita actualizar el cumplimiento de las normas antes señaladas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: Deberá cumplir lo exigido por las normas UNE EN 81-20 y/o UNE 81-20-20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en literal 11.2 del literal 3.1 motor de tracción, indica que deberá contar con certificado de calidad ISO 9001 o certificados compatibles, al respecto se entiende que el motor propuesto debe ser tipo gearless ecológico sin engranajes de imágenes permanentes que no usa lubricantes contaminantes cuya fabricación deberá cumplir la norma EN 81-20 y EN 81-50, el cual reemplaza cualquier certificación de calidad por ser estándares de seguridad y calidad comprobada, el cual debe ser acreditado con el certificado de fabricación en la presentación de la oferta. Confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: Respecto a lo señalado en literal 11.2 del literal 3.1 motor de tracción, indica que deberá contar con certificado de calidad ISO 9001 o certificados compatibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en literal 11.2 del literal 3.1 motor de tracción, entre otras cosas que se EXIGIRÁ COMO MEJORA CALCULO Y DISEÑO DE POTENCAI EN KW PARA EL MOTOR PROPUESTO Y QUE LA POTENCIA DEL MOTOR TENGA DE INGENERIA EN FUNCIÓN A QUE NO ESTE SOBREDIMENCIONADO Y QUE TAMBIEN DEBERÁ ADJUNTAR CALCULO Y DISEÑO DE LA POTENCIA DEL SISTEMA RESCATE AUTOMATICO, AVALADO POR UN INGENIERO MECANICO QUE DEBERÁ SER ACREDITADO CON LA DDJJ E INFORME DE MEMORIA DE CALCULO DE LA POTENCIA.

Al respecto hacemos de su conocimiento que lo exigido anteriormente es incongruente y no condice con la naturaleza del objeto de la convocatoria, como podría realizar diseños o cálculos de un motor un profesional, sobre un producto del que no es fabricante, de lo contrario se entendería que se requiere un motor de fabricación local, para el cual no existe.

Sin embargo, el postor a través del fabricante deberá proponer un motor apropiado según lo requerido con las características indicadas de las especificaciones técnicas, acreditando según las tablas de la ficha técnica del motor que la potencia, voltaje, capacidad de carga, velocidad, torque, corriente nominal debidamente sustentada con la ficha técnica que permita comprobar la marca modelo, procedencia y cumplimiento de la norma EN 81-20 y EN 81-50, efectivamente corresponde al voltaje, a la capacidad de carga y velocidad requerida.

Por lo expuesto solicitamos rectificar a lo indicado, por guardar justa correspondencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: 11.2 Motor eléctrico
Tipo de motor: Maquina eléctrica regulada, compacta, silenciosa, sin engranes, de alta eficiencia energética con motor de imanes permanentes.
Tensión: 380 V, 3F, 60 Hz
Motor eléctrico de corriente alterna con potencia y frecuencia variable.
Un montaje sencillo una capacidad de regulación óptima, un elevado confort de viaje y un diseño compacto.
El motor deberá de estar instalado con un sistema que evite las vibraciones.
Certificado de calidad ISO 9001 o Certificados compatibles.
Se exigirá como mejora el cálculo y diseño de Potencia en KW para el motor propuesto (de acuerdo a los 3,353msnm Altura sobre el nivel del mar del distrito de Huarucondo) que proponga el postor, 380V, 60 HZ. Que la potencia del motor tenga sustento de ingeniería en función a que no esté sobredimensionado para evitar alto consumo de energía o que no alcance la potencia específica el cual no podría superar la capacidad requerida de carga, a dicho cálculo y diseño de motor se deberá adjuntar el cálculo y diseño de la potencia del Sistema de Rescate Automático, también se exigirá Desarrollo de gráfico de Reducción de potencia y POTENCIA DE SALIDA, POTENCIA DE SALIDA VS ALTITUD para el motor, que será validado con la presentación de un informe detallado de dicho gráfico para considerar una potencia adecuada que también deberá estar firmada y avalado por el Ingeniero Mecánico propuesto por los postores. Se acreditará únicamente mediante la presentación de DECLARACIÓN JURADA E INFORME DE MEMORIA DE CÁLCULO DE POTENCIA DE MOTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado como PRESTACIONES ACCESORIAS, consultamos al comité si los costos de dichas prestaciones accesorias deben ser independiente del costo del suministro e instalación del ascensor, es decir en la presentación de la oferta deberá consignar el monto de la prestación principal y monto de la prestación accesorias, de lo contrario se solicita retirar y establecer como parte de la garantía comercial deberá realizarse 06 meses de mantenimiento preventivo y/o correctivo. Confirmar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 18 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA, Y SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION, DICHAS PRESTACIONES ACCESORIAS - NO SON INDEPENDIENTES DEL COSTO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR ; TODO ES UN PAQUETE ; SERAN INCLUIDOS A LA ENTREGA DEL BIEN NO CORRESPONDEN A PRESTACIONES ACCESORIAS. POR LO QUE SE REALIZARA LA CORRESPONDIENTE MODIFICACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir : 20. SERVICIOS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL BIEN 20.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 20.2 SOPORTE TECNICO, 20.3 CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado como SOPORTE TECNICO, indica que será durante el periodo que dure la garantía, es decir por 36 meses, pero como prestación accesorio solo se menciona que deberá realizarse 06 meses de mantenimiento preventivo y/o correctivo, siendo contradictorio a lo solicitado como soporte técnico, en ese sentido manifestamos que debe guardar una relación entre los dos servicios, porque no se puede dar soporte técnico si no se realiza mantenimiento por lo cual solicitamos uniformizar ambos servicios, en ese sentido consultamos si la entidad cubrirá costo del servicio de mantenimiento preventivo, posterior a los 06 meses. Confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 20.2 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA, Y SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION, EL SOPORTE TECNICO ES INHERENTE A LA GARANTIA BRINDADA POR EL BIEN INSTALADO. POR ENDE NO TIENE QUE VER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASI TAMBIEN ES PRECISO ACLARAR QUE EL SERVICIO DE MANTENIEMINTO PREVENTIVO POSTERIOR A LOS 6 MESES SERA POR CUENTA DE LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Se consideran servicios similares a los siguientes:

Venta de ascensor o servicios de instalación de ascensor.
Al respecto solicitamos al comité ampliar considerar también valida los servicios similares al objeto de la convocatoria siguiente:

Venta de bienes para ascensores y/o adquisición de repuestos para ascensores y/o adquisición de bienes para ascensores.

Toda vez que estos objetos se trata de bienes suministrados a instituciones públicas y privadas y todo el proceso suministro y entrega es la misma que de suministro y venta del ascensor en su conjunto, la diferencia es que son por parte o piezas, pero un conjunto de piezas, hacen un ascensor integral

Con lo cual debería quedar servicios similares a lo siguiente:

Venta de ascensor o servicios de instalación de ascensor y/o Venta de bienes para Ascensores y/o Adquisición de repuestos para ascensores y/o adquisición de bienes para ascensores a entidades públicas

Toda vez que los servicios indicados contienen el suministro, venta y servicio de instalación de partes y piezas del equipo de equipos de transporte vertical, pero adicionalmente a ello cumple la normativa vigente de contrataciones en cual establece que las instituciones deben convocar procedimientos de selección con igualdad de condiciones, igualdad de trato, una competencia efectiva, pluralidad de postores y una competencia efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ALS BASES DEL PROCESO DE SELECCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con respecto a CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL: En las bases estándares se establece lo siguiente:

Especialista en ascensores: Ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico y/o ingeniero electromecánico

Al respecto solicitamos al comité ampliar a lo siguiente:

Especialista en ascensores: Ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico y/o ingeniero electromecánico y/o ingeniero mecánico electricista y/o ingeniero electricista y/o ingeniero industrial

Los perfiles de los ingenieros solicitados son iguales o similares a lo establecido y guardan relación con el objeto de la convocatoria, con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores, igual de trato y competencia efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE INDICA QUE LOS ESPECIALISTAS DEBERAN TENER EL SIGUIENTE PERFIL : Especialista en ascensores: Ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico y/o ingeniero electromecánico ; EL CUAL CUMPLE CON LA PLURALIDAD EXIGIDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con respecto a CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL: En las bases estándares se establece lo siguiente:

PERSONAL TECNICO: Técnico en Mecánica de mantenimiento con título a nombre de la nación

Al respecto solicitamos al comité ampliar lo siguiente: Técnico en Mecánica de mantenimiento, electrotecnia industrial, mecánica producción, electrónica industrial, electrónica, mantenimiento electromecánico

En tanto las carreras solicitadas guardan relación y justa correspondencia con el perfil solicitado, asimismo, por las competencias y conocimientos que se desprenden de dichas carreras se puede asegurar la idoneidad para la ejecución del servicio. Con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores, igual de trato y competencia efectiva.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ALS BASES DEL PROCESO DE SELECCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con respecto a EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: En las bases estándares se establece lo siguiente:

Especialista en ascensores: Experiencia efectiva de 2 años en proyectos similares a la implementación y equipamiento de ascensores para centros de salud instituciones públicas.

Al respecto solicitamos al comité considerar las siguientes experiencias:

Especialista en ascensores: jefe supervisor de mantenimiento, reparaciones, modernización e instalación de ascensores y montacargas

A fin de acreditar la experiencia del especialista en ascensores fehacientemente, con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ALS BASES DEL PROCESO DE SELECCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Con respecto a EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: En las bases estándares se establece lo siguiente:

Personal Técnico: con experiencia mínima de un (1) año como fabricante y/o instalador de ascensores

Al respecto solicitamos al comité considerar las siguientes experiencias:

Personal Técnico: Técnico de mantenimiento, reparaciones e instalación de ascensores

A fin de acreditar la experiencia del especialista en ascensores fehacientemente, con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ALS BASES DEL PROCESO DE SELECCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

si ya tiene construido el ducto y si este cuenta con cuarto de máquinas, además indicar si será con cuarto de máquinas o sin cuarto de máquinas. Favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: El ducto es sin cuarto de máquina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

La construcción e implementación del pozo a tierra será por cuenta de la institución todos los costos de instalación. Favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION:El pozo a tierra para el Ascensor es por parte del contratista, y deberá entregar una certificación firmada por un Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico, EL ohmiaje debe ser por debajo de 10 Ohmios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC-MDH-A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR CAMILLERO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO, MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE, GERE-SA ¿CUSCO¿

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:03

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

La entidad o el postor asumirá costos de obras civiles, resanes, cerramiento y otros aspectos complementarios y necesario en el proceso de instalación del ascensor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA Y SE REALIZA LA ACLARACION: El resane de los daños en el ducto y los cerramientos es por parte del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null