

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-SIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL SITE DE CONTIGENCIA DEL SIS

Ruc/código : 20602471277

Fecha de envío : 13/11/2023

Nombre o Razón social : RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 20:38:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega, solicitamos que se amplie a 120 días calendarios debido a que el tipo de batería solicitada no se encuentra disponible en el Perú.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.4.2.1 Literal: PLAZO DE E Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se requiere contar con todos los componentes del sistema eléctrico en 45 días calendarios a fin de poner en operación el Centro de Datos Alterno del SIS lo más pronto posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-SIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL SITE DE CONTIGENCIA DEL SIS

Ruc/código : 20602471277

Nombre o Razón social : RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 13/11/2023

Hora de envío : 20:38:07

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con la finalidad de poder cumplir con el plazo de entrega solicitado es necesario que nos puedan confirmar lo siguiente:

a) Podemos ofertar baterías a VRLA y/o Litio

b) El banco de baterías puede ser del mismo fabricante del UPS y/o recomendada por el fabricante del UPS y garantizado por el postor.

c) En el caso de ofertar baterías VRLA ya no será necesario ofertar el sistema contra incendio integrado en cada modulo de batería o el gabinete.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1

Literal: BATERIA

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

A continuación se detalla la consulta, punto por punto:

a) No se acoge. Se requiere que las baterías sean de litio LFP, ya que, en el actual diseño del Centro de Datos del site de contingencia no se cuenta con espacio para poder alojar una solución de baterías VRLA para la autonomía solicitada.

Asimismo, no se garantiza que los gabinetes del site de contingencia soporten el peso del total de baterías para una solución con baterías VRLA según el requerimiento.

b) No se acoge. Se requiere que las baterías sean del mismo fabricante del UPS a fin de asegurar su compatibilidad, operación y disponibilidad, ya que, de esta manera el fabricante asume la responsabilidad y actúa inmediatamente en cambiar uno o los componentes mencionados, en el caso que, se presente una falla del UPS impacte negativamente sobre las baterías o viceversa.

c) No se acoge. Se requiere que las baterías sean de litio LFP, por las razones mencionadas en el punto a).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-SIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL SITE DE CONTIGENCIA DEL SIS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:38:07

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que podemos ofertar un UPS modular con las mismas características solicitadas pero con módulos de 25kw, pondríamos 04 que llega a 100kw, entregaríamos en total 100kw, el cual es superior a lo solicitado.-

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: MODULO DE Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características técnicas del presente requerimiento son mínimas, es decir, se aceptarán ofertas iguales o superiores a lo requerido. Cabe señalar que, de ofertar módulos de 25kw, este debe cumplir con todos los requisitos técnicos establecidos en el presente requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-SIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL SITE DE CONTIGENCIA DEL SIS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:38:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que las cartas de fabricante se presentaran a la suscripcion del contrato con el postor ganador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** h **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se requiere que el contratista presente su autorización de distribuidor oficial por parte del fabricante para la presentación de ofertas a fin de garantizar que el proyecto se ejecute dentro de los plazos establecidos según la necesidad (MUY CRITICA) de la entidad y lograr habilitar el Centro de Datos del site de contingencia del SIS lo más pronto posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null