



LEYENDA	
	VEREDA DETERIORADA
	LOSA INTERIOR DETERIORADA
	CERCO PERIMETRICO DETERIORADO
	ÁREA CON MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE
	LOSA Y SS.HH. DETERIORADOS
	LOSA, COBERTURA Y AMBIENTES DETERIORADOS



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH			
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUBGERENCIA DE OBRAS			
PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"			
Gobernador: <b>FABIAN KOKI, NORIEGA BRITO</b> Gestión 2023-2026	Plano: <b>PLANO DE SITUACIÓN ACTUAL</b>		
Especialidad: <b>ARQUITECTURA</b>	Jefe de Proyecto	Ubicación: Departamento : ANCASH Provincia : CASMA Distrito : CASMA	Fecha: SEPTIEMBRE 2023 Escala: 1/125
Revisado:	Digitalización:	N° DE LAMINA: <b>PS-01</b>	