

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

**Nomenclatura :** AS-SM-35-2023-UNSA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL PABELLÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL PABELLÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CERRO AQP	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO ALFA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
MULTIACCESO S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
RAFAILE ROBLES DARWIN HENRY	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ANTHONY & FABIANA CONTRATISTAS GENERALES	Valido	Admitida	100.0	Calificada
INGENIEROS CIVILES AZA SARMIENTO YANQUI	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CANO SAMAYANI JOHNNY VICTOR	Valido		NO	
ARTE & PINTURA, SERVICIOS Y CONSTRUCCION	Valido		NO	
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & M INGENIEROS	Valido		NO	
GRUPO ROBERCO CONTRATISTAS Y MULTINVERSIONES	Valido		NO	
SOTO QUILCA MELQUIADES	Valido		NO	
GUERRA LAURA YOSSELIN XIOMARA	Valido		NO	
ESCOBEDO MONROY JOSE MIGUEL ISIDRO	Valido		NO	
L Q S EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.	Valido		NO	