

## REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Entidad convocante : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Nomenclatura : PEC-PROC-7-2023-ARCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA (PAQUETE Q-04)

Nro. Item :	1	Cantidad Solicitada :	1.0	Valor Referencial :	S/ 3,449,376.00	Resultado :	Adjudicado
Descripción del	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE	Unidad de Medida :	Servicio	Cantidad Desierta :	0.0		

Nombre o Razón Social	Integrante del Consorcio	Cantidad Adjudicada	Monto Adjudicado
20600051254-TAKESHI S.A.C.		1.0	2759500.8
ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA (PAQUETE Q-04)			