

**ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS Y  
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MDV – PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE BIENES**

**“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX  
PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
VENTANILLA”**

En el distrito de Ventanilla, a las diecisiete horas con diez minutos del día tres del mes de agosto del año dos mil veintitrés en las instalaciones de la Subgerencia de Logística de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se reúne el Comité de selección consignados mediante Formato:04 N°033-2023-GAF, quien se encargará de la conducción del proceso, a fin de proceder con la admisión, evaluación, calificación de oferta de los postores y otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de selección: **A.S. N° 24-2023-CS/MDV – PRIMERA CONVOCATORIA**, para la contratación de bienes **“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA”**.

El comité de selección da inicio, de acuerdo al cronograma establecido en las Bases Administrativas, informando que se han registrado los siguientes participantes de forma electrónica a través del SEACE, el cual se consigna a continuación:

**PARTICIPANTES REGISTRADOS:**

N°	Proveedor con RUC	RUC	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Estado	Fecha de Registro	RUC	Acciones
1	Proveedor con RUC	10753514703	SUSANIBAR FERNANDEZ NESTOR JOEL	21/07/2023	Válido	21/07/2023	10753514703	🔍 🔄 🗑️
2	Proveedor con RUC	20268170562	TRANSROWI SA	18/07/2023	Válido	18/07/2023	20268170562	🔍 🔄 🗑️
3	Proveedor con RUC	20505026439	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/07/2023	Válido	20/07/2023	20505026439	🔍 🔄 🗑️
4	Proveedor con RUC	20604538301	SAKI PERU S.A.C.	19/07/2023	Válido	19/07/2023	20604538301	🔍 🔄 🗑️
5	Proveedor con RUC	20608784722	EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTAS GENERALES ZAFIRO MOTOR'S S.A.C.	21/07/2023	Válido	21/07/2023	20608784722	🔍 🔄 🗑️
6	Proveedor con RUC	20609449889	MILTON IMPORT S.A.C.	19/07/2023	Válido	19/07/2023	20609449889	🔍 🔄 🗑️
7	Proveedor con RUC	20610200614	REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L.	19/07/2023	Válido	19/07/2023	20610200614	🔍 🔄 🗑️
8	Proveedor con RUC	20610464441	FABISEN E.I.R.L.	19/07/2023	Válido	19/07/2023	20610464441	🔍 🔄 🗑️

Acto seguido se ha procedido a descargar de la presentación de oferta a través del SEACE, cuatro (04) ofertas, para el presente procedimiento de selección, el cual se consigna a continuación.

Nro.	RUP/Código	Nombre Razón Social	Fecha	Hora	Identificación	Fecha	Hora	Estado	Valido	Acciones
1	20268170562	TRANSROWI SA	26/07/2023	11:58:23	20268170562	26/07/2023	12:02:59	Enviado	Valido	
2	20610200614	REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L.	26/07/2023	22:36:52	20610200614	26/07/2023	22:38:24	Enviado	Valido	
3	20604538301	SAKI PERU S.A.C.	26/07/2023	19:21:08	20604538301	26/07/2023	19:22:00	Enviado	Valido	
4	20505026439	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/07/2023	21:43:41	20505026439	26/07/2023	21:44:00	Enviado	Valido	

4 registros encontrados. Muestra: 4 registros. de 1 a 4. Página 1 de 1

A continuación, el comité de selección procede a evaluar las ofertas de los postores procediendo a revisar los documentos que contiene a fin de verificar que cumplan con presentar todos los documentos de presentación Obligatoria y los Requisitos de Calificación establecidos en las bases integradas del Procedimiento de Selección.

Asimismo, teniendo en cuenta la PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS;(.) En la apertura electrónica de la oferta, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O EL COMITÉ DE SELECCIÓN, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. En ese sentido se procede a evaluar las ofertas en el siguiente orden:

DOCUMENTOS REQUERIDOS	TRANSROWI SA	REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L.	SAKI PERU S.A.C.	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				
e)	Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de repuestos en la presentación de ofertas. Los postores deberán presentar UNA (01) UNIDAD de lo siguiente: AMORTIGUADORES POSTERIORES Y DISCO DE FRENO DELANTERO establecidos en el punto 6. de las Especificaciones Técnicas (ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR), conforme a lo señalado en el capítulo III de las bases estandarizadas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO ES CONSORCIO	NO ES CONSORCIO	NO ES CONSORCIO	NO ES CONSORCIO
h)	El precio de la oferta en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>ESTADO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>

La Sub Gerencia de Serenazgo con fecha 31 de julio del 2023, entrega las muestras presentadas por las empresas: TRANSROWI SA, REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L., SAKI PERU S.A.C. y REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con la finalidad de realizar la evaluación de los ítems solicitados en las bases integradas, de los AMORTIGUADORES POSTERIORES Y DISCO DE FRENO DELANTERO para la camioneta TOYOTA HYLUX de la Subgerencia de Serenazgo.

Con, MEMORANDO N°457-23/ MDV-GAF-SGSGYP, con fecha 01 de agosto del 2023, remite la EVALUACION DE PRUEBA DE RENDIMIENTO DE AMORTIGUADOR POSTERIOR Y DISCO DE FRENO DELANTERO, en la que señala que los postores REPUESTOS SUDAMERICANOS

S.A.C., REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L. y TRANSROWI S.A, no cumplieron con las expectativas de lo requerido en cada ficha técnica y Metodología de Evaluación.

Así mismo, indica que el postor SAKI PERU S.A.C., pasa la evaluación de verificación de presentación de muestras, toda vez que se corrobora el rendimiento de amortiguador posterior y disco de freno delantero, el cual esta descrito en su ficha técnica.

En tanto este Comité de Selección, de acuerdo al Informe Técnico Taller de Maestranza y de la Subgerencia de Servicios Generales y Patrimonio, señalan que las empresas REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C., REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L. y TRANSROWI S.A, señalan que: las muestras presentadas no concuerdan con lo descrito en la ficha técnica, por lo que no acredita la calidad de los bienes y que las Muestras no cumplen con la metodología de evaluación, por lo que no hay calidad en el acabado, en donde presentan (picados, grietas y rasguños).

Con Carta N°007-2023/MDV-GSYGRD-SGS, de fecha 02 de agosto del 2023, la Subgerencia de Serenazgo, traslada la evaluación de muestras presentadas, señalando que el postor SAKI PERU S.A.C., cumplen con la evaluación de rendimiento en la presentación de muestra.

Por todo lo expuesto, este comité de selección, considera NO ADMITIDO las ofertas de las empresas REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C., REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L. y TRANSROWI S.A, por o cumplir con lo señalado en las bases y evaluación de muestras.

#### **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.**



REQUISITOS DE CALIFICACION	SAKI PERU S.A.C.
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
<b>ESTADO</b>	<b>ADMITIDO</b>

Acto seguido habiendo sido ADMITIDA y evaluada la oferta del postor: **SAKI PERU S.A.C.**, el Comité de Selección procederá al inicio de la Evaluación de los factores de evaluación.

#### **FACTORES DE EVALUACION:**

Acto seguido; habiendo sido ADMITIDA la oferta de los postores **SAKI PERU S.A.C. y TRANSROWI S.A.**, de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento, el Comité de Selección procede a la evaluación de la oferta. Por lo que el Comité de Selección después de calificar de forma exhaustiva otorga el siguiente puntaje a la Oferta.

<b>FACTOR DE EVALUACION</b>	
<b>PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION</b>	<b>SAKI PERU S.A.C.</b>
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O<sub>i</sub> = Precio i O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>80 puntos</b></p>	<b>80</b>
<b>B. PLAZO DE ENTREGA</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega según las consultas absueltas establecido en las bases integradas. Al menor plazo de entrega ofertado que mejore el plazo establecido según bases se le otorgará el máximo puntaje, al resto de propuestas se les asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $P_{U_i} = \left( 1 - \frac{P_{E_i} - P_{E_{men}}}{P_{E_{max}} - P_{E_{men}}} \right) \times P_{U_{max}}$ <p>Donde: i = Propuesta P<sub>U<sub>i</sub></sub> = Puntaje del factor plazo de entrega de la propuesta i P<sub>U<sub>max</sub></sub> = Puntaje máximo del factor plazo de entrega P<sub>E<sub>i</sub></sub> = Plazo de entrega de la propuesta i P<sub>E<sub>men</sub></sub> = Plazo de entrega menor de todas las propuestas P<sub>E<sub>max</sub></sub> = Plazo de entrega máximo establecido como especificación técnica mínima según consulta absuelta.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4).</p> <p style="text-align: right;"><b>20 puntos</b></p>	<b>20</b>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100</b>
<b>BONIFICACION DEL 5% (MYPE)</b>	<b>5,00</b>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>105,00</b>



**OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MDV – PRIMERA  
CONVOCATORIA “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA  
VEHICULAR TOYOTA HILUX PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA”**

El Comité de Selección, procede al Otorgamiento de la Buena Pro en este acto privado, luego de la Evaluación de las Ofertas y Calificación de la Oferta, del Postor **SAKI PERU S.A.C.**, el mismo que obtuvo el primer lugar en el orden de prelación para la: **“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA”**, por el monto de su oferta que asciende a **S/71,000.00 (Setenta y Un Mil con 00/100 soles)**, incluye IGV.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día en señal de conformidad, el Comité de Selección, firma la presente Acta.



ARMANDO MARTIN RICKARD RETAMOZO  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE SELECCION



DANIEL EDILBERTO VASQUEZ GUEVARA  
PRIMER MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCION



HENRY GUTIERREZ ROMERO  
SEGUNDO MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCION



MUNICIPALIDAD DE  
**VENTANILLA**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**MEMORANDO N°457-23/ MDV-GAF-SGSGYP**

**A :** CAP. PNP @ DAVID HECTOR MORALES MENDIGUETTI  
SUBGERENTE DE SERENAZGO

**DE :** C.P.C ANTONIO ROBINSON ACUY RIVERA  
SUBGERENTE DE SERVICIO GENERALES Y PATRIMONIO (E)

**ASUNTO :** EVALUACION DE PRUEBA DE RENDIMIENTO DE AMORTIGUADOR  
POSTERIOR Y DISCO DE FRENO DELANTERO

**REFERENCIA :** INFORME TECNICO N°80-2023/MDV- MAJA

**FECHA :** VENTANILLA, 1 AGOSTO DEL 2023

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de informarle que, en relación a la verificación de muestras de (**AMORTIGUADORES POSTERIORES Y DISCO DE FRENO DELANTERO**), presentados por los postores según detalle, con la finalidad de demostrar el rendimiento de los bienes descritos en sus fichas técnicas.

- **TRANSROWI S.A**
- **REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C.**
- **REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L.**
- **SAKI PERU S.A.C.**

Al respecto, de acuerdo a las diferentes verificaciones realizadas a las muestras presentadas, cabe indicar que la empresa **REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C., REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L. y TRANSROWI S.A.**, no cumplen con las diversas revisiones, que son detallados en el cuadro adjunto.

Así mismo el postor **SAKI PERU S.A.C.**, de acuerdo a las revisiones realizadas, cumple con lo solicitado en la presentación de muestra, en tanto, se corrobora el rendimiento de los bienes (amortiguador posterior y disco de freno delantero) y originalidad descrita en la ficha técnica.

- Anexo 1 SAKI PERU S.A.C. (**foto**)
- Anexo 2 TRANSROWI S.A (**foto**)
- Anexo 3 REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L. (**foto**)
- Anexo 4 REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C. (**foto**)
- Anexo 5 Disco de freno delantero (**fotos**)

Se adjunta fichas técnicas y el informe del mecánico aprobando que lo requerido cumple con el rendimiento del bien descrito en la ficha técnica, por lo tanto, se pone en conocimiento para sus fines correspondientes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO  
  
ANTONIO R. ACUY RIVERA  
Subgerente (e)










MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

ANEXO 4 - REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C.



COMISIÓN DE SELECCIÓN PRESIDENTE

COMISIÓN DE SELECCIÓN PRESIDENTE

COMISIÓN DE SELECCIÓN PRESIDENTE

COMISIÓN DE SELECCIÓN PRESIDENTE

ITEM 02

Amortiguadores Posteriores

Código DEM: 46531-62006 / 48541-09290


Código Rotulado: 48531-82006-JCAP / 48541-09290-JCAP

Marca: JCAP

Procedencia: CHINA

Aplicación: TOYOTA HILUX 2020

Características: TUJO ESTANDBA Q10 - Q10



REFUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RECIBO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 02/07/2020

MONEDA: SOLES

VALOR: 100.00

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01	Amortiguadores Posteriores	2	50.00	100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE PAGADO: 100.00

IMPORTE RESTANTE: 0.00

ITEM 03

Elcon de Bronce - Amortiguador

Código DEM: 49312-0K150

Código Rotulado: HFS12

Aplicación: TOYOTA HILUX 2020


Marca: HIPPER FRF105

Procedencia: CHINA / BRASIL

Características: 318 \* 108 \* 67.20

VENTUADO 76 \* 26

614-EKOS







MUNICIPALIDAD DE  
**VENTANILLA**

### ANEXO 5 - DISCO DE FRENO DELANTERO

**SAKI PERU S.A.C. (CORRECTAMENTE)**



**TRANSROWI S.A. (DEFECTOS)**



COPIA DEL CERTIFICADO DE SELECCION  
COM. DE SELECCION  
M

COPIA DEL CERTIFICADO DE SELECCION  
COM. DE SELECCION





MUNICIPALIDAD DE  
**VENTANILLA**

## REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE (DEFECTOS)



*[Handwritten signature]*





Verificación de muestras de Repuestos para la flota vehicular Toyota Hilux						
DESCRIPCION	MUESTRA	TRANSROWI SA	REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L.	SAKI PERU S.A.C.	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ANEXOS
PRESENTACION DE LAS MUESTRAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	Se adjunta imagen Anexo Nº1
FICHA TECNICA DE LAS MUESTRAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	Las muestras cumplen con la originalidad descrita en la ficha tecnica.	Las muestras cumplen con la originalidad descrita en la ficha tecnica.	Las muestras cumplen con la originalidad descrita en la ficha tecnica.	Las muestras presentadas no concuerdan con lo descrito en la ficha tecnica. Por lo que la ficha carece de calidad y veracidad.	Se adjunta imagen Anexo Nº2
METODOLOGIA DE EVALUACION DE MUESTRAS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CALIDAD</li> <li>• COMPATIBILIDAD</li> <li>• ACABADO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	El disco de freno de lanterno no cumplen con la metodologia de evaluacion de muestra, por lo que no hay calidad en el acabado. (presenta rasguño, grieta, picados)	El disco de freno de lanterno no cumplen con la metodologia de evaluacion de muestra, por lo que no hay calidad en el acabado. (presenta rasguño, grieta, picados)	Ambas muestras presentadas cumplen con la metodologia de evaluacion.	No se realiza la metodologia de evaluacion, toda vez que la muestra y la ficha tecnica presentadas tienen incongruencias, por lo que no acredita la calidad del producto.	Se adjunta imagen Anexo Nº3 - DISCO DE FRENO DELANTERO
PRUEBA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	No se realiza la prueba por no pasar la metodologia de evaluacion	No se realiza la prueba por no pasar la metodologia de evaluacion	Funcionamiento de prueba aprobado, rendimiento acorde a lo descrito en la ficha tecnica adjuntada por el postor	No se realiza la prueba, toda vez que la muestra presentada y la ficha tecnica no guardan relacion.	



MUNICIPALIDAD DE  
**VENTANILLA**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"  
INFORME TECNICO TALLER DE MAESTRANZA

INFORME  
TECNICO  
TECNICO  
ESPECIALISTA  
TALLER DE  
ASUNTO  
UNIDAD  
VEHICULAR  
AREA USUARIA

N°80-2023/MDV- MAJA	FECHA: 01/08/2023
JESUS ANGEL MELGAR ALCOCER	
JEFATURA DEL EQUIPO DE MAESTRANZA	
SE COMUNICA SOBRE EVALUCION DE AMORTIGUADOR POSTERIOR Y DISCO DE FRENO DELANTERO	
CAMIONETA TOYOTA HYLUX	
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	

MOTIVO:

El personal técnico hizo la verificación de las muestras de amortiguador posterior y disco de freno delantero de las empresas recibidas, se detalla:

- **TRANSROWI S.A.**
- **REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C.**
- **REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE**
- **SAKI PERU S.A.C.**

Asimismo, tras previa verificación se optaron por los repuestos de la empresa **SAKI PERU S.A.C.**, ya que, cumplía con todo lo solicitado en la presentación de muestra, por lo que se corrobora el rendimiento de los bienes (amortiguador posterior y disco de freno delantero) y originalidad descrita en la ficha técnica. De tal manera se realizó la prueba puesta en funcionamiento el día 31 de julio de 2023, la cual es aprobada.

- Las muestras : presentan originalidad descrita en las fichas técnicas.
- Metodología de evaluación de muestra correcto
- Prueba de funcionamiento aprobado, rendimiento acorde a lo descrito en la ficha técnica.

En consecuencia, no se optó por los demás postores debido a ciertas incongruencias y defectos presentados.

- Las muestras presentadas no concuerdan con lo descrito en la ficha técnica, por lo que no acredita la calidad de los bienes.
- Muestras que no cumplen con la metodología de evaluación, por lo que no hay calidad en el acabado, en donde presentan (picados, grietas y rasguños)

Es todo en cuanto informo.  
Se adjunta fotos

Atentamente,


JESUS ANGEL MELGAR ALCOCER  
TECNICO ESPECIALISTA  
DNI: 70211563



MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

ANEXO 1

SAKI PERU S.A.C. (ROTULADO CORRECTO)



**SAKI PERU S.A.C.**  
 R.U.C.: 20604538301  
 Calle Uchupala N° 5087 Urb. Pampa Mariscal - Los Olivos - Lima - Lima  
 HORARIO DE ATENCIÓN: LUN-DOM 9am - 6pm

Fecha de Inicio del Traslado: 26-07-2023  
 Destinatario: Municipalidad de Ventanilla  
 R.U.C.: 20231367800

**GUIA DE REMISION - REMITENTE**  
 0001- N° 000158

TRANSPORTISTA		IDENTIFICACION DEL VEHICULO Y DEL CONDUCTOR		COMPROBANTE DE PAGO
Nombre y Apellidos / Razón social:		Matrícula Marca y Placa N°:		Tipo:
R.U.C. N°:		N° Lic. de Conducir:		N°:
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	PESO TOTAL	
1	Amortiguador delantero para Toyota Hilux (10.500)	UNID		
1	Disco de freno delantero Toyota Hilux (1.200)	UNID		

SAKI PERU S.A.C. - Lima, Colombia

TRANSROWI S.A.



**TRANSROWI S.A.**  
 R.U.C.: 20268170562  
 Calle Uchupala N° 5087 Urb. Pampa Mariscal - Los Olivos - Lima - Lima

**GUIA DE REMISION - REMITENTE**  
 004- N° 000158

Destinatario: Municipalidad de Ventanilla  
 R.U.C.: 20231367800

Fecha de Inicio del Traslado: 26-07-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	PESO TOTAL	
01	Disco de freno delantero para Toyota Hilux (1.200)	UNID		
02	Amortiguador delantero para Toyota Hilux (10.500)	UNID		

Sid. Gerencia de Servicios  
 Nota: Amortiguador delantero

TRANSROWI S.A.C. - Lima, Colombia





MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

ANEXO 2

FICHA TECNICA SAKI PERU S.A.C.

TOKICO  
HITACHI  
Inspire the Next


FICHA TECNICA

AMORTIGUADOR POSTERIOR

MARCA: TOKICO  
POSICIÓN TRASERO  
TIPO: CARTUCHO (TUBO)  
ARCAJES: OJO/OJO  
FUNCIONAMIENTO: GAS COMPRIMIDO

APLICACION

TOYOTA HILUX DRESEL  
100 Y 2 DG 2017-2023




FABRICACIÓN: TAILANDES  
MEDIDAS:  
395 MM EN ESTADO COMPRIMIDO A TOTALIDAD  
634 MM EN ESTADO ESTIRADO A TOTALIDAD



**FRENO DELANTERO**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- SIP
- TOYOTA HILUX GLX 2 DG 2017/2023
- VENTILADO
- DELANTERA
- 6 BLOQUES
- BRASILEÑA
- DIÁMETRO (MM) 316,0
- ALTO PA (MM) 67,4
- DIÁMETRO DE CENTRADO (MM) 145
- ESPESOR DE DISCO DE FRENO (MM) 25



FICHA TECNICA TRANSROWI S.A.


- A 219,00
- Espesor de la placa B 26,00
- Espesor exterior de la llanta C 62,50
- Altura total D 109,00
- Distancia al eje de pivote E 109,00
- Distancia de pivote G



**HyperFrenos**

HYPERFRENOS  
PRODUCTOS  
SERVICIO

HyperCardon





MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

### FICHA TECNICA REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE

REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE

#### FICHA TÉCNICA DISCO FRENO DELANTERO, JIFRIMA, TOYOTA HILUX 00



Los discos de freno son vitales para la seguridad en la carretera, porque por los choques de frenada, afectan a las condiciones de frenado. Se debe elegir la velocidad de frenado, para evitar que los frenos se calienten, por el calentamiento se altera su estructura y se reduce su capacidad de frenado. Hay que procurar elegir siempre el más adecuado para el tipo de vehículo.

La frecuencia de estos discos es vital al conducir, porque si el sistema de frenado no es adecuado, en los momentos de frenada se producen graves accidentes. Debe de ser de alta calidad, para evitar que se calienten y se alteren sus propiedades. Hay que procurar elegir siempre el más adecuado para el tipo de vehículo.

Quedan con su garantía de satisfacción y en su calidad de servicio en cualquier momento de cambio.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE FRENO	DISCO
PROCESO	FORJADO
ORIGEN	FRANCIA
ORIGEN	FRANCIA
CODIGO ORIGINAL	431201001-431201002
CODIGO ALTERNATIVO	18 110
ERA	FRONTAL
POSICION	DEPORTE 8 12018 10

ESPECIFICACIONES	TAMANO
Diámetro exterior	A 315.00 mm
Diámetro interior	B 25.00 mm
Espesor mínimo de la placa	C 25.00 mm
Alteza total	D 62.50 mm
Diámetro del eje de control	E 100.00 mm
Diámetro del eje	F 42.00 mm



REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE

#### FICHA TÉCNICA AMORTIGUADOR POSTERIOR, TONCO, TOYOTA HILUX 00




Este amortiguador es vital para la seguridad en la carretera, porque si el sistema de suspensión no es adecuado, en los momentos de frenada se producen graves accidentes. Debe de ser de alta calidad, para evitar que se calienten y se alteren sus propiedades. Hay que procurar elegir siempre el más adecuado para el tipo de vehículo.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE FRENO	DISCO
PROCESO	FORJADO
ORIGEN	FRANCIA
ORIGEN	FRANCIA
CODIGO ORIGINAL	431201001-431201002
CODIGO ALTERNATIVO	18 110
ERA	FRONTAL
POSICION	DEPORTE 8 12018 10

ESPECIFICACIONES	TAMANO
Diámetro exterior	A 315.00 mm
Diámetro interior	B 25.00 mm
Espesor mínimo de la placa	C 25.00 mm
Alteza total	D 62.50 mm
Diámetro del eje de control	E 100.00 mm
Diámetro del eje	F 42.00 mm



6

### FICHA TECNICA REPUESTOS SUDAMERICANOS S.A.C.

ITEM 02

Amortiguadores Resistentes

Código OEM: 48531-87005 / 48541-09290  
 Código Retenido: 48531-87005-JCAP / 48541-09290-JCAP  
 Marca: JCAP  
 Procedencia: CHINA  
 Aplicación: TOYOTA HILUX 2010  
 Características: TUSO ESTAN3AR 010 - 010

ITEM 02

Amortiguadores Resistentes

Código OEM: 48531-87005  
 Código Retenido: 48531-87005  
 Aplicación: TOYOTA HILUX 2010  
 Marca: HILUX / HILUX  
 Procedencia: CHINA / CHINA  
 Características: 318 \* 128 \* 69.00  
 VENTANILLA 26  
 GINTECO



23 JUN 2010  
12:00 PM






MUNICIPALIDAD DE  
**VENTANILLA**

### ANEXO 3 DISCO DE FRENO DELANTERO

**SAKI PERU S.A.C. (CORRECTAMENTE)**



**TRANSROWI S.A. (DAÑADO)**






MUNICIPALIDAD DE  
**VENTANILLA**

### REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE (DAÑADO)



*I*





Verificación de muestras de Repuestos para la flota vehicular Toyota Hilux						
DESCRIPCION	MUESTRA	TRANSROWI SA	REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L	SAKI PERU S.A.C.	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ANEXOS
PRESENTACION DE LAS MUESTRAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presento guia de remision</li> <li>• Rotulado correcto</li> </ul>	Se adjunta imagen Anexo N°1
FICHA TECNICA DE LAS MUESTRAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	Las muestras cumplen con la originalidad descrita en la ficha tecnica.	Las muestras cumplen con la originalidad descrita en la ficha tecnica.	Las muestras cumplen con la originalidad descrita en la ficha tecnica.	Las muestras presentadas no concuerdan con lo descrito en la ficha tecnica. Por lo que la ficha carece de calidad y veracidad.	Se adjunta imagen Anexo N°2
METODOLOGIA DE EVALUACION DE MUESTRAS: • CALIDAD • COMPATIBILIDAD • ACABADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	El disco de freno delantero no cumplen con la metodología de evaluación de muestra, por lo que no hay calidad en el acabado. (presenta rasguño, grieta, picados)	El disco de freno delantero no cumplen con la metodología de evaluación de muestra, por lo que no hay calidad en el acabado. (presenta rasguño, grieta, picados)	El disco de freno delantero no cumplen con la metodología de evaluación de muestra, por lo que no hay calidad en el acabado. (presenta rasguño, grieta, picados)	No se realiza la metodología de evaluación, toda vez que la muestra y la ficha tecnica presentadas tienen incongruencias, por lo que no acredita la calidad del producto.	Se adjunta imagen Anexo N°3 - DISCO DE FRENO DELANTERO
PRUEBA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMORTIGUADORES POSTERIORES</li> <li>• DISCO DE FRENO DELANTERO</li> </ul>	No se realiza la prueba por no pasar la metodología de evaluación	No se realiza la prueba por no pasar la metodología de evaluación	Funcionamiento de prueba aprobado, rendimiento acorde a lo descrito en la ficha tecnica adjuntada por el postor	No se realiza la prueba, toda vez que la muestra presentada y la ficha tecnica no guardan relacion.	