

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR CON CAMBIO DE CAMARA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HNDM

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	11:27:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES A CONTRATAR

54.2. CONTROL DE CALIDAD

Los materiales que sean utilizados debería ser de calidad comprobada y de ser precisos el inspector de servicio solicitara la certificación.

Sres. del comité sobre este punto se solicitará el certificado de calidad ISO, que garantiza la calidad del fabricante es correcta nuestra consulta

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP III **Literal:** 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde con lo señalado en el numeral 5.4.2 Control Calidad: Los materiales que sean utilizados en el servicio, deben ser de calidad comprobada y de ser preciso el inspector de Servicio solicitara su certificación, y la consulta realizada por el proveedor en relación con solicitar el Certificado ISO que si garantiza la calidad del servicio , Certificado tales como:

- ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015

En ambos casos deben contener al menos Fabricación, instalación, Mantenimiento de Equipos Esterilizadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿) Los materiales que sean utilizados deberían ser de calidad comprobada y de ser precisos el inspector de servicio solicitara la certificación y se solicita el certificado de calidad ISO tales como ISO 13485-2016, ISO 9001-2015, que garantiza la calidad del fabricante de la cámara y el servicio de mantenimiento en el equipo.