

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : CP-ABR-9-2025-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación de servicio para el acondicionamiento de un elevador para personas con discapacidad motora en la Sucursal Cusco del Banco Central de Reserva del Perú

Ruc/código : 20553453098

Fecha de envío : 30/06/2025

Nombre o Razón social : A & A ASCENSORES S.A.C.

Hora de envío : 14:07:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el cuadro que presentan de pagos de acuerdo al avance indican en el tercer reglón: "Al 100% del avance de la prestación, según desagregado del precio ofertado y a la entrega e instalación de las 04 cabinas herméticas individuales." Precisar a que cabinas se refieren"

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.3 **Literal:** Condicio **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corrige según consulta de la siguiente manera:

Dice:

Al 100% del avance de la prestación, según desagregado del precio ofertado y a la entrega e instalación de las 04 cabinas herméticas individuales.

Debe decir:

Al 100% del avance de la prestación, según desagregado del precio ofertado y a la entrega e instalación de la cabina y sus componentes del elevador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta.

Quedara como sigue:

Al 100% del avance de la prestación, según desagregado del precio ofertado y a la entrega e instalación de la cabina y sus componentes del elevador.

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : CP-ABR-9-2025-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación de servicio para el acondicionamiento de un elevador para personas con discapacidad motora en la Sucursal Cusco del Banco Central de Reserva del Perú

Ruc/código :	20553453098	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	A & A ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El plano que presentan no tiene la suficiente resolución como para leer las dimensiones tanto de recorrido como del equipo requerido ni pozo libre. Sugerimos adjuntar plano en DWG.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: TDR Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.

Se informa que los Términos de referencia tiene adjunto el apendice Nro. 1 donde podran encontrar planos y detalles constructivos del elevador para discapacitados y cuenta con los permisos de parte de la Municipalidad, los que deberán ser respetados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :CP-ABR-9-2025-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación de servicio para el acondicionamiento de un elevador para personas con discapacidad motora en la Sucursal Cusco del Banco Central de Reserva del Perú

Ruc/código :	20553453098	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	A & A ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:21

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Tanto por el plano mostrado como por las fotos se observa que el equipo esta en el límite con la vereda . El ducto debe estar aislado en todo momento por lo que es necesaria una puerta batiente de acceso en la parte inferior la cual invadiría la baranda al abrirse infringiendo normas del municipio. Sugerimos que el ducto este mas interno dentro de la edificación y tenga salida en la parte superior a 90° para que la puerta de acceso del primer piso no invada vereda al abrirse. Revisar norma EM070

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.4Literal: TDRPágina: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.
Se informa que los Términos de referencia tiene adjunto el apendice Nro. 1 donde podran encontrar planos y detalles constructivos del elevador para discapacitados y cuenta con los permisos de parte de la Municipalidad, los que deberán ser respetados.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : CP-ABR-9-2025-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación de servicio para el acondicionamiento de un elevador para personas con discapacidad motora en la Sucursal Cusco del Banco Central de Reserva del Perú

Ruc/código :	20553453098	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	A & A ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Mencionan revisar APENDICE 1 el cual no se ha encontrado en el documento

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** TDR **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Bases integradas se publicara el Apendice 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Nomenclatura :	CP-ABR-9-2025-BCRPLIM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación de servicio para el acondicionamiento de un elevador para personas con discapacidad motora en la Sucursal Cusco del Banco Central de Reserva del Perú

Ruc/código :	20553453098	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	A & A ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Mencionan: " El mobiliario deberá contar con las siguientes certificaciones, para ello deberán presentar copia del documento que acredita la certificación para el perfeccionamiento del contrato:
¿ ISO 14001 (Gestión ambiental en el diseño y la fabricación del productivo adquirido) ¿ ISO 9001 (calidad de proceso productivo en el diseño y fabricación del producto) " indicar a que mobiliario se refieren .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** Certific. **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corrige según consulta.

Dice:

CERTIFICACIONES:

El mobiliario deberá contar con las siguientes certificaciones, para ello deberán presentar copia del documento que acredita la certificación para el perfeccionamiento del contrato:

¿ ISO 14001 (Gestión ambiental en el diseño y la fabricación del productivo adquirido) ¿ ISO 9001 (calidad de proceso productivo en el diseño y fabricación del producto)

Debe decir:

CERTIFICACIONES:

El equipo elevador como producto, deberá contar con las siguientes certificaciones, para ello deberán presentar copia del documento que acredita la certificación para el perfeccionamiento del contrato:

¿ ISO 14001 (Gestión ambiental en el diseño y la fabricación del productivo adquirido) ¿ ISO 9001 (calidad de proceso productivo en el diseño y fabricación del producto)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge la consulta.

Quedara como sigue:

El equipo elevador como producto, deberá contar con las siguientes certificaciones, para ello deberán presentar copia del documento que acredita la certificación para el perfeccionamiento del contrato:

¿ ISO 14001 (Gestión ambiental en el diseño y la fabricación del productivo adquirido) ¿ ISO 9001 (calidad de proceso productivo en el diseño y fabricación del producto)"

Entidad convocante :	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Nomenclatura :	CP-ABR-9-2025-BCRPLIM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación de servicio para el acondicionamiento de un elevador para personas con discapacidad motora en la Sucursal Cusco del Banco Central de Reserva del Perú

Ruc/código :	20553453098	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	A & A ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Si al referirse con mobiliario a la plataforma (Es un equipo) solicitan certificaciones ISO9001 e ISO 14001 . Estas certificaciones solo la pueden tener fábricas extranjeras por lo que descartarían equipos fabricados localmente . Ello implica ademas que el proceso de fabricación en el extranjero yb la importación genere tiempos mas largos por lo que 90 días son insuficientes por lo que sugerimos 120 días de plazo

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** TDR **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la sugerencia de ampliar el plazo a 120 días calendario, el plazo permanece en 90 días Calendario, debido a que existen en el mercado nacional y extranjero equipos iguales y similares con las certificaciones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Nomenclatura :	CP-ABR-9-2025-BCRPLIM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación de servicio para el acondicionamiento de un elevador para personas con discapacidad motora en la Sucursal Cusco del Banco Central de Reserva del Perú

Ruc/código :	20553453098	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	A & A ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	14:07:21

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:
No se llega apreciar el recorrido vertical real pero al parecer indica 1.84 m. La norma A120 contempla el uso de plataformas hasta para 1.50 m de recorrido por lo que habría un incumplimiento de la norma .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** TDR **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Norma A-120 ARTÍCULO 9

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge la observación.
Se informa que los Términos de referencia tiene adjunto el apendice Nro. 1 donde podran encontrar planos y detalles constructivos del elevador para discapacitados y cuenta con los permisos de parte de la Municipalidad, los que deberán ser respetados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null