

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Nomenclatura :	AS-SM-17-2024-MDT/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	¿SERVICIO DE INSTALACION DE MURO CORTINA CON PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO PERFORADO DE 4 MM COLOR PLOMO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 21½"X 11½" Y TUBO F°G° Ø 2"X 1.8MM INCL ACRILICO DE 4MM TRANSPARENTE- A TODO COSTO¿.

Nro. Item :	1
Descripción del Item:	SERVICIO DE INSTALACION DE MURO CORTINA CON PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO PERFORADO DE 4 MM

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
ENERGY STAR PERU S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO INGENIERIA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
JARA GENERAL SOLUTIONS S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada