

**SUPERVISION - EJECUCION DE LA OBRA : COMPONENTES: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE CÓDIGO SNIP 108584 - PRIMERA ETAPA**

Nº	POSTOR	EVALUACIÓN TÉCNICA			
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (70 PTOS.)	METODOLOGÍA PROPUESTA (30 PTOS.)	Observaciones	Puntaje Total
1	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	70.00	0.00	En la programación CPM, No se visualiza las fechas consignadas de inicio y término, así como las actividades, de la secuencia LÓGICA, que permita identificar la relación entre el cronograma CPM, y el cronograma Gantt, establecidas en la programación.	70.00
2	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	70.00	0.00	En la programación GANTT, indica la LISTA de actividades a desarrollar, sin embargo no existe un desarrollo secuencial, que permita identificar actividades relacionadas entre ellas, en qué secuencia se ejecutan PREDECESORA Y SUCESORAS, que permita identificar ADELANTOS Y ATRASOS, de las actividades a través de la ruta crítica.	70.00
3	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	70.00	0.00	Existe incompatibilidad en el plazo consignado en el Diagrama Gannt, en el HITO ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, indica 219 días, cuando el plazo de supervisión de ejecución de obra es de 210 días, tal como lo declara en el anexo 04.	70.00
4	CONSORCIO JIRETH	50.00	0.00	No desarrolla Diagrama Gantt y CPM.	50.00
5	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	50.00	0.00	En la programación GANTT, indica la LISTA de actividades a desarrollar, sin embargo no existe un desarrollo secuencial, que permita identificar actividades relacionadas entre ellas, en qué secuencia se ejecutan PREDECESORA Y SUCESORAS, que permita identificar ADELANTOS Y ATRASOS, de las actividades a través de la ruta crítica.	50.00
6	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	70.00	0.00	En la programación CPM no se visualizan las fechas consignadas de inicio de término, así como las actividades de la secuencia Lógica, que permita identificar la relación entre cronograma CPM y el cronograma Gantt, establecidas en la programación.	70.00
7	CONSORCIO LA JAPONESA	60.00	0.00	Postor no ha desarrollado el diagrama CPM.	60.00
8	CONSORCIO INGENIEROS	50.00	0.00	Existe incompatibilidad en el plazo consignado en el Diagrama Gannt, en el HITO ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, indica 219 días, cuando el plazo de supervisión de ejecución de obra es de 210 días, tal como lo declara en el anexo 04.	50.00
9	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	70.00	30.00	No presenta Observaciones <u>Notas*</u>	100.00
10	CONSORCIO EMPRESARIAL	70.00	0.00	En la programación GANTT, indica la LISTA de actividades a desarrollar, sin embargo no existe un desarrollo secuencial, que permita identificar actividades relacionadas entre ellas, en qué secuencia se ejecutan PREDECESORA Y SUCESORAS, que permita identificar ADELANTOS Y ATRASOS, de las actividades a través de la ruta crítica.	70.00
11	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO S.A.C.	70.00	0.00	En el rubro del conocimiento del Proyecto e Identificación de Facilidades, dificultades y propuestas de Solución en el ítem de identificación de facilidades y dificultades, el postor hace mención a POBLACION ESTUDIANTIL, ASÍ COMO DEL PERSONAL DOCENTE", el cual es incompatible con el objeto de la consultoría.	70.00