



INSTITUTO  
PERUANO  
DEL DEPORTE

DEPORTE Y OPORTUNIDAD  
Presidencia del Instituto Peruano del Deporte

OFICINA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Asesoría a la gestión deportiva  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
Instituto Peruano del Deporte  
Av. Túpac Katari 100, Lima 18, Perú

SERVICIO:

"SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO DE LA  
COBERTURA CERRADA DE  
CHICLAYO -  
LIMA"  
ORIENTADO A MITIGAR  
LOS EFECTOS DEL  
FENÓMENO EL NIÑO

UBICACIÓN:

DISTRITO : CHICLAYO  
PROVINCIA : CHICLAYO  
REGION : LAMBAYEQUE

ESPECIALIDAD:

ESTRUCTURAS

PLANO:

PROPUESTA DE  
INTERVENCIÓN  
SEGUNDO PISO

Escala : 1/250

Fecha : FEBRERO 2024

Autores:  
ING. ROBERTO DE LA ROSA  
ING. ROBERTO DE LA ROSA  
ING. ROBERTO DE LA ROSA

PROFESIONAL:


ING. ROBERTO DE LA ROSA  
ING. ROBERTO DE LA ROSA  
ING. ROBERTO DE LA ROSA

Sello y firma:

PROYECTO:

Límite:

E-02



SEGUNDO NIVEL  
ESCALA 1/250