



Lima, 20 de agosto de 2024

INFORME N° 000062-2024-MP-FN-WOP-OSEDENA

A : JUAN ROBERTO VERASTEGUI MATTOS
Gerente de OSEDENA

De : WILFREDO CESAR OROPEZA PEREZ
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional


WILFREDO C. OROPEZA PÉREZ
Operador Administrativo
OSEDENA
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

Asunto : Informe sobre información remitida respecto al pliego de consultas y observaciones derivadas del Concurso Público N° 05-2024-MP-FN "Servicio de Seguros Patrimoniales para el Ministerio Público"- Ítem 37, 165 y 226.

Referencia : a) OFICIO 002071-2024-MP-FN-OCPABI (20AGO2024)
b) INFORME 000060-2024-MP-FN-OSEDENA (16AGO2024)
c) INFORME 021-2024-MP-FN-OSEDENA (15AGO2024)

Expediente : OCPABI20240000356

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que, en atención al asunto y en relación al documento de la referencia, hacer de conocimiento lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia **a)**, la Oficina de Of. Control patrimonial y Registro de Bienes Incautados que efectuada la revisión de la información remitida por la OSEDENA a través de los informes de la referencia **b)** y **c)**, se observa que se encuentran pendientes de atención las consultas que comprenden los ítems 36, 37, 39, 40, 165, 166, 226 y 231.

2. ANALISIS

Respecto a los ítems 37, 165 y 226 las respuestas se encuentran en el Informe de la referencia **b) INFORME 000060-2024-MP-FN-OSEDENA** aquí pasamos a detallar:

- Ítem 37. Solicitamos al comité de selección confirmar si cuenta con sistema de cámaras de vigilancia en los exteriores e interiores de sus locales asegurados.
 - **Sede Principal Edificio Anselmo Barreto** Av. Abancay cdra 5, esta sede **Si cuenta** con sistema de cámaras de vigilancia interior y una cámara exterior ptz, (estado totalmente operativas).
 - **Sede Central Edificio Ex Progreso** Av. Abancay 491, esta sede **Si cuenta** con sistema de cámaras de vigilancia interior (estado regular) y una cámara exterior ptz (estado malogrado ya no gira está enfocado fijo).
 - **Sede Lampa Jr.** Lampa N° 597 esta sede **Si cuenta** con sistema de cámaras de vigilancia interior (estado regular).
 - **Sede Azangaro Jr.** Azángaro N° 374-376 **Si cuenta** con sistema de cámaras de vigilancia interior (estado malogrado).

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

(511) 625-5555
Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú
www.fiscalia.gob.pe

EXPEDIENTE : OCPABI20240000356
CODUN : 53WYX
R. 721
WOP



- **Sede Carabaya Jr Carabaya N° 442 No cuenta** con Sistema de cámaras de vigilancia.
 - **Sede Wiese Jr. Santa Rosa (ex Miroquezada) N° 220-250-260, Si cuenta** con sistema de cámaras de vigilancia **interior**, Pisos 3 (estado Regular) ,Piso 4 (estado Bueno), Piso 5 (estado Bueno), Piso 6 (estado Bueno), Piso 7 (estado Bueno), Piso 8 (estado Bueno).
 - Sede Almacén Villamar Pasaje Villamar N° 254 – Lima. **Si cuenta** con sistema de cámaras de vigilancia interior (estado bueno).
 - Oficina de Peritaje Av. Prolongación Arica N° 1832. **Si cuenta** con sistema de cámaras de vigilancia interior (estado bueno).
- Item 165. Se solicita a la entidad precisar las medidas de protección contra Incendio con los que cuentan los locales.
 - **Sede Principal Edificio Anselmo Barreto** Av. Abancay cdra 5, **cuenta** con Sistema de detección y alarma contra incendio, el área de archivo de la secretaria de Fiscalía de la Nación, y la Oficina de Análisis Estratégico Contra la Criminalidad Piso 9. **El sistema Hidráulico gabinetes** requieren mantenimiento.
 - **Sede Central Edificio Ex Progreso** Av. Abancay 491, esta sede **cuenta** con Sistema de detección y alarma contra incendio (estado inoperativo). **El sistema Hidráulico gabinetes** requieren mantenimiento.
 - **Sede Lampa Jr. Lampa N° 597** esta sede **cuenta** con Sistema de detección y alarma contra incendio (estado bueno), Cuenta Con **Sistema Hidráulico Gabinetes y aspersores** requiere mantenimiento.
 - **Sede Azángaro Jr. Azángaro N° 374-376 cuenta** con Sistema de detección y alarma contra incendio (estado bueno) **El sistema Hidráulico gabinetes** requieren mantenimiento.
 - **Sede Carabaya Jr Carabaya N° 442 No cuenta** Sistema de detección y alarma contra incendio **El sistema Hidráulico gabinetes** requieren mantenimiento.
 - **Sede Wiese Jr. Santa Rosa (ex Miroquezada) N° 220-250-260, cuenta** Sistema de detección y alarma contra incendio (estado bueno), Pisos 3 (**estado Regular**), Piso 4 (**estado Bueno**), Piso 5 (estado inoperativo), Piso 6 (estado Inoperativo), Piso 7 (estado Inoperativo), Piso 8 (**estado Bueno**). **El sistema Hidráulico gabinetes** se encuentra inoperativo.
 - **Sede Institución Educativa Inicial del Ministerio Publico Jr. Ayacucho 613, Si cuenta** con Sistema de detección y alarma contra incendio, No cuenta con **sistema Hidráulico gabinetes**.
 - **Sede Almacén Villamar Pasaje Villamar N° 254 – Lima. Si cuenta** con Sistema de detección y alarma contra incendio (nuevo estado inoperativo, requiere mantenimiento por garantía). No cuenta con sistema Hidráulico gabinetes
 - **Oficina de Peritaje Av. Prolongación Arica N° 1832. Si cuenta** con Sistema de detección y alarma contra incendio (estado inoperativo requiere mantenimiento). No cuenta con **sistema Hidráulico gabinetes**.
 - Item 226. Agradeceremos al Comité de Selección se sirva indicar las medidas de seguridad contra Incendio y Robo, así como las protecciones particulares con las que cuenta actualmente los locales declarados, materia



de cobertura. Asimismo, indicarnos si cuentan con Certificado vigente de Defensa Civil para los locales, materia de cobertura.

- Las medidas de seguridad contra incendio están descritas en el párrafo anterior ítem 165

3. CONCLUSIONES

Se remite el presente Informe con la Información que se tiene de las sedes referidas, respecto a las otras sedes la información lo tiene cada una de las Unidades Ejecutoras o cada Administración de cada Distrito Fiscal respectivamente.

4. RECOMENDACIONES

Remitir Oficio de Respuesta a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, adjuntando el presente informe

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente.

WILFREDO CESAR OROPEZA PEREZ
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL


WILFREDO C. OROPEZA PÉREZ
Operador Administrativo
OSEDENA
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

