



Lima, 16 de agosto de 2024

INFORME N° 000060-2024-MP-FN-WOP-OSEDENA

A : JUAN ROBERTO VERASTEGUI MATTOS
Gerente de OSEDENA

De : WILFREDO CESAR OROPEZA PEREZ
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

Asunto : Informe sobre sistemas CCTV y CCTV - Concurso Público N° 05-2024-MP-FN "Servicio de Seguros Patrimoniales para el Ministerio Público".

Referencia : OFICIO 002034-2024-OC-PABI (15AGO2024)

Expediente : OCPABI20240000356


WILFREDO C. OROPEZA PEREZ
Operador Administrativo
OSEDENA
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que, en atención al asunto y en relación al documento de la referencia, hacer de conocimiento lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia la Oficina de Control Patrimonio y Registro de Bienes Incautados solicita absolver las consultas efectuadas por los participantes LA POSITIVA y MAPFRE, las mismas que se adjuntan al presente, con carácter de muy urgente y en un plazo que no exceda las 24 horas de recibida la presente, a fin de dar atención a lo solicitado por el Comité de Selección, lo que le permitirá efectuar su revisión, integración y registro oportuno en la plataforma del SEACE, así como elaborar la integración de las bases y publicarlas de acuerdo con el cronograma del procedimiento programado.

2. ANALISIS

Se procedió a elaborar el cuadro con la información de cada una de las sedes atendidas por OSEDENA

- 2.1. Si cuenta la sede con Sprinklers
 - 2.1.1. Estado del sistema
- 2.2. Si cuenta con Sistema Detección y Alarma Contra Incendios (CACI)
 - 2.2.1. Estado del Sistema CACI
- 2.3. Si cuenta con Sistema de Video Vigilancia(interna y Externa (CCTV)
 - 2.3.1. Estado del Sistema CCTV

3. CONCLUSIONES

Se adjunta a la presente el cuadro con la información de cada una de las sedes:

- 3.1. Sede Principal - Edificio Anselmo Barreto Av. Abancay cdra 5
- 3.2. Sede Central - Edificio Ex Progreso Av. Abancay 491
- 3.3. Sede Lampa - Jr. Lampa N° 597
- 3.4. Sede Azángaro - Jr. Azángaro N° 374-376
- 3.5. Sede Carabaya - Jr. Carabaya N° 442

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

(511) 625-5555
Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú
www.fiscalia.gob.pe

EXPEDIENTE : OCPABI20240000356
CODUN : 43MNH
R. 711
WOP



- 3.6. Sede Wiesse - Jr. Santa Rosa (ex Miroquezada) N° 220-250-260
- 3.7. Sede Almacén Villamar - Pasaje Villamar N° 254 – Lima Cercado
- 3.8. Oficina de Peritaje - Av. Prolongación Arica N° 1832

Respecto a las otras sedes, dicha información lo tiene cada uno de las unidades ejecutoras y/o cada Administración de cada una de los Distritos Fiscales correspondientes.

4. RECOMENDACIONES

Remitir oficio de respuesta a la Oficina de Control Patrimonio y Registro de Bienes Incautados, adjuntando el presente informe.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente.

WILFREDO CESAR OROPEZA PEREZ
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL


WILFREDO C. OROPEZA PÉREZ
Operador Administrativo
OSEDENA
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

(511) 625-5555
Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú
www.fiscalia.gob.pe

EXPEDIENTE : OCPABI20240000356
CODUN : 43MNH
R. 711
WOP

| SEDE | Dirección - Ubicación | Sprinklers Operativos | Estado | Det y Alarma Incendio (CACI) | Estado | Video vigilancia (CCTV) | Estado |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Sede Principal | Edificio Anselmo Barreto Av. Abancay cdra 5 | NO tiene | - | NO | - | SI Interior y Exterior | Bueno |
| Sede Central | Edificio Ex Progreso Av. Abancay 491 | SI | Mal estado | SI Solo 1er Piso | Mal estado | SI Interior y Exterior | Bueno |
| Sede Lampa | Jr. Lampa Nº 597 | SI | bueno | SI | bueno | SI Interior | Regular |
| Sede Azangaro | Jr. Azángaro Nº 374-376 | SI | Mal estado | SI | bueno | SI Interior | Desperfecto |
| Sede Carabaya | Jr Carabaya Nº 442 | No tiene | - | No tiene | - | NO | - |
| Sede Wiese | Jr. Santa Rosa (ex Miroquezada) Nº 220-250-260 | No Tiene | - | Algunos pisos 3,4,5,6,7,8,9 | Bueno 4 y 8 Regular 3, los demas inoperativos | algunos pisos Interior 3,4,5, 6,7,8 | Regular Piso 3, Buenos Pisos 4,5,6,7,y,8 |
| Sede Almacen Villamar | Pasaje Villamar Nº 254 - Lima | No Tiene | - | SI | Desperfecto | SI Ext e Int | Bueno |
| Oficina de Peritaje | Av. Prolongación Arica Nº 1832 | SI | Regular | SI | Regular | SI Ext e Int | Bueno |


WILFREDO C. OROPEZA PÉREZ
 Gerente Administrativo
 OSSEDENA
 Ministerio Público - Fiscalía de la Nación