

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-41-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002

Ruc/código : 20480912960

Nombre o Razón social : CONSORCIO VISNA S.R.L.

Fecha de envío : 07/04/2025

Hora de envío : 17:11:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM N° 3: 5013672 FILTRO DETECTOR DE NIEBLE
CAT-3516C, EL CODIGO ESTA ERRADO, SE
SOLICITA CAMBIEN ESTE CODIGO POR EL
CODIGO CORRECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tal como se indica en las bases, el requerimiento relacionado al subnumeral N°3 del numeral 3.2; del REQUERIMIENTO: cumple con la finalidad publica del objetivo de la contratacion, habiendose referenciado el codigo respectivo del manual del fabricante.

Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resuen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaro la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. Por tanto, permanece inalterable el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-41-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20480912960	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO VISNA S.R.L.	Hora de envío :	17:11:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM N°6: 6-319-296 FILTRO SEPARADOR DE AGUA
P/GRUPO ELECTROGENO CATERPILLAR
3516C, CAMBIAR CODIGO ERRADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria informa que el subnumeral N°6 del numeral 3.2; del REQUERIMIENTO: por error material se consignó un código de parte diferente del repuesto, confirmándose que el código en el N° 6-319-296, permaneciendo invariable la descripción del repuesto. Por tanto se acoge la observación, y se efectuara la disposición respectiva en la integración de bases. Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se excluye
subnumeral N° 6 Numeral 3.2
pag. 20)
6: 6-319-296

Se incluye
6: 326-1641

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-41-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20480912960	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO VISNA S.R.L.	Hora de envío :	17:11:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM N° 7: PP-960880-0 FILTRO DE AIRE
ACONDICIONADO N° 2 F7 592X592,
FALTA INDICAR OTRA MEDIDA MAS Y
EL NUMERO DE PLIEGUES,
LARGOXANCHOXPROFUNDIDAD. SI
FUERA POSIBLE UNA FOTO DE TAL
FILTRO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tal como se indica en las bases, el requerimiento relacionado al subnumeral N° 7 del numeral 3.2; del REQUERIMIENTO: la especificación técnica se encuentra detallada así como se indica el código respectivo, el cual cumple con la finalidad pública del objetivo de la contratación por tanto las medidas 592x592x292, con la identificación del código y las medidas es excluyente el número de pliegues y foto, o podría contactarse al número 959157978 del Tte. 2° Monroy para las fotos.

Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resúen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. Por tanto, permanece inalterable el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-41-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20480912960	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO VISNA S.R.L.	Hora de envío :	17:11:37

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM N° 8: AQ-15-047 FILTRO DE 5 MICRAS
P/PLANTA DE OSMOSIS INVERSA,
CODIGO ERRADO, SE REQUIERE DE
MEDIDAS Y UNA FOTO REFERENCIAL
PARA PODER COTIZAR EL FILTRO
REQUERIDO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tal como se indica en las bases, el requerimiento relacionado al subnumeral N°8 del numeral 3.2; del REQUERIMIENTO: Cumple con la finalidad publica del objetivo de la contratacion, habiendose referenciado el codigo respectivo del manual del fabricante de la osmosis inversa AQE-15D; con la identificacion del codigo seria excluyente las medidas requeridas y la foto, sin embargo podria contactarse al numero 959157978 del Tte. 2° Monroy. Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resuen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaro la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. Por tanto, permanece inalterable el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-41-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20480912960	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO VISNA S.R.L.	Hora de envío :	17:11:37

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM N° 9: 700190 FILTRO SEPARADOR DE AGUA
COMPRESORA DE BAJA, TAMBIEN SU
CODIGO ES ERRADO, SE REQUIERE
CODIGO, O MEDIDAS Y UNA FOTO
REFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tal como se indica en las bases, el requerimiento relacionado al subnumeral N°9 del numeral 3.2; del REQUERIMIENTO, cumple con la finalidad publica del objetivo de la contratacion, habiendose referenciado el código respectivo del manual del fabricante.

Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resuen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaro la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. Por tanto, permanece inalterable el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-41-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20480912960	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO VISNA S.R.L.	Hora de envío :	17:11:37

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM N° 10: AQ-15-046 FILTRO DE 50 MICRAS
P/PLANTA DE OSMOSIS INVERSA,
CODIGO ERRADO, SE REQUIERE DE
MEDIDAS Y UNA FOTO REFERENCIAL
PARA PODER COTIZAR EL FILTRO
REQUERIDO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tal como se indica en las bases, el requerimiento relacionado al subnumeral N°10 del numeral 3.2; del REQUERIMIENTO, cumple con la finalidad publica del objetivo de la contratacion, habiendose referenciado el codigo respectivo del manual del fabricante MS20PP50-45; con la identificacion del codigo seria excluyente las medidas requeridas y la foto, sin embargo podria contactarse al numero 959157978 del Tte. 2° Monroy.
Cabe mencionar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resuen ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)", la Entidad declaro la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. Por tanto, permanece inalterable el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null