

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-15-2023-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : INTERVENCION INMEDIATA PARA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CASMA KM 9+000 - 10+643;
EN EL SECTOR BETANEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Nro. Item : 1

Descripción del Item: INTERVENCION INMEDIATA PARA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CASMA KM 9+000 - 10+643;

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO INGENIERIA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIA CASMA	Valido		NO	
CONSORCIO T Y D	Valido		NO	
CONSORCIO BETANEGRA	Valido		NO	
CONSTRUCTORA PERUVIAL E.I.R.L.	Valido		NO	