

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: BIENES

1 NÚMERO DE ACTA

008-2023-AS N° 024-2023-CS/MSI

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En la ciudad de Lima distrito de San Isidro, a los 23 días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la Municipalidad de San Isidro, a las 11:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 35 -20 GAF/MSI, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI, cuyo objeto de convocatoria es contratar la "ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD", a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

Con fecha 13 de noviembre del 2023, se reúnen en las Oficinas de la Subgerencia de Logística, a las 09:55 horas, de la Municipalidad de San Isidro, los miembros del comité de selección y en representación de la Subgerencia de Serenazgo el Profesional Especializado, el Sr. Jorge Luis Quicaño Zegarra a quien se le hizo entrega de los Calzados de Cuero referentes al SUB ÍTEM N° 01 para su respectiva evaluación y validación.

Con fecha 17 de noviembre del 2023, se reúnen en las Oficinas de la Subgerencia de Logística, a las 10:00 horas, de la Municipalidad de San Isidro, los miembros del comité de selección, en representación de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible, el Personal Técnico designado, la Sra. María Elizabeth Santisteban Castillo, en representación de la Subgerencia de Gestión Ambiental, el Personal Técnico designado, el Sr. Freddy Llano Ríos, en representación de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano, el Personal Técnico designado, el Ing. Francisco Quiroz Carnero, quienes llegaron acompañados del Profesional Especializado, el Sr. Jorge Luis Quicaño Zegarra a quienes se les hizo entrega de los Calzados de Cuero referentes al SUB ÍTEM N° 02 para su respectiva evaluación y validación.

Con fecha 17 de noviembre del 2023, mediante correo electrónico, enviado a las 21:06 horas, el Personal Técnico designado por la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible, la Sra. María Elizabeth Santisteban Castillo, envía su evaluación y validación.

Con fecha 20 de noviembre del 2023, mediante correo electrónico, enviado a las 18:03 horas, el Personal Técnico designado por la Subgerencia de Gestión Ambiental, el Sr. Freddy Llano Ríos, envía su evaluación y validación.

Con fecha 21 de noviembre del 2023, mediante correo electrónico, enviado a las 14:06 horas, el Personal Técnico designado por la Subgerencia de Mantenimiento Urbano, el Ing. Francisco Quiroz Carnero, envía su evaluación y validación.

Con fecha 23 de noviembre del 2023, a las 09:00 horas, recepción de la Oficina de Logística hace entrega al Comité de Selección, Memorando N° 429-2023-14-.1.0-SS-GSCTGRD/MSI, mediante el cual traslada el Informe N° 45-2023JQ-MUNISANISIDRO de evaluación y validación, del PROFESIONAL ESPECIALIZADO contratado por la Subgerencia de Serenazgo, el Ing. Jorge Luis Quicaño Zegarra.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

3	Presidente	Federico Vasquez Picón	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de Serenazgo
			Suplente			
	Primer Miembro	Cesar Enrique Cardenas Rodriguez	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de Gestión Ambiental
			Suplente			
	Segundo Miembro	Kevin Enrique Sifuentes Kano	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de Logística
			Suplente			

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582
2	MENDOZA HERRERA FERMIN	10046247227
3	VALVERDE PALACIOS MILAGROS JANET	10092183292
4	DE LA CRUZ SANCHEZ JESUSA MARCELINA	10096304035
5	BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO	10406562200
6	YALLE QUINTANILLA LUZ CONSUELO	10409654547

4	7	TREJO VIEDA VICTORIA MICAELA	10805777368
	8	INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L.	20329985777
	9	JADAR S.R.L	20340301201
	10	CALZADOS AZALEIA PERU S.A	20374412524
	11	BOTICENTRO PERU SRLTDA.	20389229122
	12	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20504109195
	13	T & S S.A.C. PROMOTORES-PUBLICISTAS	20505687419
	14	COMPAÑIA ARIES PERU S.A.C.	20510318651
	15	CORPORACION PROVEEDOR MILITAR S.A.C.	20510848455
	16	COMERCIALIZADORA A Y V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- CAYV S.R.L.	20512302999
	17	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES M & H S.A.C.	20513700319
	18	H & M INVERSIONES ASOCIADOS S.A.C	20517928667
	19	HERAUF PERU S.A.C.	20522453111
	20	STYLO LIPA S.A.C.	20524458170
	21	CREACIONES EVER S.A.C.	20536593145
	22	DASEGUR S.A.C.	20550128145
	23	BOOT KALLPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20565694210
	24	REPRESENTACIONES MILITARES DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20600110650
	25	AMBAR AGE S.A.C.	20601617286
	26	INVERSIONES ARAZA E.I.R.L.	20602925189
	27	INDUSTRIAL ZARET E.I.R.L.	20604057958
	28	CORPORACION TG LOGISTICA Y SERVICIOS E.I.R.L. - CORPORACION TG EIRL	20604321248
	29	SAFESHIELD S.A.C.	20606119527
	30	FUTURIOM S.A.C.	20607042412
	31	GRUPO MORADO S.A.C	20608925482
	32	MAVIRA INVERSIONES E.I.R.L.	20610035630
	33	SOLUCIONES YOSANG S.A.C.	20610239171
	34	PROYECTOS GHEMO E.I.R.L.	20611107928
	35	UNIFORBEST E.I.R.L.	20611673206

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día señalado en el cronograma del procedimiento de selección registrado en el SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas de forma electrónica:

5	Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.	6/11/2023	21:03:33
	2	CHARLES PERRAULT	6/11/2023	21:10:03

6

Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas de los mencionados postores, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por las siguientes razones:

7	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	CHARLES PERRAULT	Muestras NO ACREDITAN requerimientos Técnicos Mínimos (Según Fichas de evaluación y validación del Personal Técnico Designado por las áreas usuarias e Informe de Profesional Especializado)

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
	1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.	Calzado de cuero para protección y seguridad

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA	
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
	1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.	429,718.00
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas que forma parte de la presente Acta.	

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.
	10.1	FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos




11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.	100 puntos
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12	CALIFICACIÓN		
	Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:		
		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.
	12.1	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
		B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
		B.1 FACTURACIÓN	X
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICA

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:		

13	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
	1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.	
	DE SER EL CASO INCLUIR:		
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
	1		
2			
...			

ACUERDO ADOPTADO	
14	Los integrantes del COMITE DE SELECCIÓN , por UNANIMIDAD , dan por aprobados los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15	  		
	Cesar Enrique Cardenas Rodriguez	Federico Vasquez Picón	Kevin Enrique Sifuentes Kano
	PRIMER MIEMBRO	PRESIDENTE	SEGUNDO MIEMBRO
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA		

ANEXO N° 3

CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 024-2023-CS/MSI - PRIMERA CONVOCATORIA

“ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD”

REQUISITOS DE CALIFICACION		BOTICENTRO PERU SRLTDA.
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		1°
<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/.870,300.00 (Ochocientos setenta mil trescientos con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia S/. 108,787.50 (Ciento ocho mil seiscientos ochenta y siete con 50/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideraran servicios similares a los siguientes: Venta y/o comercialización de zapatos de cuero, botines de cuero, botas de cuero, zapatillas deportivas de cuero.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>		<p>CUMPLE</p> <p>Acredita con: (i) Contrato N° 001-2018-LOG-GAF-ESVUCSAC, (ii) Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 000473-2016-MML-GA/SLC, (iii) Contrato N° 001-2019-LOG-GAF-ESVUCSAC, (iv) Factura Electrónica N° F001-00001287, (v) Factura Electrónica N° F001-00003245, (vi) Contrato N° 2020-PNP-0755, (vii) Contrato N° 2022-MTR-1032,</p> <p>Cada uno con sus respectivas Conclancias de Cumplimiento de la Prestación. Facturas, Detracciones y reporte de estado de cuenta, por venta de bienes iguales o similares al objeto de contratación, montos que superan el monto acumulado requerido para las MYPES en las bases integradas.</p>
CONDICIÓN		CALIFICA



Cesar Enrique Cardenas Rodriguez

Primer Miembro de Comité de Selección



Federico Vasquez Picón

Presidente de Comité de Selección

Fecha:

23 de noviembre 2023



Kevin Enrique Sifuentes Kano

Segundo Miembro de Comité de Selección

ANEXO N° 2
CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 024-2023-CS/MSI - PRIMERA CONVOCATORIA
“ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD”

VALOR ESTIMADO: S/ 435,150.00

N°	POSTORES	FACTOR DE EVALUACION		BONIFICACION		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION FINAL
		A. PRECIO		ANEXO N°11 PRESENTA	BONIFICACION 5%		
		Monto S/	Máximo Puntaje 100 PUNTOS				
1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.	429,718.00	100.00	SI	5.00	105.00	1°


Fecha: 23 de noviembre 2023



Cesar Enrique Cardenas Rodriguez
Primer Miembro de Comité de Selección



Federico Vásquez Picón
Presidente de Comité de Selección



Kevin Enrique Sifuentes Kano
Segundo Miembro de Comité de Selección

ANEXO N° 1
CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 024-2023-CS/MSI - PRIMERA CONVOCATORIA
“ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD”

ADMISION DE LA OFERTA									
Nº	ANEXO N° 1		ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA		ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	Muestras	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5
	Declaración jurada de datos del postor,		En caso persona jurídica, copia del Certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del DNI o documento análogo, o certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, apoderado o mandatario. En caso de consorcios, documento de acreditación de representación por c/u		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia	Requerimientos Técnicos Mínimos	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio	Promesa de consorcio
	PRESENTACION	SI/NO	PRESENTACION	SI/NO	PRESENTACION	PRESENTACION	ACREDITACION	PRESENTACION	PRESENTACION
1	BOTICENTRO PERU SRLTDA.		SI presenta		SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
			SI presenta		SI presenta	SI presenta	Si acredita	SI PRESENTA	NO CORRESPONDE
			Expedido el 17.10.2023				(Según Fichas de evaluación y validación del Personal Técnico Designado por las áreas usuarias e Informe de Profesional Especializado)		ADMITIDA
2	CHARLES PERRAULT		SI presenta		SI/NO	SI/NO	No acredita	SI PRESENTA	SI PRESENTA
			SI presenta		SI presenta	SI presenta	(Según Fichas de evaluación y validación del Personal Técnico Designado por las áreas usuarias e Informe de Profesional Especializado)		
			JADAR S.R.L. Expedido el 31.10.2023 e Industria Estrella Azul E.I.R.L. Expedido el 19.09.2023						NO ADMITIDA


Fecha: 23 de noviembre 2023



César Enrique Cardenas Rodriguez
Primer Miembro de Comité de Selección



Federico Vasquez Picón
Presidente de Comité de Selección



Kevin Enrique Sifuentes Kano
Segundo Miembro de Comité de Selección

FICHA DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE MUESTRAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI-1
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Muestras: Postor Gama

Sub ítem N° 02	N°	Descripción	Evaluación					Validación (Cumple / No Cumple)
			Material	Acabado	Confección	Componentes	Defectos	
	2	Botín de Cuero con Punta de Acero Unisex	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Sin Observaciones	CUMPLE




María Elizabeth Santisteban Castillo
Personal Técnico
Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible

FICHA DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE MUESTRAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI-1
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Muestras: Postor Omega

	N°	Descripción	Evaluación					Validación (Cumple / No Cumple)
			Material	Acabado	Confección	Componentes	Defectos	
Sub ítem N° 02	2	Botín de Cuero con Punta de Acero Unisex	Con Observaciones	Con Observaciones	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Sin Observaciones	NO CUMPLE
			No presenta plantilla antimicrobiano	No presenta etiquetado declaratorio con normas que cumplen en lengüeta, refuerzo, caña o forro				



María Elizabeth Santisteban Castillo
Personal Técnico
Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible

FICHA DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE MUESTRAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI-1
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Muestras: Postor Omega

Sub ítem N° 02	N°	Descripción	Evaluación					Validación (Cumple / No Cumple)
			Material	Acabado	Confección	Componentes	Defectos	
	1	Botín de Cuero con Punta Reforzada para Caballero	Presenta observación	Presenta observación	Presenta observación	Presenta observación	Presenta observación	No cumple



Freddy Llano Ríos
Personal Técnico
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FICHA DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE MUESTRAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI-1
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Muestras: Postor Gama

Sub ítem N° 02	N°	Descripción	Evaluación					Validación (Cumple / No Cumple)
			Material	Acabado	Confección	Componentes	Defectos	
	1	Botín de Cuero con Punta Reforzada para Caballero	sin observación	sin observación	sin observación	sin observación	sin observación	Cumple.



Freddy Llano Ríos
Personal Técnico
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FICHA DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE MUESTRAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI-1
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Muestras: Postor Omega

Sub ítem N° 02	N°	Descripción	Evaluación					Validación (Cumple / No Cumple)
			Material	Acabado	Confección	Componentes	Defectos	
	3	Botín de Cuero Vulcanizado y Dieléctrico	OBSERVADO	OBSERVADO	OBSERVADO	OBSERVADO	VARIOS	NO CUMPLE
	4	Botín de Cuero con Punta de Acero	OBSERVADO	OBSERVADO	OBSERVADO	OBSERVADO	VARIOS	NO CUMPLE



Ing. Francisco Quiros Carnero
Personal Técnico
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

FICHA DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE MUESTRAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI-1
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Muestras: Postor Gama

Sub ítem N° 02	N°	Descripción	Evaluación					Validación (Cumple / No Cumple)
			Material	Acabado	Confección	Componentes	Defectos	
	3	Botín de Cuero Vulcanizado y Dieléctrico	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
	4	Botín de Cuero con Punta de Acero	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE



Ing. Francisco Quiros Carnero
Personal Técnico
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° 000429-2023-14.1.0-SS-GSCTGRD/MSI

A : CÉSAR MARTÍNEZ PADILLA
Subgerente de Logística

DE : ANTAR AGUILAR LIZARZABURU
Subgerente de Serenazgo

ASUNTO : Informe de resultados de la evaluación de muestras presentadas por los postores al proceso SM N° 24-2023-CS/MSI.

REF. : a) Solicitud N° 51655/2023.
b) Informe N° 45-2023-JQ-MUNISANISIDRO.

FECHA : San Isidro, 22 de noviembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente, con relación al proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 24-2023-CS/MSI, primera convocatoria "Adquisición de calzado de cuero para protección y seguridad", informar que conforme se contempla en las bases integradas, los postores presentarán una (1) muestra de cada calzado, en la etapa de presentación de ofertas; las muestras deberán estar confeccionadas de acuerdo a las especificaciones técnicas, así mismo se indica que deberán ser presentadas y evaluadas en el Ítem Paquete N° 01 por un Profesional Especializado (especialista textil y/o ingeniero textil y/o industrial y/o perito textil) contratados por la Municipalidad de San Isidro.

En ese sentido, mediante Orden de Servicio N° 2023-04937, se contrató los servicios del Sr. Jorge Luis Quicaño Zegarra (Ingeniero Industrial) para el servicio de evaluación de muestras, quien con fecha 10 de noviembre se apersonó a las instalaciones de la Subgerencia de Logística para realizar dicha evaluación, solicitado por la Subgerencia de Logística.

Mediante el documento de la referencia a) el Sr. Jorge Luis Quicaño Zegarra presenta en trámite documentario de la MSI el respectivo informe de la evaluación realizada.

Por lo tanto, se remite adjunto el mencionado informe, el cual deberá ser remitido al comité de selección, para que sirva de insumo para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ANTAR AGUILAR LIZARZABURU
Subgerente de Serenazgo

AAL/arq

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Subgerencia de Logística

ASIGNACIÓN N° 7970-2023-14.1.0-SS-GSCTGRD/MSI
Para: Kevin Spuente

☒ Atención ☒ Trámite
☐ Informe ☐ Seguimiento
☐ Revisión y Análisis ☐ Expediente
☐ Preparar Proyecto ☐ Archivo

Atender

RECIBIDO
23/11/2023
9:00 AM

Fecha 23, 11, 23 Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Subgerencia de Logística

D00677155371614a2e07e728c0b112cK

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisidro.gob.pe/validacionDocumento.jsp?entidad=3841272401>

MSI - San Isidro

Unidad Administrativa: Subgerencia de Serenazgo

Nº Solicitud: 51655/2023



Pedido ciudadano o institucional

Titular o interesado

Nombre y apellidos o razón social		DNI			
JORGE LUIS QUICANO ZEGARRA		09753858			
País	Provincia	Distrito			
PERU	LIMA	LA MOLINA			
Tipo de vía	Nombre de la vía	Nº Exterior	Int./Dpto	Nº Interior	Manzana
	AV. INGENIEROS 824 LA RIVIERA				
Teléfono/Fax		Correo electrónico		Fecha Nacimiento	
945284305					

A los efectos de notificación el interesado señala como medio preferente:

Notificación Física

- Domicilio del Interesado

Documentos Adjuntados

- SOLICITUD

Nº de folios

Nº folios

66

Solicita

INFORME N° 45-2023-JQ-MUNISANISIDRO - INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES AL PROCESO SM N° 24-2023-CS/MSI

Usuario
JGUILLEN

Fecha
15/11/2023

Hora
10:46

En SAN ISIDRO a 15 de noviembre de 2023

Fdo.: JORGE LUIS QUICANO ZEGARRA

X006771550201021b07e733e0b0a21c



Lima, 15 de Noviembre del 2023

INFORME N°45-2023JQ-MUNISANISIDRO

SEÑORES : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AREA : SUB GERENCIA DE SERENAZAGO

ATENCIÓN : ANTAR AUGUSTO, AGUILAR LIZARZABURÚ
(SUB GERENTE DE SERENAZGO)

ASUNTO : INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LAS
MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES AL
PROCESO AS SM N° 24-2023-CS/MSI - 1, "ADQUISICION DE
CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION." SUB ITEM 1.

REFERENCIA : Orden de Servicio N° 2023 - 04937

Estimados Srs.

Sirva la presente para saludarlos y al mismo tiempo Presentar el "INFORME DE RESULTADOS N°045-2023JQ-MUNI.SANISIDRO, CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS POSTORAS AL PROCESO AS SM N° 24-2023- CS/MSI - 1, "ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION." SUB ITEM 1.

Esta Evaluación se lleva a cabo por disposicion de la Orden de Servicio N° 2023 - 04937 (Primer Entregable), asignada a mi persona. La misma busca verificar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos solicitados en las Bases Integradas del proceso en mención, de las muestras del Sub Item 1.

Sin otro particular, quedo agradecido por la confianza depositada en mi persona.

Atentamente.,


JORGE LUIS
QUICARRO ZEGARRA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 127304



- L. los documentos 024
La 160/MS
PDI: 09253812
CEL: 945284305 1


PDI: 09253812
CEL: 945284305

10067715533041200007e72990b0a2e1



I. PROCEDIMIENTO:

- a. Revisar la confección de los calzados, si están de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas en las bases Integradas.
- b. Verificar medidas, acabados, detalles de simetría y armonía de sus partes, costuras, y formas, siendo necesario para ello desarmar parcialmente el producto o según la necesidad y especialidad.
- c. De existir contradicción entre el mismo texto y/o gráfico y **de no existir consulta y/o la respuesta a la consulta sea ambigua y/o poco clara, ésta no será motivo de observancia.**
- d. Tomar nota de las observaciones y/o diferencias encontradas en la revisión de los productos.

II. DESARROLLO DE SERVICIO:

El servicio se ha realizado en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO y bajo la supervisión del personal responsable.


JORGE LUIS
CHICANO ZEGARRA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP. N° 127301




Código QR para la verificación de la autenticidad del documento.
Escaneo en: <https://backoffice.munisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



1006771f5630f12cc07e72590ba2e1



RESUMEN

ITEM PAQUETE	DESCRIPCION	POSTOR
		"GAMA"
Sub Item I		
1	BOTA DE CUERO PARA MOTORIZADO	CUMPLE CON EE.TT DE BASES INTEGRADAS
2	BORCEGUIES DE CUERO	CUMPLE CON EE.TT DE BASES INTEGRADAS
3	BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	CUMPLE CON EE.TT DE BASES INTEGRADAS

ITEM PAQUETE	DESCRIPCION	POSTOR
		"OMEGA"
Sub Item I		
1	BOTA DE CUERO PARA MOTORIZADO	NO CUMPLE CON EE.TT DE BASES INTEGRADAS
2	BORCEGUIES DE CUERO	NO CUMPLE CON EE.TT DE BASES INTEGRADAS
3	BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	NO CUMPLE CON EE.TT DE BASES INTEGRADAS


JORGE LUIS
QUICARRO ZEGARRA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP. N° 127301




Ing. CIP. N° 127301

1006771653301200007e72590b0a2e1



EVALUACIÓN DE MUESTRAS

ITEM PAQUETE

SUB ITEM 1

POSTOR: "GAMA"



100677165330712cc007e725900a2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en:
<https://backoffice.munisistiro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



AS SM N° 24-2023-CS/MSI-1
"ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD."

ITEM PAQUETE – SUB ITEM 1

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	
DIRECCION	AUGUSTO TAMAYO N° 180	
POSTOR	"GAMA"	
1	BOTA DE CUERO PARA MOTORIZADO	
DESCRIPCION EE.TT	ENCOTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
CUERO PARA CORTE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
TIPO BOVINO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR 1.8 a 2.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CUERO OVINO FLOR ENTERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (HABANO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR FORRO de 1 a 1.3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CAPELLADA TEXTIL DRILL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COMPOSICION ALGODÓN POLIESTER	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DISEÑO SARGA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR BLANCO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTILLA OVINO FLOR ENTERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR HABANO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR de 1 a 1.3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PUNTERA TERMOPLASTICO BASE TEXT.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONTRAFUERTE TERMOPLASTICO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FALSA DE CUERO DESFLORADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR DE FALSA de 2.5 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
RELLENO MICROPOROSO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR DE RELLENO 6 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ENTREPLANTA DE CAUCHO NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR ENTREPLANTA 4.5 a 5.0 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTA Y TACO DE CAUCHO ANTIDESLIZ	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE



[Handwritten signature]
Municipalidad de San Isidro
Oficina de Contratación

1006771f5530f12cc007e72590ba2e1





COLOR PLANTA Y TACO (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DISEÑO DE HUELLA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CAMBRILLON DE ACERO 2 NERVADURAS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR CAMBRILLON de 1.5 +/- 0.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CERCO DE PVC NEGRO TIPO L o VENA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
VALVULA DE DRENAJE (2) NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
MATERIAL DE VALVULAS ALUMINIO ESMALTADO ANTICORROSION	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DIAMETRO DE VALVULA 12mm +/- 1mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
VALVULA REDONDA CON ARANDELA SEG	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO DE APARADO DE POLIESTER	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO 20/3 PARA COSTURAS EXT.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO 20/2 PARA COSTURAS INTERNAS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO DE MONTAJE NYLON O POLIESTER N° 18	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CIERRE NYLON DESLIZADOR CON LOGO DE MARCA Y DE DIENTE FINO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
LONGITUD DEL CIERRE de 38 a 40 cm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR CIERRE (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
APARADO CON RIBETES EN EL CIERRE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
REMACHES DE BRONCE Y HEBILLA REGULADORA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PESPUNTE EN "V" EN LA PARTE CENTRAL DE LA CAÑA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
REGULADOR DE CUERO CON REMACHES DE BRONCE QUEMADO EN LOS EXTREMOS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONSTRUCCION DE FALSA CON SISTEMA GOOD YEAR WELT	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LIBRE DE DEFECTOS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ETIQUETADO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
EMBALAJE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE



[Handwritten signature]
Municipalidad de San Juan
Mesa de Partes


10067716533012cc0f7e72590ba2e1





[Handwritten signature]
[Illegible printed text]

ANEXO FOTOGRAFICO




10067716533012cc007e72690ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



[Handwritten signature]
Minister of the Interior
Luis Alvarado

PRESENTACION



100677165330f2cc0d7e72590b0a2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisansidiro.gob.pe/validacionDocindex.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO




[Handwritten signature]
Ing. Carlos A. Rivera
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca



10067715533072cc007e72590ba2e1



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO (CIERRE)



Handwritten signature or mark.




10067716533012cc007e72590b0a2e1

COPY, que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en:
<https://backoffice.munisistido.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO (REGULADOR CON REMACHES)



[Handwritten signature]
Firma del Representante Legal
del Registrado




100677155330120007e72590ba2e1

COPIA que pueda ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.rnuntisanidiro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO (PLANTA ANTIDESLIZANTE)



[Handwritten signature]
Ministerio de Salud
Dirección General de
Regulación y Control
de Medicamentos y
Dispositivos Médicos



100677165330720007e72590b0a2e1

COPIA, que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisansidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



MUESTRA EVALUADA



[Handwritten signature]



10067716533072cc007e72590ba2e1



AS SM N° 24-2023-CS/MSI-1
"ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD."

ITEM PAQUETE – SUB ITEM 1

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	
DIRECCION	AUGUSTO TAMAYO N° 180	
POSTOR	"GAMA"	
2	BORCEGUIES DE CUERO	
DESCRIPCION EE.TT	ENCOTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
CUERO PARA CORTE Y CAPELLADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
BOVINO BOX CALF CURTIDO AL CROMO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR 2.0 a 2.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO SEMI BRILLO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FUELLE Y CAÑA DE MATERIAL TEXTIL 100% POLIAMIDA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CAÑA DE 4 PIEZAS COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FUELLE DE 2 PIEZAS COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CAPELLADA TEXTIL DRILL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COMPOSICION ALGODÓN SARGA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR NATURAL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO TALON Y GARIBALDI DE CUERO OVINO FLOR ENTERA COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR FORRO De 1 a 1.3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTILLA TIPO CANOA REMOVIBLE DE PU ESPUMADO, EVA O LATEX CON SUPERFICIE TEXTIL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR EN LA PLANTA DE 3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR EN EL TALON DE 6 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PUNTERA TELA DE INMERSION.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONTRAFUERTE TELA DE INMERSION	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FALSA DE CUERO DESFLORADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DOBLE FALSA CON LAMINA DE ACERO EN EL MEDIO (SANDWICH)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR DE FALSA de 2.5 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE



[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

1006771553307120007e72990b0a2e1



PLANTILLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTA Y TACO DE CAUCHO VULCANIZADO AL CORTE COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS REDONDOS ESMALTADOS NEGRO 02 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS DE AMARRE RAPIDO ESMALTADO NEGRO 05 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PASADORES DE POLIESTER NEGRO DE 170 CM DE LARGO, 03 MM DE DIAMETRO Y TERMINALES PROTECTORES DE PLASTICO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
VALVULA DE DRENAJE ESMALTADA NEGRO. 02 VALVULAS EN EL LADO INTERNO DE CADA PIE. 12 MM DE DIAMETRO.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO DE APARADO DE POLIESTER 3 CABOS NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONSTRUCCION VULCANIZADO AL CORTE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
APARADO (COSTURAS)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ALTURA DE LA CAÑA 24 CM (SIN INCLUIR TACO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ALTURA DEL FUELLE EN BORDE SUPERIOR DE 24 CM	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ALTURA TALONERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LIBRE DE DEFECTOS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ETIQUETADO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
EMBALAJE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE



15


10067716533012cc007e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.rnuntisnistro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>



ANEXO FOTOGRAFICO



[Handwritten signature]
Municipalidad de Lima
Oficina de Gestión
Calle...




100677155330412cc007e72590ba2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistidno.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTACION



[Handwritten signature]
Municipalidad de San Andrés Bello




1006771f55330f12cc007e72590ba2e

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisandrosbo.gov.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO



[Handwritten signature]
Firma del Representante Legal
de la Empresa


10067715533012cc07e72590ba2e1



Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistido.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO



[Handwritten signature]
Comandante en Jefe
Ejército Nacional
Perú




10067715533072000725900a2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistisidro.gob.pe/validacionDocIndex.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO





[Handwritten signature]

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO (PLANTA ANTIDESLIZANTE)




1006771f55330f12cc07e72590ba2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



[Handwritten signature]
M. V. C. de la J. R. M.
M. V. C. de la J. R. M.
M. V. C. de la J. R. M.

MUESTRA EVALUADA



100677155330712ccc07e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistido.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



AS SM N° 24-2023-CS/MSI-1
"ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD."

ITEM PAQUETE – SUB ITEM 1

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
DIRECCION	AUGUSTO TAMAYO N° 180
POSTOR	"GAMA"
3	BOTIN DE CUERO CON PUNTERA REFORZADA

DESCRIPCION EE.TT	ENCOTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
CUERO PARA CORTE BOVINO FLOR ENTERA REPELENTE AL AGUA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR 1,8 a 2,2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LISO SEMI BRILLO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO INTERNO DE CUERO OVINO FLOR ENTERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NATURAL)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR FORRO de 1 a 1,3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CAPELLADA TEXTIL DRILL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COMPOSICION ALGODÓN POLIESTER	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DISEÑO SARGA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR BLANCO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTILLA MICROPOROSO ANTIHONGOS CON MATERIAL TEXTIL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR de 06 mm EN TALON Y 03mm EN PLANTA.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PUNTERA INMERSION BASE TEXT.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONTRAFUERTE INMERSION BASE TEXT	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FALSA DE CUERO DESFLORADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR DE FALSA de 2,5 mm +/- 0,5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
RELLENO MICROPOROSO DE 06 mm +/- 0,5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ENTREPLANTA DE CAUCHO NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR ENTREPLANTA 4,5 a 5,0 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTA Y TACO DE CAUCHO ANTIDESLIZ	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE



[Handwritten signature]
[Illegible text]

10067716533012cc007e72590ba2e1



COLOR PLANTA Y TACO (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CAMBRILLON DE ACERO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR CAMBRILLON de 1.5 +/- 0.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CERCO DE PVC NEGRO TIPO L o VENA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS REDONDOS ESMALTADOS NEGRO 03 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS DE AMARRE RAPIDO ESMALTADO NEGRO 04 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PASADORES DE POLIESTER NEGRO 120 CM DE LARGO Y 3 MM DE DIAMETRO CON TERMINALES DE PLASTICO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO DE APARADO DE POLIESTER 3 CABOS NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONSTRUCCION CON SISTEMA GOOD YEAR WELT	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LIBRE DE DEFECTOS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ETIQUETADO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
EMBALAJE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE



[Handwritten signature]
Ing. [Name]
[Title]
[Institution]

10067715533012cc007e72590b0a2e1



EVALUACIÓN DE MUESTRAS

ITEM PAQUETE

SUB ITEM 1

POSTOR: " OMEGA "



[Handwritten signature]
NOMBRE DEL ABOGADO
Firma del ABOGADO
Firma del ABOGADO

10067715533012cc0d7e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



ANEXO FOTOGRAFICO



[Handwritten signature]
Firma del Representante de la Entidad




10067746533012cccd07e72590ba2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>




PRESENTACION



PRESENTACION (VISTA GENERAL DEL PRODUCTO)



[Handwritten signature]
Firma del Representante Legal
Fecha: 10/06/2017




1006771f5533012cc0d7e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO



[Handwritten signature]




10067715533012cc007e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO



[Handwritten signature]
Firma del Representante Legal
del Postor



10067715533012cc007e72590ba2e1



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO (PLANTA ANTIDESLIZANTE)



[Handwritten signature]
Firma del Representante Legal
del Proveedor



100677155330120007e72690a2e1



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO (FORRO INTERIOR Y ETIQUETADO)



}

Handwritten signature and date: 2017/05/25




1006771f55330f12cc007e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.rnuiensidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



MUESTRA EVALUADA



10067715533012cc007e72890b0a2e1



Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisantisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



AS SM N° 24-2023-CS/MSI-1
"ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD."

ITEM PAQUETE – SUB ITEM 1

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	
DIRECCION	AUGUSTO TAMAYO N° 180	
POSTOR	"OMEGA"	
1	BOTA DE CUERO PARA MOTORIZADO	
DESCRIPCION EE.TT	ENCOTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
CUERO PARA CORTE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
TIPO BOVINO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR 1.8 a 2.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CUERO OVINO FLOR ENTERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (HABANO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR FORRO de 1 a 1.3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CAPELLADA TEXTIL DRILL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DISEÑO SARGA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR BLANCO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTILLA OVINO FLOR ENTERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR HABANO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR de 1 a 1.3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PUNTERA TERMOPLASTICO BASE TEXT.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONTRAFUERTE TERMOPLASTICO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FALSA DE CUERO DESFLORADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR DE FALSA de 2.5 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
RELLENO MICROPOROSO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR DE RELLENO 6 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ENTREPLANTA DE CAUCHO NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPEJOR ENTREPLANTA 4.5 a 5.0 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTA Y TACO DE CAUCHO ANTIDESLIZ	OBSERVACION Taco mal pegado, presenta abertura	NO CUMPLE

10067716533012cc007e72990ba2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisidro.gob.pe/validacionDocIndex.jsp?entidad=3841272401>



COLOR PLANTA Y TACO (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DISEÑO DE HUELLA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CAMBRILLON DE ACERO 2 NERVADURAS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR CAMBRILLON de 1.5 +/- 0.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CERCO DE PVC NEGRO TIPO L o VENA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
VALVULA DE DRENAJE (2) NEGRO	OBSERVACION No presenta Valvulas de Drenaje	NO CUMPLE
MATERIAL DE VALVULAS ALUMINIO ESMALTADO ANTICORROSION	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DIAMETRO DE VALVULA 12mm +/- 1mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
VALVULA REDONDA CON ARANDELA SEG	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO DE APARADO DE POLIESTER	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO 20/3 PARA COSTURAS EXT.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO 20/2 PARA COSTURAS INTERNAS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO DE MONTAJE NYLON O POLIESTER N° 18	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CIERRE NYLON, DESLIZADOR CON LOGO DE MARCA Y DE DIENTE FINO	OBSERVACION No deslizador no presenta logo de marca	NO CUMPLE
LONGITUD DEL CIERRE de 38 a 40 cm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR CIERRE (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
APARADO CON RIBETES EN EL CIERRE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PESPUNTE EN "V" EN LA PARTE CENTRAL DE LA CAÑA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
REGULADOR DE CUERO, CON REMACHES DE BRONCE QUEMADO EN LOS EXTREMOS	OBSERVACION Regulador de cuero no presenta orificios Regulador no presenta remaches en los extremos	NO CUMPLE
CONSTRUCCION DE FALSA CON SISTEMA GOOD YEAR WELT	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LIBRE DE DEFECTOS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ETIQUETADO	OBSERVACION: No presenta etiquetado según NTP No presenta identificación de talla	NO CUMPLE

1006771f5330f12cc007e72590b0a2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidiro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

ANEXO FOTOGRAFICO



10067715533012cc07e72590b0a2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisaniidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTACION




10067715533012cc07e723900a2e1

COP/A que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistdfo.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



NO PRESENTA ETIQUETADO SEGÚN NTP



[Faint, illegible text]




10067715533012cod07e72590b0a2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



JALADOR DE CIERRE NO PRESENTA LOGO DE MARCA




10067715533012cc07e72590b0a2e1

COPA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisantisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



NO PRESENTA VALVULAS DE DRENAJE



1006771f55330f12cc0d7e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisantisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

NO PRESENTA ETIQUETADO SEGÚN NTP



100677165330712cc07e72990ba2e1

COPIA que pueda ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistido.gov.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



TACO MAL PEGADO, PRESENTA ABERTURA




1006771f55330f12cc007e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidiro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTA ABERTURA EN "V" NO SOLICITADA




10067715533012cc007e12590ba2e1



Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisantisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

CORREA REGULADORA NO PRESENTA OJALILLOS



1006771f55330f12cc07e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.rnuntianisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

REGULADOR NO PRESENTA REMACHES EN LOS EXTREMOS



10067715533012cc0d7e72990ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



NO PRESENTA IDENTIFICACION DE TALLA



OMEGA
Sub Ítem N° 01
Muestra 1

10067715533012cc007e72590b0a2e1



Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



MUESTRA EVALUADA



1006771f55330f12cc0d7e72590b0a2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



AS SM N° 24-2023-CS/MSI-1
"ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD."

ITEM PAQUETE – SUB ITEM 1

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
DIRECCION	AUGUSTO TAMAYO N° 180
POSTOR	"OMEGA"
2	BORCEGUIES DE CUERO

DESCRIPCION EE.TT	ENCOTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
CUERO PARA CORTE Y CAPELLADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
BOVINO BOX CALF CURTIDO AL CROMO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR 2.0 a 2.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO SEMI BRILLO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FUELLE Y CAÑA DE MATERIAL TEXTIL 100% POLIAMIDA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CAÑA DE 4 PIEZAS COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FUELLE DE 2 PIEZAS COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CAPELLADA TEXTIL DRILL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COMPOSICION ALGODÓN SARGA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR NATURAL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO TALON Y GARIBALDI DE CUERO OVINO FLOR ENTERA COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR FORRO De 1 a 1.3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTILLA TIPO CANOA REMOVIBLE DE PU ESPUMADO, EVA O LATEX CON SUPERFICIE TEXTIL NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR EN LA PLANTA DE 3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR EN EL TALON DE 6 mm	OBSERVACION Presenta 3 mm de espesor en el Talon	NO CUMPLE
PUNTERA TELA DE INMERSION.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONTRAFUERTE TELA DE INMERSION	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FALSA DE CUERO DESFLORADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DOBLE FALSA CON LAMINA DE ACERO EN EL MEDIO (SANDWICH)	OBSERVACION Doble falsa mal estructurada, se despega con facilidad	NO CUMPLE

1006771f5533012cc0d7e72590b0a2e1



ESPESOR DE FALSA de 2.5 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTILLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTA Y TACO DE CAUCHO VULCANIZADO AL CORTE COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS REDONDOS ESMALTADOS NEGRO 02 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS DE AMARRE RAPIDO ESMALTADO NEGRO 05 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PASADORES DE POLIESTER NEGRO DE 170 CM DE LARGO, 03 MM DE DIAMETRO Y TERMINALES PROTECTORES DE PLASTICO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
VALVULA DE DRENAJE ESMALTADA NEGRO. 02 VALVULAS EN EL LADO INTERNO DE CADA PIE. 12 MM DE DIAMETRO.	OBSERVACION Valvulas de Drenaje mal esmaltadas. presentan decoloración.	CUMPLE
HILO DE APARADO DE POLIESTER 3 CABOS NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONSTRUCCION VULCANIZADO AL CORTE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
APARADO (COSTURAS)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ALTURA DE LA CAÑA 24 CM (SIN INCLUIR TACO)	OBSERVACION Presenta Alto de caña de 21 cm	NO CUMPLE
ALTURA DEL FUELLE EN BORDE SUPERIOR DE 24 CM	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ALTURA TALONERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LIBRE DE DEFECTOS	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ETIQUETADO	OBSERVACION No presenta Etiquetado según NTP	NO CUMPLE
EMBALAJE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE

1006771f5533012cc0d7e7259b0a2e1



Cópia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

ANEXO FOTOGRAFICO




10067715533012cccd07e72890ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistido.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTACION




10067715533012cc007e725900a2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistidrogob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTACION




1006771f55330f12cc007e72590ba2e1



COPIA, que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidiro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>




ALTO DE CAÑA DE 21 CM (SE PIDE DE 24 CM)



10067716533012cc007e72590ba2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

VALVULAS DE DRENAJE MAL ESMALTADAS



1006771f55330f12cc07e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTA IDENTIFICACION DE MARCA COMERCIAL (SE PIDE ANONIMAS)




10067715533012cccd07e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.rnwisasidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PLANTILLA CON 3 MM DE ESPESOR EN TALON (SE SOLICITA 6 MM)



Handwritten signature or mark.



1006771f55330f12ccdl07e72590ba2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.rnuntisandiro.gob.pe/validacionDocIndex.jsp?entidad=3841272401>



DOBLE FALSA MAL ESTRUCTURADA, SANDWICH SE DESPEGA CON FACILIDAD



1006771f55330f12cccd07e72590ba2e1



COPÍA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisidro.gob.pe/validacionDocIndex.jsp?entidad=3841272401>



AS SM N° 24-2023-CS/MSI-1
"ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD."

ITEM PAQUETE – SUB ITEM 1

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	
DIRECCION	AUGUSTO TAMAYO N° 180	
POSTOR	“OMEGA”	
3	BOTIN DE CUERO CON PUNTERA REFORZADA	
DESCRIPCION EE.TT	ENCOTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
CUERO PARA CORTE BOVINO FLOR ENTERA REPELENTE AL AGUA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR 1.8 a 2.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LISO SEMI BRILLO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO INTERNO DE CUERO OVINO FLOR ENTERA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR (NATURAL)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR FORRO de 1 a 1.3 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FORRO DE CAPELLADA TEXTIL DRILL	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COMPOSICION ALGODÓN POLIESTER	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
DISEÑO SARGA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR BLANCO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PLANTILLA MICROPOROSO ANTIHONGOS CON MATERIAL TEXTIL	OBSERVACION Plantilla no presenta material antihongos	NO CUMPLE
COLOR NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR de 06 mm EN TALON Y 03mm EN PLANTA.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PUNTERA INMERSION BASE TEXT.	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONTRAFUERTE INMERSION BASE TEXT	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
FALSA DE CUERO DESFLORADA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR DE FALSA de 2.5 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
RELLENO MICROPOROSO DE 06 mm +/- 0.5 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ENTREPLANTA DE CAUCHO NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR ENTREPLANTA 4.5 a 5.0 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE

10067715533012cc07e7259b0a2e1



PLANTA Y TACO DE CAUCHO ANTIDESLIZ	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
COLOR PLANTA Y TACO (NEGRO)	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CAMBRILLON DE ACERO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ESPESOR CAMBRILLON de 1.5 +/- 0.2 mm	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CERCO DE PVC NEGRO TIPO L o VENA	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS REDONDOS ESMALTADOS NEGRO 03 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
OJALILLOS DE AMARRE RAPIDO ESMALTADO NEGRO 04 PARES POR PIE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
PASADORES DE POLIESTER NEGRO 120 CM DE LARGO Y 3 MM DE DIAMETRO CON TERMINALES DE PLASTICO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
HILO DE APARADO DE POLIESTER 3 CABOS NEGRO	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
CONSTRUCCION CON SISTEMA GOOD YEAR WELT	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE
ACABADO LIBRE DE DEFECTOS	OBSERVACION Presenta identificación de marca comercial (se pide muestra anónima)	NO CUMPLE
ETIQUETADO	OBSERVACION No presenta Etiquetado según NTP No presenta identificación de talla	NO CUMPLE
EMBALAJE	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE

1006771f55330f12cc0d7e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



ANEXO FOTOGRAFICO



El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión documental del MTC. No debe ser utilizado para fines legales o judiciales.



10067715533072ccc07e72590ba2e1

Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTACION





1006771533012cc07e72590b0a2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en:
<https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTACION



1006771f5330f12cc07e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3641272401>



NO PRESENTA IDENTIFICACION DE TALLA



1006771f55330f12cc0d7e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisidro.gob.pe/validacionDocIndex.jsp?entidad=3841272401>



PRESENTA IDENTIFICACION DE MARCA COMERCIAL (SE PIDE MUESTRA ANONIMA)



1006771f56330f12cc007e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDocindex.jsp?entidad=3841272401>



NO PRESENTA ETIQUETADO SEGÚN NTP




10067716533012cc007e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munilima.lima.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



PLANTILLA NO PRESENTA MATERIAL CON TRATAMIENTO ANTI HONGOS



1006771f55330f12ccc07e72590ba2e1

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisantisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>



MUESTRA EVALUADA



10067715533012cc01e72590ba2e1



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisistido.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

ACTA DE ROTULADO DE MUESTRAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI-1 ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

En la ciudad de LIMA, siendo las **10:30** horas del día martes **09** del mes de **noviembre** del año **2023**, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 035-2023-CS-GAF/MSI emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas, para la conducción del proceso de selección designado con la nomenclatura ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2023-CS/MSI, para la contratación de la “**ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**”, bajo la presidencia del Sr. Federico Vásquez Picón, en presencia del Sr. Cesar Enrique Cárdenas Rodríguez y del Sr. Kevin Enrique Sifuentes Kano, en su calidad de miembros.

El Sr. Federico Vásquez Picón, en su calidad de presidente del comité de selección, luego de verificar el quórum respectivo, da inicio a la sesión dando cuenta que, se recepcionaron muestras de los postores **Industria Estrella Azul E.I.R.L.** y **BOTICENTRO PERU SRLTDA.**, los cuales se deben rotular con la finalidad de que los evaluadores no puedan identificar a que postor pertenecen dichas muestras.

Acto seguido, se procede a rotular las muestras presentadas por los dos (02) postores, como se detalla a continuación:

Postor: Industria Estrella Azul E.I.R.L.

Sub ítem	N°	Descripción	Unidad de Medida	Rotulo
01	1	Bota de Cuero para Motorizado	Par	Postor OMEGA Sub ítem N° 01 Muestra 1
	2	Borseguie de Cuero	Par	Postor OMEGA Sub ítem N° 01 Muestra 2
	3	Botín de Cuero con Punta Reforzada	Par	Postor OMEGA Sub ítem N° 01 Muestra 3
02	1	Botín de Cuero con Punta Reforzada para Caballero	Par	Postor OMEGA Sub ítem N° 02 Muestra 1
	2	Botín de Cuero con Punta de Acero Unisex	Par	Postor OMEGA Sub ítem N° 02 Muestra 2
	3	Botín de cuero vulcanizado y Dieléctrico	Par	Postor OMEGA Sub ítem N° 02 Muestra 3
	4	Botín de cuero de punta de acero	Par	Postor OMEGA Sub ítem N° 02 Muestra 4



Municipalidad
de
San Isidro

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Postor: BOTICENTRO PERU SRLTDA

Sub ítem	N°	Descripción	Unidad de Medida	Rotulo
01	1	Bota de Cuero para Motorizado	Par	Postor GAMA Sub ítem N° 01 Muestra 1
	2	Borseguie de Cuero	Par	Postor GAMA Sub ítem N° 01 Muestra 2
	3	Botín de Cuero con Punta Reforzada	Par	Postor GAMA Sub ítem N° 01 Muestra 3
02	1	Botín de Cuero con Punta Reforzada para Caballero	Par	Postor GAMA Sub ítem N° 02 Muestra 1
	2	Botín de Cuero con Punta de Acero Unisex	Par	Postor GAMA Sub ítem N° 02 Muestra 2
	3	Botín de cuero vulcanizado y Dieléctrico	Par	Postor GAMA Sub ítem N° 02 Muestra 3
	4	Botín de cuero de punta de acero	Par	Postor GAMA Sub ítem N° 02 Muestra 4

Seguidamente se procede a dar lectura y aprobar por unanimidad la presente acta, y en señal de conformidad la suscriben los miembros del comité de selección, la cual quedará archivada en el expediente de contratación.

Federico Vásquez Picón
Presidente del Comité de Selección

Cesar Enrique Cárdenas Rodríguez
Primer Miembro Titular del Comité
de Selección

Kevin Enrique Sifuentes Kano
Segundo Miembro Titular del
Comité de Selección