

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

**Nomenclatura :** CP-SM-3-2023-GRJ-CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Consultoría de Obra

**Descripción del objeto :** CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISOR DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SUPERVISOR CYMM - RBG	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL JUNIN	Valido	Admitida	65.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISIÓN JU-108	Valido	Admitida	60.0	Descalificada
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE	Valido	Admitida	62.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR ACOPALCA	Valido	Admitida	67.0	Descalificada
CONSORCIO VIAS DE HUANCAYO	Valido	Admitida	65.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR HUAYTAPALLANA	Valido	Admitida	65.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR HUAYTAPALLANA	Valido	Admitida	65.0	Descalificada
CONSORCIO CONSULTOR CEPVIAL	Valido	Admitida	0.0	Descalificada