

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LA SUBESTACION DE 75KVA DEL CAVRAEM PP-032

Ruc/código :	20492389910	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	SPIN CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	15:07:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del cuadro de metrados ítem 02, se menciona en las bases que el transformador de 75 KVA esta inoperativo, entonces al mismo transformador hay que realizar un mantenimiento correctivo integral?

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL TRANSFORMADOR, INCLUYENDO SU SISTEMA DE PROTECCION Y CARACTERISTICAS DE LA SUBESTACION DEL TIPO PEDESTAL SERA TOTALMENTE NUEVO; POR ENDE NO SE ACEPTARÁ ALGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO COMO EL CORRECTIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LA SUBESTACION DE 75KVA DEL CAVRAEM PP-032

Ruc/código :	20492389910	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	SPIN CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	15:07:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a los ítem 03 del metrado (Lacance y descripción del requerimiento), El cable N2XSY 18/30 kv no tiene sección, entonces la longitud total sería 1080 metros si fuera unipolar el cable en mención. Este cable será suministrado en este proceso?

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE AL CONDUCTOR N2XSY ES DEL CALIBRE DE 35MM² 18/30kV, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA SUMINISTRAR E INSTALAR EL CABLEADO HASTA QUE EL SISTEMA ESTE FUNCIONANDO (OPERATIVO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LA SUBESTACION DE 75KVA DEL CAVRAEM PP-032

Ruc/código :	20492389910	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	SPIN CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	15:07:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a los buzones, podría adjuntarnos un plano para las medidas del buzón.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE SE ADJUNTARÁ EL DISEÑO DEL BUZÓN SEGÚN AL PLANO ADJUNTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LA SUBESTACION DE 75KVA DEL CAVRAEM PP-032

Ruc/código :	20492389910	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	SPIN CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	15:21:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la visita para verificar la topología del sistema de media tensión, Recorrido de la subestación Convencional a la sub. pedestal según el metrado de zanja son 360 metros? Reitero el cable enterrado sera de Seccion Otorgada por ustedes ? Cable N2XSY DE 18/30 KV PERO SECCION?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 14 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE EL CONDUCTOR N2XSY ES DEL CALIBRE DE 35MM2 18/30kV, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA SUMINISTRAR E INSTALAR EL CABLEADO HASTA QUE EL SISTEMA ESTE FUNCIONANDO (OPERATIVO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null